ELPARTS

INSTALLATION Connecteurs I Fixations I Attaches-câbles I Joints+Manchons I Bande isolante I Tuyaux+Tubes I Câbles+Liaisons en câbles I Accessoires de batterie I Boîtiers de connecteur I Fusibles I Fiches+Prises I Assortiments

herthundbuss.com

RepSolutions



Passt immer!

HERTH+BUSS

Perfectionnement continu

Nous, la direction de l'entreprise, nous nous engageons dans le concept TQM, car nous apprécions et voulons conserver à long terme la confiance accordée par nos clients.

Nous considérons notre relation avec nos clients comme un partenariat devant constamment être amélioré. C'est pourquoi nous évaluons continuellement les processus établis à la recherche de possibilités d'optimisation.



Et ce, non pas car nous y sommes tenus, mais parce que nous satisfaisons depuis longtemps les critères pour la certification ISO.

Notre motivation consiste surtout à obtenir de meilleurs résultats grâce à notre travail commun et à venir en aide à nos clients, accroître leur compétitivité et donc à garantir votre succès à long terme.

C'est ce que nous appelons le « perfectionnement continu », une initiative hautement appréciée de nos nombreux clients fidèles dans leur collaboration avec Herth+Buss.

Nous sommes certifiés conformément aux normes :

- Gestion de qualité ISO 9001:2015
- Gestion de la sécurité de l'information ISO 27001:2017
- DE AEOF 102808 Authorized Economic Operator

Contenu

	Préface	4 - 7
	NOUVEAU au catalogue	8 - 9
	Kits réparation câbles	11 - 91
	Câbles de réparation	93 - 109
	Assortiments	111 - 129
	Répertoire des chiffres	131 - 135

ELPARTS

Électricité I Installation I Outils I Éclairage

Petit ou grand – Le programme complet!

Grâce à notre gamme Elparts, nous proposons un programme complet permettant de répondre à tout type de besoins, de la voiture au véhicule utilitaire. Notre solution professionnelle pour l'atelier. C'est pourquoi nous sommes le choix numéro un.
Le spécialiste des systèmes électriques embarqués !

Nos prestations pour vous:

- plus de 8 900 pièces universelles
- plus de 4 000 pièces spécifiques reliées à 1 200 000 véhicules
- une gamme de produits complète pour tous types de véhicules
- désignation exacte des pièces
- solutions professionnelles de Herth+Buss

Passt immer!



ÉLECTRICITÉ

- **Dispositifs de signalisation**
- **Émetteurs de signaux**
- **Relais+Appareils de commande**
- **Interrupteurs**
- **Acteurs+Capteurs**
- **Système de fermeture**
- **Transformateurs de tension**
- **Onduleur**
- **Alternateurs+Démarreurs**
- **Pompe d'eau de nettoyage**
- **Système d'allumage**
- **Chauffage, Ventilation, Climatizzatore**

INSTALLATION

- Connecteurs 
- Fixations 
- Attaches-câbles 
- Joints+Manchons 
- Bande isolante 
- Tuyaux+Tubes 
- Câbles+ Liaisons en câbles 
- Accessoires de batterie 
- Boîtiers de connecteur 
- Fusibles 
- Fiches+Prises 
- Assortiments 

OUTILS

- Outils de déverrouillage 
- Pinces 
- Service+Diagnostic 
- Métrologie 
- Gestion de batteries 
- Usinage+Montage 
- Éclairages d'atelier 

ÉCLAIRAGE

- Projecteurs 
- Feux 
- Réflecteurs arrière 
- Équipement de signalisation 
- Kits raccords 
- Douilles 
- Ampoules 



HERTH+BUSS

» CODE IP

Aperçu des éléments du Code IP (extrait)

Les types de protection sont indiqués par un code qui se compose des lettres caractéristiques IP (International Protection) toujours identiques puis de deux chiffres qui indiques de degré de protection. Le premier chiffre indique le degré de protection contre le contact et la poussière, le deuxième chiffre représente le degré de protection contre l'infiltration néfaste de l'eau.

Premier chiffre	Protection contre le contact par une personne	Protection contre la pénétration de corps solides	Deuxième chiffre	Protection contre l'infiltration de l'eau
0	aucune protection	aucune protection	0	aucune protection
1	avec le dos de la main	objet avec Ø de plus de 50 mm	1	chutes verticales de gouttes d'eau
2	avec le doigt	objet avec Ø de plus de 12,5 mm	2	chutes de gouttes d'eau jusqu'a une inclinaison de 15°
3	avec des outils	objet avec Ø de plus de 2,5 mm	3	embruns
4	avec un fil mince	objet avec Ø de plus de 1 mm	4	projections d'eau
5	avec un fil mince	protégé contre les poussières	4K	projections d'eau, sous pression plus importante, uniquement pour véhicules
6	totalement	étanche à la poussière	5	jet d'eau
X	non testé	non testé	6	jet d'eau puissant
			6K	jet d'eau puissant, sous pression plus importante (inondation), uniquement pour véhicules
			7	immersion temporelle
			8	immersion continue
			9K	en cas de nettoyage à haute pression au jet de vapeur, uniquement pour véhicules, en cas d'utilisation avec capuchon d'extrémité


Exemple: Code IP 65

Premier chiffre 6 = protection totale contre les contacts et étanche à la poussière

Deuxième chiffre 5 = protection contre les jets d'eau

» EXEMPLE PRATIQUE

Vous avez p. ex. trouvé un sertisseur dans le catalogue Installation (Katalog04FR) et vous trouvez ensuite la pince ou l'extracteur adapté dans les accessoires. Ces outils sont alors décrits en détail dans le catalogue Outils (Katalog08FR).



Catalogue — Article — Accessoires — Accessoires — Catalogue

» VDA

Montage uniquement par un spécialiste

La commission VDA Commerce des sous-traitants représente les constructeurs de pièces de l'industrie automobile allemande avec ses responsables du domaine deuxième monte dans le monde entier. L'une des principales préoccupations de cette commission est de garantir, voire augmenter en permanence la sécurité routière des automobilistes par la sécurité des pièces.

Force est de constater que notamment le montage non conforme de pièces qui n'ont pas été conçues pour être montées par des profanes mais au contraire par un atelier risque de mettre en danger la sécurité de l'automobiliste.

Pour cette raison, la commission du commerce a passé commande d'un pictogramme « Montage uniquement par un spécialiste ». Ce pictogramme d'utilisation internationale peut être apposé sur l'emballage des pièces d'atelier en guise de remarque destinée au consommateur afin de signaler que le montage effectué par un atelier spécialisé est recommandé. Le motif du pictogramme a été développé dans le cadre d'une étude de marché et sa compréhensibilité a été contrôlée avec succès dans plusieurs pays.

VDA | Verband der Automobilindustrie



» MENTIONS LÉGALES

Ce catalogue entraîne l'invalidation de toutes les offres précédentes. Seule notre confirmation de commande est déterminante pour l'objet du contrat. Nos produits sont livrés uniquement sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison dans leur version actuelle.

Le catalogue est destiné uniquement à un usage commercial. Toutes les informations de ce catalogue ont fait l'objet de minutieuses recherches et ont été soigneusement restituées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques, dans un but d'amélioration, et des variations dans la forme et la couleur ainsi que dans le classement des références des articles de chaque produit décrit. En particulier, nous ne garantissons pas une conformité totale des illustrations avec le produit. Les réclamations dues à des erreurs d'impression ou des informations erronées et/ou incomplètes sont exclues, à moins que nous soyons responsables de faute volontaire ou de négligence grave, ou qu'elles concernent des dommages et intérêts pour atteinte à l'intégrité physique, à la vie ou à la santé d'une personne.

La reproduction des références de pièces d'origine ou des références des concurrents doit être utilisée uniquement à des fins de comparaison. Les références des articles contenues dans ce catalogue sont la propriété intellectuelle de la société Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Du reste, nous nous réservons tous les droits sur les documents. Toute reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec notre autorisation écrite préalable.

Les produits que nous livrons sont destinés exclusivement à être utilisés conformément à l'usage prévu. L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.

Nouveau au catalogue!

NEW 76 ARTICLES!

Désignation	N° d´article	Page
Kits réparation câbles		
Kit réparation câble	51277975	13
Kit de réparation de câble	51277346	17
Kit de réparation de câble	51277335	18
Câble de raccordement, aimant de réglage d'arbre à cames	51277375	28
Kit de réparation de câble	51277310	29
Kit de réparation de câble	51277333	29
Kit de réparation de câble	51277337	30
Kit de réparation de câble	51277347	30
Kit de réparation de câble	51277351	31
Kit de réparation de câble	51277352	31
Kit de réparation de câble	51277353	31
Kit de réparation de câble	51277371	33
Kit de réparation de câble	51277400	35
Kit de réparation de câble	51277416	36
Kit de réparation de câble	51277417	36
Kit de réparation de câble	51277421	37
Kit de réparation de câble	51277447	39
Kit de réparation de câble	51277457	40
Kit de réparation de câble	51277322	45
Kit de réparation de câble	51277338	45
Kit de réparation de câble	51277348	46
Kit de réparation de câble	51277358	46
Kit de réparation de câble	51277404	48
Kit de réparation de câble	51277405	48
Kit de réparation de câble	51277406	48
Kit de réparation de câble	51277415	48
Kit de réparation de câble	51277427	50
Kit de réparation de câble	51277441	50
Kit de réparation de câble	51277452	50
Kit de réparation de câble	51277459	51
Kit de réparation de câble	51277460	51
Kit de réparation de câble	51277462	51
Kit de réparation de câble	51277463	51
Kit de réparation de câble	51277323	55
Kit de réparation de câble	51277336	55
Kit de réparation de câble	51277359	56
Kit de réparation de câble	51277368	56
Kit de réparation de câble	51277355	62
Kit de réparation de câble	51277410	63
Kit de réparation de câble	51277420	63
Kit de réparation de câble	51277448	63
Kit de réparation de câble	51277325	69
Kit de réparation de câble	51277326	69
Kit de réparation de câble	51277342	70
Kit de réparation de câble	51277349	70
Kit de réparation de câble	51277367	70
Kit de réparation de câble	51277373	71
Kit de réparation de câble	51277379	71
Kit de réparation de câble	51277383	72
Kit de réparation de câble	51277403	73
Kit de réparation de câble	51277454	74
Kit de réparation de câble	51277461	74
Kit de réparation de câble	51277345	77
Kit de réparation de câble	51277350	78
Kit de réparation de câble	51277361	78
Kit de réparation de câble	51277455	79
Kit de réparation de câble	51277363	82
Kit de réparation de câble	51277409	82
Kit de réparation de câble	51277339	84
Kit de réparation de câble	51277344	84
Câble d'antenne	51277430	87
Câbles de réparation		
Câble de réparation	51277391	97
Câble de réparation	51277396	108
Câble de réparation	51277397	108
Assortiments		
Kit de réparation, climatisation	54272015	113
Kit de réparation, climatisation	51272010	113
Kit de réparation, climatisation	51272012	113
Kit de réparation, climatisation	51272014	113
Kit de réparation, climatisation	51272016	113
Kit de réparation, climatisation	51272018	113
Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage	54271027	117
Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage	54280003	117
Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage	54280004	117
Assortiment, kit de réparation de câble	54277010	125
Assortiment, kit de réparation de câble	54277040	127
Assortiment, kit de réparation de câble	54277050	128



PLUS D'INFOS ICI !

ELPARTS

ÉLECTRICITÉ I INSTALLATION I OUTILS I ÉCLAIRAGE

SPÉCIALISTE DE L'ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE

Avec notre gamme Elparts, nous sommes spécialistes de l'électricité automobile. Nous couvrons une large gamme de pièces universelles et spécifiques aux véhicules, tant pour les voitures particulières que pour les véhicules utilitaires. Les solutions professionnelles répondent aux exigences les plus élevées de l'électronique automobile moderne et convainquent par une attribution précise des pièces.

Nous développons toujours nos produits et solutions en collaboration avec les garages et proposons des solutions adaptées aux besoins des garages. À l'avenir également, nous serons les premiers à vous proposer des systèmes électriques spéciaux pour véhicules.

herthundbuss.com

HERTH+BUSS





Kits réparation câbles

Adaptateur, câble d'antenne	**86**
Câble adaptateur kit	**42**
Câble adaptateur, thermostat	**56**
Câble d'antenne	**87**
Câble de raccordement, aimant de réglage d’arbre à cames	**27 - 28**
Jeu de boîtier de connecteur	**86 - 87**
Kit de réparation de câble	**17 - 43**
Kit de réparation de câble, fiche de remorque	**89 - 90**
Kit de réparation pour câbles	**38**
Kit de réparation pour câbles, projecteur principal	**83**
Kit réparation câble	**13 - 32**

Kit réparation câble


» REPCAB

Kit de réparation de faisceaux de câbles pour portes, hayons et couvercles de coffre

Avec RepCab, le nouveau kit de câbles de réparation de la gamme Elparts, les câbles défectueux d'un kit de câbles d'origine pour portes, hayons et couvercles de coffre peuvent être réparés et remplacés aisément.
Les câbles défectueux sont coupés et remplacés par le kit de réparation de câbles contenant des éléments comme des soufflets en caoutchouc et des passe-câbles. Ainsi, les ateliers disposent d'un produit innovant, économique et de haute qualité aux propriétés exceptionnelles pour réparer aisément et rapidement des câblages endommagés.
Remarque : Le nombre de fils conducteurs du kit de câbles OE peut différer du nombre de fils conducteurs du RepCab.

Chez nous, vous obtenez des kits de câbles pour tous les modèles de véhicule allemands les plus courants. De plus, nous proposons dans notre gamme également des kits pour les modèles de véhicule italiens et asiatiques.


- résistants aux contraintes thermiques
- spécialisés



Universal

RepCab

Kit réparation câble



Cet UniKit RepCab est parfaitement adapté pour l'utilisation sur les véhicules qui jusqu'à présent ne sont pas encore attribués à un RepCab spécifique. Si du côté du véhicule, plus de 12 conducteurs sont disponibles, deux UniKits ou plus doivent être utilisés et le, cas échéant, des conducteurs en excédent doivent être éliminés. L'aide à l'enfilage installée permet d'assurer l'enfilement simple dans la gaine en caoutchouc sur le véhicule.


Info: avec fiche sertie
avec caniveau de câbles

Nombre de conducteurs	Section de câble mm²	Longueur câble mm	UL	N° d´article
12	0,5 à 1,5	300	1	**51277930**
		450	1	**51277945**

Accessoire	Coupe transversale mm²	Longueur mm	voir	UL	
Mâchoires de sertissage			Katalog08	1	**95942347**
Pince à dénuder Stripper	0,03 à 16	202	Katalog08	1	**95942299**
Pince de sertissage CrimPro 10		155	Katalog08	1	**95942330**
		210	Katalog08	1	**95942331**

RepCab

Kit réparation câble



Cet UniKit RepCab est parfaitement adapté aux véhicules qui ne disposent pas encore d'un kit RepCab spécifique. En présence de plus de 14 conducteurs côté véhicule, utiliser deux UniKits ou plus, et retirer tout conducteur en excédent, le cas échéant. Une fois installée, l'aide à l'enfilage facilite l'enfilement dans la gaine en caoutchouc du véhicule.

Info: avec fiche sertie
avec caniveau de câbles

Nombre de conducteurs	Section de câble mm²	Longueur câble mm	UL	N° d´article
14	0,2 à 2,5	750 NEW	1	**51277975**

Accessoire	Coupe transversale mm²	Longueur mm	voir	UL	
Mâchoires de sertissage			Katalog08	1	**95942347**
Pince à dénuder Stripper	0,03 à 16	202	Katalog08	1	**95942299**
Pince de sertissage CrimPro 10		155	Katalog08	1	**95942330**
		210	Katalog08	1	**95942331**

YouTube herthundbuss.com/channel



PLUS D'INFOS ICI !

ELPARTS

ÉLECTRICITÉ I INSTALLATION I OUTILS I ÉCLAIRAGE

DES SOLUTIONS DE RÉPARATION INTELLIGENTES

Nos RepSolutions offrent des solutions innovantes aux problèmes quotidiens des garages. Les kits de réparation sophistiqués sont uniques sur le marché et ont été développés en étroite collaboration avec les garages.

La réparation de connecteurs, de conduites d'eau de lavage et bien d'autres choses encore peut être facilement mise en œuvre. Il s'agit d'un concept unique qui permet de supprimer complètement certaines opérations. Les garages économisent ainsi un temps précieux et des coûts dans leur travail quotidien.

herthundbuss.com


HERTH+BUSS

Kit de réparation de câble


RepCon
Page 17


RepCon
Page 17


RepCon
Page 17


RepConSuperseal
Page 18


RepCon
Page 18

» REMARQUE

Vous trouverez désormais les RepCon de Herth+Buss en recherchant le terme « **Câbles** » dans les catalogues de pièces électroniques courants.


TecDoc

» REPCON


Kits de connecteurs de réparation

RepCon permet de réparer et de remplacer facilement les connecteurs détériorés dans le véhicule. Les sertisseurs nécessaires (y compris le câble déjà serti) sont fournis. Notre gamme dans l'assortiment Elparts comprend des kits de connecteurs de réparation pour les applications les plus diverses sur le véhicule, entre autres les raccords enfichables sur :

- l'éclairage de plaque, le projecteur principal, le feu arrière,
- la bobine d'allumage individuelle, la buse de l'injecteur, la bougie de préchauffage,
- le capteur de niveau du projecteur xénon,
- la vanne EGR, le moteur de la soufflerie de chauffage,
- le capteur de stationnement, la sonde lambda et le débitmètre de masse d'air



»APERÇU DU KIT DE RÉPARATION



Alternateur

51277252

51277276

51277297

Débitmètre de masse d'air

51277288

51277303

51277308

51277317

Capteur de vitesse de roue

51277160

51277259

51277307

51277337

Sonde lambda

51277251

51277253

51277259

Moteur d'essuie-glace

51277250

Capteur de stationnement

51277272

51277273

51277318

51277340

Feu de position latérale

50390266

51277265

Projecteur

51277160

51277162

51277280

51277281

51277282

Compartiment pour le moteur

51277163

51277164

51277266

51277267

51277275

51277328

Valve EGR

51277264

51277270

51277336

Chauffage habitacle

51277183

51277319

51277320

51277321

51277333

Feu arrière

51277155

51277260

51277261

51277263

51277277

51277311

51277325

51277326

1 pôle

RepCon

Kit de réparation de câble



Ce kit de réparation peut être utilisé sur presque tous les véhicules à moteur diesel.

Nombres de pôles: 1
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec joint d'étanchéite, avec boîtiier de broches femelles, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
2,5	200		1	**51277179**
			1	**51277180**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble



Ce kit de réparation peut être utilisé sur presque tous les véhicules à moteur diesel.

Nombres de pôles: 1
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec support, avec joint d'étanchéite, avec boîtiier de broches femelles, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
2,5	200		1	**51277285**


Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 1
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec joints, avec boîtiier de broches femelles, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
2,5	150		1	**51277346**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252553**


RepCon Superseal

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 1
Champ de température: -25 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec attache-câbles
avec manchon de cuivre
avec gaine protectrice

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	80	Opel Fiat Peugeot Alfa Romeo Lancia Suzuki Ford Citroen		1	**51277335**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 1
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	0,5	500	VAG		1	**51277365**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)					1	**51277208**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

2 pôle



RepCon
Page 20


RepCon
Page 21


RepCon
Page 21


RepCon
Page 21


RepCon
Page 21


RepCon
Page 22


RepCon
Page 22


RepConSuperseal
Page 23


RepCon
Page 23


RepCon
Page 24



RepCon
Page 25


RepCon
Page 25


RepCon
Page 25


RepCon
Page 26


RepCon
Page 26


RepCon
Page 26


RepCon
Page 27


Page 27


Page 28


RepCon
Page 28


RepCon
Page 28

H8 | H11


RepCon
Page 28


H9


RepCon
Page 29



RepCon
Page 29



RepCon
Page 29


RepCon
Page 29


RepCon
Page 30


RepCon
Page 30


RepCon
Page 30


RepCon
Page 31


RepCon
Page 31


RepCon
Page 31


RepCon
Page 32


RepCon
Page 32


RepCon
Page 32


RepCon
Page 33


RepCon
Page 33


RepCon
Page 33


RepCon
Page 34


RepCon
Page 34

RepCon
Page 34

Page 35


RepCon
Page 35



RepCon
Page 35


RepCon
Page 36


RepCon
Page 36



RepCon
Page 36



RepCon
Page 37


RepCon
Page 37


RepCon
Page 37


RepCon
Page 38


RepCon
Page 38


RepConEconoseal
Page 38


RepConEconoseal
Page 39


RepCon
Page 39


RepCon
Page 39


RepCon
Page 39


Page 40

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec gaine thermorétractable, avec tuyau




1

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	0,75	500	VAG		1	**51277160**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)	2	**51277209**

Accessoire	Largeur d'emboîtement mm	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II		Katalog04	50	**50252552**
Kit de réparation de câble RepCon (VAG)	1,6	Page 26	1	**51277296**
Outil de déverrouillage, boîtier (VAG | FEP | Opel | Fiat)		Katalog08	1	**95945445**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: argenté

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	500	BMW Fiat Opel Suzuki		1	**51277163**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		1,5 à 2,5	Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	500	Fiat Opel Suzuki		1	**51277164**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		1,5 à 2,5	Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: vers pulseur d'air habitacle

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
4	150	Citroen Fiat Lancia Opel Peugeot		1	**51277181**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		3 à 6	Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -40 à +125 °C
Matériel: Silicone

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,64	300	0,5	BMW Ford Hyundai Kia		1	**51277249**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175	Citroen Fiat Peugeot	Jumper Ducato Boxer		1	**51277252**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)	2	**51277203**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec gaine thermorétractable, avec tuyau



1




Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	500	VAG MAN Scania		1	**51277260**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)	2	**51277203**

Accessoire	Largeur d'emboîtement mm	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II		Katalog04	50	**50252552**
Interconnexion MDK 3 Plus	2,8	Katalog04	2	**50290171**

RepCon Superseal

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	200	Fiat Lancia		1	**51277265**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	ME	
Boîtier de connecteur Superseal (TE Connectivity)		1	**50290826010**
Sertisseur Superseal (TE Connectivity)	1,5	2	**50253327**

Accessoire	Largeur d'emboîtement mm	voir	UL	
Boîtier de connecteur Superseal (TE Connectivity)		Katalog04	10	**50290836010**
Fiche sertie Crimpseal II		Katalog04	50	**50252552**
Interconnexion Superseal	1,5	Katalog04	1	**50390615066**

RepCon

Kit de réparation de câble





Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec flexible
avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	0,75	500	Mercedes- Benz VAG Scania		1	**50390266**

Contenu	Coupe transversale mm²	ME	
Boîtier de connecteur		1	**50390662**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)		2	**51277203**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Outil de déverrouillage, boîtier (VAG | FEP | Opel | Fiat)		Katalog08	1	**95945445**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau





1



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Dacia Nissan Renault Suzuki		1	**51277266**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		1,5 à 2,5	Katalog04	50	**50252553**

»KNOW+HOW







Kit de réparation pour câbles, injecteur
Numéro d'article: 51277266



Connexion soudée
Numéro d'article: 502526*

Problème :
fonctionnement irrégulier du moteur
Si le moteur commence à faire des ratés et que son voyant clignote, un défaut du contact des injecteurs peut être à l'origine de cette anomalie.


Cause : fuite sur le moteur
Certains modèles de véhicules (à moteur diesel) ont tendance à perdre du diesel ou de l'huile au niveau des injecteurs et/ou des joints du moteur. Par le biais des fiches et des câbles, l'huile s'écoule alors sur l'injecteur et l'endommage.

Solution : remplacement au moyen du kit de réparation pour câbles
Il est nécessaire de remplacer la fiche ainsi que tous les contacts et les câbles. Nous proposons dans notre gamme Elparts un kit de réparation conçu à cette fin. Il suffit de relier les câbles de réparation aux câbles posés dans le véhicule. Nous recommandons pour cela un manchon emmanché à chaud pour sertissage ou soudage (numéro d'article 50252641).

Kit de réparation pour câbles, injecteur
Numéro d'article : 51277266

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: argenté

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175	Mercedes-Benz VAG		1	**51277267**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (KOSTAL MLK 1,2)				2	**51277234**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Citroen Fiat Ford Peugeot		1	**51277275**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)				2	**51277209**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: vers pulseur d'air habitacle


Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
4	150	Citroen Fiat Lancia Opel Peugeot		1	**51277278**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		3 à 6	Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble





Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
4	145	Citroen Dacia Nissan Peugeot		1	**51277291**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	3 à 6	Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble





Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec joints
avec gaine thermorétractable
avec fiche

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,6	0,5	500	VAG		1	**51277296**

Contenu			ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II | AMP Tyco MCP 1,5)			2	**51277212**
Accessoire	**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Kit de réparation de câble RepCon (VAG)		Page 20	1	**51277160**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	150	Renault		1	**51277298**

Contenu			ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)			2	**51277389**
Accessoire	**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Capteur d'angle, vilebrequin		Katalog13	1	**70610005**
		Katalog13	1	**70610017**
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	150	Nissan Renault		1	**51277299**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)				2	**51277389**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Capteur d'angle, vilebrequin			Katalog13	1	**70610008**
			Katalog13	1	**70610026**
Fiche sertie Crimpseal II		0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

Câble de raccordement, aimant de réglage d'arbre à cames





La fuite d'huile sur la fiche du capteur de l'arbre à cames est un problème connu sur les moteurs essence de Mercedes-Benz. Il s'agit d'un défaut de conception auquel il est impossible de remédier sur le long terme en remplaçant le capteur. L'effet capillaire permet à l'huile de parvenir jusqu'à l'appareil de commande par le biais du faisceau de câbles. Ceci peut aboutir à la défaillance du système électronique et à l'endommagement de différents composants. Le câble d'arrêt d'huile de Herth+Buss permet de prévenir ces dommages. Afin de stopper l'huile, les deux fils du câble d'arrêt d'huile sont insérés dans de fines gaines de cuivre ensuite recouvertes d'une gaine thermorétractable. Notre recommandation : installez un câble d'arrêt d'huile sur chaque M111 (code moteur), deux sur chaque M271 et quatre sur le M272 (V6).
Combien de temps nécessite l'installation du câble d'arrêt d'huile ? L'installation dure cinq minutes au maximum. Débrancher le faisceau de câbles du capteur puis installer le câble d'arrêt d'huile de Herth+Buss entre la prise du capteur et l'ancien faisceau de câbles.





Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +125 °C

Info: avec joints
avec attache-câbles
avec manchon de cuivre
avec gaine protectrice

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	110	Mercedes-Benz		1	**51277300**

Câble de raccordement, aimant de réglage d'arbre à cames

Nombres de pôles: 2 **Info:** avec aimant central (réglage de l'arbre à cames)



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine		UL	N° d´article
1	110	Mercedes-Benz	NEW	1	**51277375**

Contenu	Section de câble mm²	ME	
Câble de raccordement, aimant de réglage d'arbre à cames (Mercedes-Benz)	1	1	**51277300**
Unité magnétique centrale, réglage d'arbres à came		1	**70277300**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2 **Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau
Champ de température: -25 à +140 °C



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Version	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Ford	Citroen Fiat Lancia Peugeot Renault Toyota		1	**51277302**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	2	**51277389**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2 **Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau
Champ de température: -25 à +140 °C



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	150	Citroen Peugeot Renault		1	**51277304**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2 **Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau
Type de lampe: H8
H11
Champ de température: -25 à +140 °C



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
0,75	500		1	**51277309**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Type de lampe: H9
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
0,75	500		1	**51277310**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
4	150	Alfa Romeo Renault		1	**51277319**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	3 à 6	Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	500	Renault Fiat Citroen Peugeot		1	**51277328**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: vers pulseur d'air habitacle

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
4	150	Citroen Fiat Lancia Opel Peugeot		1	**51277333**

Contenu	Section de câble mm²	ME	
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Fiat | Lancia | Opel | Peugeot)	4	1	**51277181**
		1	**51277278**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175	Alfa Romeo Chevrolet Fiat Lancia Opel		1	**51277337**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,64	0,75	200	Renault Nissan Opel		1	**51277343**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: argenté

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
175	0,75	BMW		1	**51277347**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (KOSTAL MLK 1,2)	2	**51277234**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	BMW		1	**51277351**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)				2	**51277207**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: argenté

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	BMW Mercedes-Benz		1	**51277352**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (KOSTAL MLK 1,2)				2	**51277234**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec gaine thermorétractable avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	UL	N° d´article
1,5	0,5	500	VAG	1	**51277353**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)				2	**51277208**

RepCon

Kit réparation câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,5	175	VAG		1	**51277356**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)				2	**51277206**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252555**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,5	175	VAG		1	**51277357**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)				2	**51277206**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Matériel: Silicone
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	500	VAG		1	**51277364**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)				2	**51277203**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +125 °C
Surface de contact: argenté
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	500	1	BMW Mercedes-Benz		1	**51277370**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (KOSTAL SLK 2,8)					2	**51277236**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Bonnette/Tête, raccord de fils (KOSTAL SLK 2,8)				Katalog04	10	**50391111**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +125 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	500	1	BMW Mercedes-Benz		1	**51277371**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (KOSTAL SLK 2,8)					2	**51277236**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Bonnette/Tête, raccord de fils (KOSTAL SLK 2,8)				Katalog04	10	**50391111**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -40 à +125 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	175	1	Ford		1	**51277380**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -40 à +125 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau





Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	500	1,5	VAG		1	**51277382**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -40 à +125 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	500	0,75	VAG		1	**51277384**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCP 1,5)	2	**51277215**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joint d'étanchéite, avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	500	VAG		1	**51277399**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

Kit de réparation de câble



La fuite d'huile sur l'électro-aimant du réglage d'arbres à came est un problème connu des moteurs essence de Mercedes- Benz. Il s'agit d'une erreur de conception à laquelle il est impossible de remédier sur le long terme en remplaçant l'électro-aimant ou le capteur de l'arbre à cames. L'effet capillaire permet à l'huile de parvenir jusqu'à l'appareil de commande par le biais du faisceau de câbles. Ceci peut aboutir à la défaillance du système électronique et à l'endommagement de différents composants. Notre câble d'arrêt d'huile permet de prévenir ces dommages. Afin de stopper l'huile, les deux fils du câble d'arrêt d'huile sont insérés dans de fines gaines de cuivre ensuite recouvertes d'une gaine thermorétractable. Notre recommandation : Montez respectivement quatre câbles d'arrêt d'huile sur les véhicules dotés des codes moteur M272 et M273 (V6 et V8). Veuillez consulter au préalable la liste de compatibilité fournie dans notre catalogue en ligne pour vous assurer que notre article convient bien à votre véhicule.
Combien de temps nécessite l'installation du câble d'arrêt d'huile ? L'installation dure cinq minutes au maximum. Débrancher le faisceau de câbles du capteur puis installer le câble d'arrêt d'huile de Herth+Buss entre la prise du capteur et l'ancien faisceau de câbles.

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +125 °C
Surface de contact: argenté

Info: avec attache-câbles
avec manchon de cuivre
avec gaine protectrice

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	110	Mercedes Benz		1	**51277400**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle
avec joint d'étanchéité

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
9,5	10	200	VAG		1	**51277407**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie	Katalog04	50	**50251035**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
1,5	1	200		1	**51277413**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	1	200	Ford Hyundai Kia General Mo-tors		1	**51277414**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec joints, avec boîtier pour cosse femelle, avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	2,5	200	Ford Hyundai Kia		1	**51277416**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	2,5	200	Ford Opel General Mo-tors		1	**51277417**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Longueur câble mm	Section de câble mm²	Raccord	UL	N° d´article
250	1		1	**51277421**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm		ME	
Boîtier de connecteur JPT	2,8		10	**50391124**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)		1	10	**51277216**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	2,5	250	VAG		1	**51277431**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	2,5	250	VAG		1	**51277432**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation pour câbles



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec joints
avec fiche


Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	250	VAG		1	**51277433**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm		ME	
Boîtier de connecteur	2,8		10	**50390663**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT | AMP Tyco MCP 2,8)		1	10	**51277220**

Accessoire	Largeur d'emboîtement mm	voir	UL	
Bonnette/Tête, raccord de fils (FEP)	2,8	Katalog04	10	**50391184**
Fiche sertie Crimpseal II		Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or

Info: avec boîtier pour cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Mercedes-Benz		1	**51277434**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon Econoseal

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	200	Ford		1	**51277435**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon Econoseal

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	200	Ford		1	**51277436**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	250	VAG		1	**51277443**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	250	VAG		1	**51277444**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	250	VAG		1	**51277447**

Kit de réparation de câble




La fuite d'huile sur l'électro-aimant du réglage d'arbres à came est un problème connu des moteurs essence de Mercedes- Benz. Il s'agit d'une erreur de conception à laquelle il est impossible de remédier sur le long terme en remplaçant l'électro-aimant ou le capteur de l'arbre à came. L'effet capillaire permet à l'huile de parvenir jusqu'à l'appareil de commande par le biais du faisceau de câbles. Ceci peut aboutir à la défaillance du système électronique et à l'endommagement de différents composants. Notre câble d'arrêt d'huile permet de prévenir ces dommages. Afin de stopper l'huile, les deux fils du câble d'arrêt d'huile sont insérés dans de fines gaines de cuivre ensuite recouvertes d'une gaine thermorétractable.
Combien de temps nécessite l'installation du câble d'arrêt d'huile ? L'installation dure cinq minutes au maximum. Débrancher le faisceau de câbles du capteur puis installer le câble d'arrêt d'huile de Herth+Buss entre la prise du capteur et l'ancien faisceau de câbles.

Nombres de pôles: 2
Champ de température: -25 à +125 °C
Surface de contact: argenté


Info: avec attache-câbles
avec manchon de cuivre
avec gaine protectrice

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	110	Mercedes-Benz		1	**51277500**

3 pôle



RepCon
Page 42


RepCon
Page 42


RepCon
Page 42


Page 42


RepCon
Page 43


RepConEconoseal
Page 43


RepCon
Page 43


RepCon
Page 44


RepCon
Page 44



RepCon
Page 44


RepCon
Page 45


RepCon
Page 45


RepCon
Page 45


RepCon
Page 46


RepCon
Page 46


RepCon
Page 46


Page 47


RepCon
Page 47


RepCon
Page 47


RepCon
Page 48


RepCon
Page 48


RepCon
Page 48


RepCon
Page 48


RepCon
Page 48


RepCon
Page 49



RepCon
Page 49


RepCon
Page 49



RepCon
Page 49


RepConSuperseal
Page 50


RepCon
Page 50


RepCon
Page 50


RepCon
Page 50


RepCon
Page 51


RepCon
Page 51


RepCon
Page 51


RepCon
Page 51

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Matériel: Silicone
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Fiat Citroen Peugeot Ford Lancia		1	**51277272**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)				3	**51277389**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Citroen Peugeot Renault Nissan Mercedes-Benz		1	**51277273**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)				3	**51277207**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
200	0,5	Alfa Romeo Citroen Fiat Ford Opel Peugeot Renault		1	**51277274**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

Câble adaptateur kit



Nombres de pôles: 6
4
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec tube ondulé


pôles occupés	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
3	0,75	150	Fiat Iveco		1	**51277279**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec joints
avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Version	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	700	GLK-Klasse	Mercedes-Benz		1	**51277286**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (KOSTAL SLK 2,8)	3	**51277236**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon Econoseal

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Ford		1	**51277297**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75 à 1	250	Citroen		1	**51277305**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	1	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	2	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	0,75	200	VAG		1	**51277307**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)	3	**51277230**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Version	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	C3 Pluriel C5 II Break	Citroen		1	**51277311**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	3	**51277389**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Version	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	C3 DS3 208 308 407		1	**51277312**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	3	**51277389**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéité avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	BMW		1	**51277318**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)				3	**51277207**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
200	0,75	Alfa Romeo Ford Opel		1	**51277322**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble


Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175		1	**51277338**
Accessoire		**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: argenté

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175	VAG		1	**51277340**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (KOSTAL MLK 1,2)				3	**51277234**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	175	BMW		1	**51277348**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,5	175	VAG BMW Land Rover		1	**51277358**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)				3	**51277206**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252555**

Câble de raccordement, aimant de réglage d'arbre à cames



La perte d'huile au niveau de la prise du capteur de l'arbre à cames n'est pas rare également sur quelques modèles d'Alfa Romeo, Fiat, Ford, Opel et Volvo. L'effet capillaire permet à l'huile de parvenir jusqu'à l'appareil de commande par le biais du faisceau de câbles. Ceci peut aboutir à la défaillance du système électronique et à l'endommagement de différents composants. Comme il s'agit ici d'un défaut dû à la construction, il ne peut pas être résolu par un remplacement du capteur. Le câble d'arrêt d'huile de Herth+Buss permet de prévenir ces dommages. Afin de stopper l'huile, les deux fils du câble d'arrêt d'huile sont insérés dans de fines gaines de cuivre ensuite recouvertes d'une gaine thermorétractable.

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec attache-câbles, avec joints, avec manchon de cuivre, avec gaine protectrice

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	100	Alfa Romeo Fiat Ford Volvo Opel		1	**51277366**
Contenu				**ME**	
Attache-câbles				2	**50266491**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	200	Toyota Lexus		1	**51277369**
Accessoire		**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	0,75	250	VAG		1	**51277372**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)					3	**51277203**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joint d'étanchéite, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175	Renault VAG		1	**51277404**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joint d'étanchéite

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	200	Mercedes-Benz Renault		1	**51277405**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joint d'étanchéite

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	200	Opel		1	**51277406**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joint d'étanchéite

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	250	VAG		1	**51277408**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	1	200	Ford		1	**51277415**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
2,8	2,5	200		1	**51277418**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
1	250		1	**51277422**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
1	200		1	**51277424**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 3
Champ de température: -40 à +120 °C

Surface de contact: étamé



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Renault Opel		1	**51277426**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon Superseal

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	1	200	Fiat		1	**51277427**

Accessoire	voir	UL	
Manchon de fiche Superseal	Katalog04	10	**50281057**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,64	0,75	200	Dacia Fiat Ford Renault Nissan Opel		1	**51277439**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,64	0,75	200	Ford Opel		1	**51277441**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec joints, avec fiche

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,6	0,75	200	VAG		1	**51277452**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Citroen Fiat Ford Opel Peugeot Toyota		1	**51277459**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +180 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	200	VW		1	**51277460**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +180 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
175	Ford		1	**51277462**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 3
Champ de température: -25 à +180 °C
Surface de contact: plaqué d'or
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
175	PSA Peugeot		1	**51277463**


4 pôle


RepCon
Page 52


RepCon
Page 53


RepCon
Page 53


RepCon
Page 53


RepCon
Page 54


RepCon
Page 54


RepCon
Page 54


RepCon
Page 54


RepCon
Page 55


RepCon
Page 55


RepCon
Page 55


RepCon
Page 56


RepCon
Page 56


RepCon
Page 56


RepCon
Page 56


RepCon
Page 57


RepCon
Page 57


RepCon
Page 57


RepCon
Page 58


RepCon
Page 58


RepCon
Page 58

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1 à 2,5	250	VAG Fiat Citroen Peugeot		1	**51277161**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)	2,8	0,75	1	**51277203**
		1,5	3	**51277395**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252553**
	Katalog04	50	**50252552**
Outil de déverrouillage, boîtier (VAG | FEP | Opel | Fiat)	Katalog08	1	**95945445**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1	175	Alfa Romeo Fiat	147 Punto Punto Evo Grande Punto		1	**51277254**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (Molex Fork PCB 5.0)					4	**51277239**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Citroen Fiat Opel Peugeot		1	**51277259**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75 à 1,5	200	Citroen Peugeot Renault		1	**51277271**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)				4	**51277389**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Version	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	250	Cefiro Ma-xima Murano	Nissan		1	**51277276**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	0,75	200	Ford VAG		1	**51277284**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)					4	**51277230**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec joints avec tube ondulé

pôles occupés	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
3	0,75	150	Citroen Fiat Iveco Peugeot		1	**51277295**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	250	Citroen Peugeot		1	**51277306**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)				4	**51277389**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle
avec joint d'étanchéité
avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Citroen Peugeot	C3 C5 II C6 407		1	**51277313**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)					4	**51277389**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle
avec joints
avec tuyau




Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Ford		1	**51277323**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)				4	**51277207**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle
avec joints
avec tuyau



Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
175	BMW Mercedes-Benz VAG		1	**51277336**
Accessoire		**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: argenté
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175	VAG		1	**51277341**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (KOSTAL MLK 1,2)				4	**51277234**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau




Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	250	VAG		1	**51277359**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)					4	**51277216**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	250	0,75	Renault		1	**51277368**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)					4	**51277389**

RepCon

Câble adaptateur, thermostat

Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à 105 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec gaine protectrice



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	300	Fiat Citroen Peugeot		1	**51277385**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéité avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,6	0,75	200	VAG		1	**51277401**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
1,5	1	200		1	**51277419**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	250	Fiat VAG	 NEW	1	**51277423**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm		ME	
Boîtier de connecteur JPT	2,8		10	**50391127**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)		1	10	**51277216**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,64	0,75	200	Dacia Nissan Opel Renault		1	**51277440**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,64	1	200	Ford Opel		1	**51277442**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec joints avec fiche

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,6	0,75	200	VAG		1	**51277453**

5 pôle


RepCon
Page 59


RepCon
Page 59


RepCon
Page 60


RepCon
Page 60


RepCon
Page 60


RepCon
Page 61


RepCon
Page 61


RepCon
Page 61



RepCon
Page 62


RepCon
Page 62


RepCon
Page 62


RepCon
Page 63


RepCon
Page 63


RepCon
Page 63

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 5
pôles occupés: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1,5 à 4	150	Citroen Fiat Peugeot	Jumper Ducato Boxer		1	**51277182**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)					4	**51277390**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	25	**50252554**
				Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 5
pôles occupés: 5
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1,5 à 2,5	150	Alfa Romeo Fiat Opel	Mito Grande Punto Punto Evo Corsa D Adam		1	**51277183**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)					5	**51277390**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252553**
				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	175	Citroen Fiat Peugeot		1	**51277250**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec joints
avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175	VAG Fiat	Punto		1	**51277263**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCON 1,2)	5	**51277227**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1	175	Fiat	Panda Panda Van Punto Punto Van Stilo Stilo Multi Wagon		1	**51277277**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (Molex Fork PCB 5.0)	5	**51277239**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,5 à 4	150	Alfa Romeo Fiat Iveco Lancia		1	**51277283**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	25	**50252554**
			Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec joints avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Alfa Romeo Citroen Fiat Lancia Nissan Opel Peugeot Suzuki Volvo		1	**51277288**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1,5 à 4	150	Citroen Peugeot	C3 Xsara Picasso 206 307		1	**51277301**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252553**
				Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Citroen Fiat Peugeot Renault		1	**51277303**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)				5	**51277389**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	0,75	200	VAG		1	**51277308**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)					1	**51277230**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	250	VAG	 NEW	1	**51277355**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	2,5	200	Fiat Peugeot Citroen		1	**51277410**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 5
Champ de température: -40 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
2,8	2,5	200		1	**51277420**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 5
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé


Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	175	VAG		1	**51277448**

6 pôle


RepCon
Page 65


RepCon
Page 65


RepCon
Page 65



RepCon
Page 66


RepCon
Page 66


RepCon
Page 66


RepCon
Page 67


RepCon
Page 67


RepCon
Page 68


RepCon
Page 68


RepCon
Page 68


RepCon
Page 69


RepCon
Page 69


RepCon
Page 69


RepCon
Page 70


RepCon
Page 70


RepCon
Page 70


RepCon
Page 70


RepCon
Page 71


RepCon
Page 71


RepCon
Page 71


RepCon
Page 72


RepCon
Page 72



RepCon
Page 72


RepCon
Page 73


RepCon
Page 73


RepCon
Page 73


RepConEconoseal
Page 73


RepConEconoseal
Page 74


RepCon
Page 74


RepCon
Page 74

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Matériel: Silicone

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,5	300	BMW Mercedes-Benz VAG		1	**51277162**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)				6	**51277206**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Fiat	Doblo		1	**51277251**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCP 1,5)					6	**51277215**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec joints, avec boîtier pour cosse femelle, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,5	175	Citroen Fiat Peugeot		1	**51277253**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	175	Citroen Fiat Peugeot		1	**51277255**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (Molex Fork PCB 5.0)				6	**51277239**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75 à 1	250	Fiat Lada Dacia Citroen Peugeot Renault		1	**51277261**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	4	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	2	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	0,75	200	Alfa Romeo Fiat Ford Lancia Opel Suzuki		1	**51277264**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)					6	**51277209**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75 à 1	250	Citroen Fiat Ford Lancia Mazda Opel Peugeot Volvo		1	**51277270**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	4	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	2	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75 à 1	250	Fiat Lada Dacia Citroen Peugeot Renault		1	**51277290**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	4	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	2	**51277390**


Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau





Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1 à 4	145	Citroen Dacia Nissan Peugeot		1	**51277292**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252553**
			Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,5	200	Nissan Opel Renault Suzuki		1	**51277317**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
2,5	150	Citroen Peugeot	C4 206 307		1	**51277320**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)					6	**51277390**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1	250	Nissan	Micra III		1	**51277325**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	6	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	6	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à 140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1	200	Mercedes-Benz	A-Klasse C-Klasse		1	**51277326**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCP 2,8 | Delphi DCK 2,8)	6	**51277217**


Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 2
6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1 à 4	145	Citrön Dacia Nissan Peugeot		1	**51277332**

Contenu	Section de câble mm²	ME	
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Dacia | Nissan | Peugeot)		1	**51277292**
	4	1	**51277291**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**
	Katalog04	50	**50252553**
	Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: argenté
Matériel: Silicone
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175	VAG		1	**51277342**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (KOSTAL MLK 1,2)	6	**51277234**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	175	BMW		1	**51277349**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	250	VAG		1	**51277360**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm		ME	
Boîtier de connecteur	2,8		10	**50390674**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)		1	6	**51277216**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	VAG Renault		1	**51277367**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)	6	**51277209**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	0,75	200	VAG		1	**51277373**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Boîtier de connecteur	1,5		1	**50390672**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)	1,6	0,75	6	**51277209**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -40 à +125 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1,5	1	175	Ford	Transit		1	**51277379**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -40 à +125 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,5	175	Ford		1	**51277381**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -40 à +125 °C
Matériel: Silicone

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	200	Toyota		1	**51277383**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joint d'étanchéite, avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5	0,75	200	VAG Renault		1	**51277387**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joint d'étanchéite, avec blocage, avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1,6	0,75	200	Fiat	500 500C		1	**51277398**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: argenté

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite avec tuyau



Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	200	Alfa Romeo Opel		1	**51277402**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: argenté

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1 à 4	145	Alfa Romeo Fiat Lancia		1	**51277403**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**
	Katalog04	50	**50252553**
	Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
1	200		1	**51277425**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon Econoseal

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 6
pôles occupés: 4
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	200	Ford		1	**51277437**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon Econoseal

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec joints, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	200	Ford		1	**51277438**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec joints, avec fiche

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,6	0,75	200	VAG		1	**51277454**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 6
Champ de température: -25 à +180 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle, avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	175	Ford		1	**51277461**

7 pôle

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 7
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec joints
avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau





Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75	200	Opel General Motors		1	**51277287**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)				7	**51277209**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble

Nombres de pôles: 7
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour
cosse femelle
avec tuyau



Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
1	200	Mercedes-Benz	C-Klasse CLC-Klasse CLS E-Klasse GLK-Klasse S-Klasse		1	**51277289**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCP 2,8 | Delphi DCK 2,8)					7	**51277217**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

8 pôle


RepCon
Page 76


RepCon
Page 76


RepCon
Page 77


RepCon
Page 77


RepCon
Page 77


RepCon
Page 78


RepCon
Page 78


RepCon
Page 78


RepCon
Page 78


RepCon
Page 79

RepCon

Kit de réparation de câble




Nombres de pôles: 8
pôles occupés: 6
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle

Longueur câble mm	Montage d'origine	Côté d'assemblage	Raccord	UL	N° d´article
100	Fiat Citroen Peugeot	droite		1	**51277155**
		gauche		1	**51277154**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 8
pôles occupés: 4
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: côté conducteur + passager av.

Matériel: Silicone
Info: avec boîtiier de broches femelles avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d´article
0,75 à 1	200	Fiat	500 500 C 500L 500X		1	**51277280**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	2	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	2	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 8
pôles occupés: 5
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: côté conducteur + passager av.

Matériel: Silicone
Info: avec boîtiier de broches femelles avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75 à 1	200	Citroen Fiat Peugeot		1	**51277281**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	3	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	2	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 8
pôles occupés: 8
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: côté conducteur + passager av.

Matériel: Silicone
Info: avec boîtiier de broches femelles avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75 à 1	200	Citroen Fiat Peugeot		1	**51277282**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	6	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	2	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**


RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 8
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
300	0,5	VAG Mercedes-Benz Iveco		1	**51277345**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)	8	**51277206**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 8
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1	175	BMW		1	**51277350**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 8
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Matériel: Silicone
Info: avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	250	VAG		1	**51277361**
Contenu					**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)					8	**51277216**
Accessoire				**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 8
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
4,8	1,5 à 2,5	200		1	**51277412**
Contenu				**ME**	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco SPT)				3	**51277223005**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 8
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,6	0,75	200	VAG		1	**51277450**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 8
Champ de température: -25 à +140 °C
Matériel: Silicone

Info: avec joints
avec fiche

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,6	0,75	200	VAG		1	**51277455**

10 pôle

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 10
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: Tableau de bord du côté conducteur

Matériel: Silicone
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

pôles occupés	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2	0,75	250	Fiat		1	**51277144**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	2	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	10	**51277390**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 10
Champ de température: -25 à +140 °C
Matériel: Silicone

Info: avec manchon à chaud/par pression avec boîtier pour cosse femelle avec attache-câbles avec sertisseur avec adaptateur de fusible

pôles occupés	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2	0,5 à 1,5	250	Fiat		1	**51277157**

Contenu	ME	
Attache-câbles	1	**50266491**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2	**51277390**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 10
Champ de température: -25 à +140 °C
Côté d'assemblage: entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5 à 4	300	Renault		1	**51277321**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252553**
	Katalog04	25	**50252554**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 10
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Matériel: Silicone

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2,8	1	500	VAG		1	**51277362**


Contenu	Largeur d'emboîtement mm		ME	
Boîtier de connecteur	2,8		1	**50390668**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)		1	10	**51277216**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

12 pôle

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 12
Champ de température: -25 à +140 °C
Matériel: Silicone

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

pôles occupés	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Version	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2	0,75	250	Megane I Megane II Scenic II Grand Scenic II	Renault		1	**51277262**

Contenu	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	2	**51277389**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 12
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

pôles occupés	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
2	0,75	250	Fiat Smart Mercedes-Benz	 NEW	1	**51277363**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	2	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	10	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 12
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Matériel: Silicone

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joint d'étanchéite avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,75 à 1,5	500	VAG	 NEW	1	**51277409**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)	1,6	0,75	8	**51277209**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)	2,8	1,5	4	**51277395**

Kit de réparation pour câbles, projecteur principal



Nombres de pôles: 12
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle
avec joint d'étanchéite
avec sertisseur
avec cache

Section de câble mm²	Raccord	UL	N° d´article
0,35 à 2,5		1	**51277411**

14 pôle

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 14
Champ de température: -25 à +140 °C

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
150	Renault		1	**51277339**
Contenu			**ME**	
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)			6	**51277390**
Accessoire		**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II		Katalog04	50	**50252553**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 14
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: étamé
Matériel: Silicone

Info: avec joints avec boîtiier de broches femelles avec tuyau

Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
0,5	175	Fiat Citroen Peugeot Lancia Alfa Romeo		1	**51277344**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (Sicma 1.5)	1,5	0,75	12	**51277389**
Câble de réparation RepLine (Sicma 2.8)	2,8	1	2	**51277390**

Accessoire	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	Katalog04	50	**50252552**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 14
Champ de température: -25 à +125 °C
Surface de contact: étamé

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,5 2,8	500	VAG		1	**51277374**

Contenu	Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	ME	
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)	1,6	0,75	8	**51277209**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)	2,8	1,5	6	**51277395**

RepCon

Kit de réparation de câble



Nombres de pôles: 14
Champ de température: -25 à +140 °C
Surface de contact: plaqué d'or

Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Section de câble mm²	Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d´article
1,6	0,75	200	VAG		1	**51277451**


Câble d'antenne


Fakra
Page 86


Fakra
Page 86


Fakra
Page 86


Fakra
Page 87


Fakra
Page 87


Fakra
Page 87


FakraFME
Page 87

Fakra

Nombres de pôles: 1 **Champ de température:** -25 à +140 °C

Adaptateur, câble d'antenne



Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
Boîtier de la cheville/du boulon	Code Z	150		1	**51277240**

Accessoire	voir	UL	
Adaptateur, câble d'antenne Fakra	Page 86	1	**51277244**

Fakra

Nombres de pôles: 1 **Champ de température:** -25 à +140 °C

Adaptateur, câble d'antenne



Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
Boîtiier de broches femelles	Code Z	150		1	**51277244**

Fakra

Nombres de pôles: 1 **Info:** avec fiche sertie

Jeu de boîtier de connecteur




Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Raccord	UL	N° d´article
Boîtiier de broches femelles	Code Z		1	**50390772**

Accessoire	voir	UL	
Pince de sertissage	Katalog08	1	**90942242**
Pince de sertissage CrimPro 30	Katalog08	1	**95942164**
Mâchoires de sertissage (KOSTAL MLK 1,2)	Katalog08	1	**95942167**
Pince de sertissage CrimPro 30	Katalog08	1	**95942166**

Fakra

Jeu de boîtier de connecteur



Nombres de pôles: 1 **Info:** avec fiche sertie

Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Raccord	UL	N° d´article
Boîtier de la cheville/du boulon	Code Z		1	**50390773**

Accessoire	voir	UL	
Pince de sertissage	Katalog08	1	**90942242**
Pince de sertissage CrimPro 30	Katalog08	1	**95942164**
	Katalog08	1	**95942166**
Mâchoires de sertissage (KOSTAL MLK 1,2)	Katalog08	1	**95942167**

Fakra

Câble d'antenne



Nombres de pôles: 1 **Champ de température:** -25 à +140 °C

Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Longueur de câble m	Raccord	UL	N° d´article
Boîtier de la cheville/ du boulon	Code Z	1,25		1	**51277241**
		2		1	**51277242**
		5		1	**51277243**

Accessoire	voir	UL	
Adaptateur, câble d'antenne Fakra	Page 86	1	**51277244**
Adaptateur, câble d'antenne Fakra | FME	Page 87	1	**51277245**

Fakra

Câble d'antenne



Nombres de pôles: 1 **Champ de température:** -25 à +140 °C

Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Longueur de câble m	Raccord	UL	N° d´article
Boîtiier de broches femelles	Code Z	5,45	NEW	1	**51277430**

Fakra FME

Adaptateur, câble d'antenne



Nombres de pôles: 1 **Champ de température:** -25 à +140 °C

Type de fiche	Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d´article
Contact mâle à souder	Boîtiier de broches femelles	Code Z	150		1	**51277245**

Accessoire	voir	UL	
Turbo-chalumeau Burner	Katalog08	1	**95921001**

»KNOW+HOW

Savoir+Faire : kits de réparation pour câble d'antenne (connecteur Fakra)







Câble d'antenne, FAKRA
Numéro d'article : 51277241, -243



Câble adaptateur, câble d'antenne
Numéro d'article : 51277244, -245



Jeu de boîtier de connecteur
Numéro d'article : 50390772, -773

La raison : le câble d'antenne du véhicule est défectueux
Conduire sans radio ? Inimaginable de nos jours pour la plupart, puisque la quasi-totalité des conducteurs écoute de la musique ou la radio en voiture. Mais que faire en cas de défaillance de la radio due à un câble d'antenne défectueux ?

Attention : le problème peut bien sûr également survenir avec une télécommande radio.

Problème : comment puis-je trouver le câble d'antenne adapté à mon véhicule ?
Le câble d'antenne défectueux doit être remplacé le plus rapidement possible. Le plus souvent, les véhicules sont toutefois équipés de boîtiers Fakra (mâles et/ou femelles) différents. Et les constructeurs automobiles posent parfois le câble sans aucun connecteur intermédiaire sur toute la longueur du véhicule. Dans ce cas, aucune contrefiche Fakra n'est disponible. Comment le modèle neutre à code Z proposé par Herth+Buss peut-il être utilisé dans tous les cas ?

Solution : nos kits de réparation pour le câble d'antenne
Si le véhicule dispose d'un boîtier Fakra femelle, notre câble de réparation peut être branché directement. Si le véhicule est équipé d'un connecteur mâle, il est possible d'insérer d'un côté ou des deux côtés le câble adaptateur portant le numéro d'article 51277244. Celui est équipé d'un boîtier de prise sur les deux côtés, ce qui permet d'utiliser nos câbles coaxiaux susmentionnés. Nous avons également pensé au problème d'absence de contrefiche Fakra dans certains véhicules. Les ateliers à la recherche d'une possibilité de branchement d'un seul câble au moyen des nouveaux câbles adaptateurs peuvent utiliser le kit d'articles 51277245. Ce kit se compose d'un contact Fakra femelle serti (+ boîtier), d'un contact FME femelle serti (+ boîtier) et d'un contact FME mâle. Avantage de ce kit : le contact peut également être brasé. Il serait également est possible d'utiliser le jeu de boîtier de connecteur 50390773 pour le branchement direct au câble d'antenne dans le véhicule. Nous avons en effet nous avons ajouté à notre gamme les jeux de boîtier de connecteur 50390772 et -773, en réponse à la demande des ateliers.

Kit de réparation de câble, fiche de remorque

Kit de réparation de câble, fiche de remorque



Le kit de réparation permet de remplacer les fiches de remorque défectueuses et 1,5 m de câble. Dans la mesure où la détérioration des fiches s'accompagne souvent de la pénétration d'humidité jusque dans la conduite, où elle provoque à plus ou moins long terme des tâches de corrosion, la réparation ainsi opérée est durable. Une fois la fiche défectueuse découpée, les deux extrémités de câble sont reliées à l'aide de la fiche sertie rétractable comprise dans le kit. La gaine thermorétractable également livrée assure une protection contre la corrosion et les influences mécaniques à l'œuvre au niveau du point de raccord.

Nombres de pôles: 7
Matériel: Matière plastique
DIN/ISO: 1724 N-Typ

Info: avec gaine thermorétractable
avec manchon à chaud/par pression
avec tuyau

Section de conducteur mm²	Longueur câble mm	UL	N° d´article
6 x 1,0 1 x 1,5	1500	1	**51305532**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pistolet à air chaud HeatGun		Katalog08	1	**95920000**

Kit de réparation de câble, fiche de remorque



Le kit de réparation permet de remplacer les fiches de remorque défectueuses et 1,5 m de câble. Dans la mesure où la détérioration des fiches s'accompagne souvent de la pénétration d'humidité jusque dans la conduite, où elle provoque à plus ou moins long terme des tâches de corrosion, la réparation ainsi opérée est durable. Une fois la fiche défectueuse découpée, les deux extrémités de câble sont reliées à l'aide de la fiche sertie rétractable comprise dans le kit. La gaine thermorétractable également livrée assure une protection contre la corrosion et les influences mécaniques à l'œuvre au niveau du point de raccord.

Nombres de pôles: 13
Voltage: 12 V
Matériel: Matière plastique

DIN/ISO: 11446
Info: avec manchon à chaud/par pression
avec gaine thermorétractable
avec tuyau

pôles occupés	Section de conducteur mm²	Longueur câble mm	UL	N° d´article
8	7 x 1,0 1 x 1,5	1500	1	**51305634**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pistolet à air chaud HeatGun		Katalog08	1	**95920000**




Câbles de réparation

Câble de réparation **96 - 102**


Câble de réparation


RepLine
Page 96



RepLine
Page 96


RepLine
Page 97


RepLine
Page 97


RepLine
Page 98


RepLine
Page 98


RepLine
Page 99



RepLine
Page 99



RepLine
Page 100


RepLine
Page 100


RepLine
Page 101


RepLine
Page 101


RepLine
Page 102


RepLine
Page 102


RepLine
Page 103


RepLine
Page 103


RepLine
Page 104


RepLine
Page 104


RepLine
Page 105


RepLine
Page 105


RepLine
Page 106


RepLine
Page 106


RepLine
Page 107


RepLine
Page 107


RepLine
Page 107


RepLine
Page 108



RepLine
Page 108


RepLine
Page 108

» REPLINE

Deux en un

Les câbles de réparation RepLine sont proposés dans notre assortiment Elparts. Cette série est particulièrement intéressante pour les garages qui n'ont besoin que de peu de sertisseurs dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Avantage déterminant : le sertisseur et le câble sont déjà sertis, ce qui supprime une opération complète. En outre, les coûts d'acquisition et d'utilisation d'une pince de sertissage sont économisés. Les câbles de réparation des sertisseurs mâles et femelles les plus courants sont fournis en conditionnement de dix unités. Ceci permet de réduire les dépenses liées aux gros conditionnements. L'utilisation de câbles en silicone extrêmement souples et résistants à la température représente un avantage supplémentaire.



RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
2,8	0,8	300	AMP Tyco JPT	0,5	10	**51277202**
				0,75	10	**51277203**
				1	10	**51277216**
				1,5	5	**51277395**

Contenu	ME	
Sertisseur JPT | AFK 2.8 (TE Connectivity)	1	**50251826**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	uniquement pour	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04		50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08		1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08		1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ronde (AMP Tyco JPT | AMP Tyco JT | AMP Tyco SPT | AMP Tyco ST)		Katalog08	51277202 51277203 51277216	1	**95945335**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ronde (AMP Tyco JPT | AMP Tyco SPT | AMP Tyco TAB | Delphi HVF2 | GHW DFK | GHW MDK 3)		Katalog08	51277395	1	**95945404**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08		1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08		1	**95942164**
		Katalog08		1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08		1	**95942330**

YouTube herthundbuss.com/channel

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 9 A
Surface: plaqué d'or
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
2,8	0,8	300	0,75	AMP Tyco JPT	10	**51277231**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ronde (AMP Tyco JPT | AMP Tyco JT | AMP Tyco SPT | AMP Tyco ST)		Katalog08	1	**95945335**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942166**
		Katalog08	1	**95942164**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Fiche plate
Capacité de transport de courant: 9 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à -185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²		UL	N° d´article
2,8	0,8	300	AMP Tyco JPT	1	NEW	5	**51277391**
				1,5		5	**51277392**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco JT | AMP Tyco JPT asy)		Katalog08	1	**95945392**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Fiche plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
2,8	0,8	300	AMP Tyco JPT AMP Tyco MCP 2,8	0,5	10	**51277218**
				0,75	10	**51277219**
				1	10	**51277220**

Contenu	ME	
Sertisseur JPT | MCP 2,8 | AFS 2.8 (TE Connectivity)	1	**50253315**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco JPT | AMP Tyco JT | AMP Tyco SPT | AMP Tyco ST)		Katalog08	1	**95945335**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942331**
		Katalog08	1	**95942330**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Tension du réseau: 24 V
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
1,2	0,6	300	AMP Tyco MCON 1,2	0,5	10	**51277227**
				1,0	10	**51277228**

Contenu	Coupe transversale mm²	ME	
Sertisseur MCON 1,2 (TE Connectivity)	0,5 à 0,75	1	**50253517**
	1 à 1,5	1	**50253518**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MQS)		Katalog08	1	**95945425**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
1,6	0,6	300	AMP Tyco MCP 1,5	0,5	10	**51277214**
				0,75	10	**51277215**

Contenu	ME	
Sertisseur MCP 1,5 (TE Connectivity)	1	**50251459**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MCP)		Katalog08	1	**95945369**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942331**
		Katalog08	1	**95942330**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 9 A
Surface: plaqué d'or
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
1,6	0,6	300	0,75	AMP Tyco MCP 1,5	10	**51277232**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MCP)		Katalog08	1	**95945369**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942166**
		Katalog08	1	**95942164**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
2,8	0,8	300	AMP Tyco MCP 2,8 Delphi DCK 2,8	0,5	10	**51277204**
				0,75	10	**51277205**
				1	10	**51277217**

Contenu	ME	
Sertisseur MCP 2,8 (TE Connectivity)	1	**50251483**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MCP)		Katalog08	1	**95945406**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 9 A
Surface: plaqué d'or
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
2,8	0,8	300	0,75	AMP Tyco MCP 2,8 Delphi DCK 2,8	10	**51277233**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MCP)		Katalog08	1	**95945406**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942166**
		Katalog08	1	**95942164**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Tension du réseau: 24 V
Capacité de transport de courant: 9 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C

Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
0,8	300	AMP Tyco MCP 6,3	1,5	5	**51277221005**
			2,5	5	**51277222005**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	1,5 à 2,5	Katalog04	50	**50252553**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MCP)		Katalog08	1	**95945407**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 7,5 A
Surface: étamé
Champ de température: -40 à +120 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
0,6	0,6	300	0,75	AMP MQS Clean Body	10	**51277238**

Contenu	ME	
Sertisseur MQS Clean Body (TE Connectivity)	1	**50251497**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 9 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
0,6	0,6	300	AMP Tyco MQS	0,5	10	**51277206**
				0,75	10	**51277207**

Contenu	ME	
Sertisseur MQS (TE Connectivity)	1	**50251476**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MQS)		Katalog08	1	**95945425**
		Katalog08	1	**95945426**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 9 A
Surface: plaqué d'or
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
0,6	0,6	300	0,75	AMP Tyco MQS	10	**51277229**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MQS)		Katalog08	1	**95945425**
		Katalog08	1	**95945426**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942331**
		Katalog08	1	**95942330**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942166**
		Katalog08	1	**95942164**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Fiche plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
0,6	0,6	300	AMP Tyco MQS	0,5	10	**51277210**
				0,75	10	**51277211**

Contenu	ME	
Sertisseur MQS (TE Connectivity)	1	**50251480**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MQS)		Katalog08	1	**95945425**
		Katalog08	1	**95945426**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
1,6	0,8	300	AMP Tyco MT II	0,5	10	**51277208**
				0,75	10	**51277209**

Contenu	ME	
Sertisseur MT II (TE Connectivity)	1	**50253311**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MT II | AMP Tyco MT III)		Katalog08	1	**95945370**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 9 A
Surface: plaqué d'or
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
1,6	0,8	300	0,75	AMP Tyco MT II	10	**51277230**

Contenu	ME	
Sertisseur MT II (TE Connectivity)	1	**50251901**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MT II | AMP Tyco MT III)		Katalog08	1	**95945370**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942166**
		Katalog08	1	**95942164**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Fiche plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
1,6	0,6	300	AMP Tyco MT II AMP Tyco MCP 1,5	0,5	10	**51277212**
				0,75	10	**51277213**

Contenu	ME	
Sertisseur MCP 1,5 | MT II (TE Connectivity)	1	**50251465**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco MT II | AMP Tyco MT III)		Katalog08	1	**95945370**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**

RepLine

Câble de réparation



Exemple: 

Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm²	UL	N° d´article
0,8	0,8	300	Delphi Ducon 0,8 F	0,5	10	**51277200**
				0,75	10	**51277201**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 12 A
Surface: argenté
Champ de température: à +170 °C
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
1,2	0,6	300	0,75	KOSTAL MLK 1,2	10	**51277234**

Contenu			ME	
Sertisseur (KOSTAL MLK 1,2 Sm)			1	**50253479**
Accessoire	**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (KOSTAL MLK 1,2)		Katalog08	1	**95945400**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Fiche plate
Capacité de transport de courant: 12 A
Surface: argenté
Champ de température: à +170 °C
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
1,2	0,6	300	0,75	KOSTAL MLK 1,2	10	**51277235**

Contenu			ME	
Sertisseur (KOSTAL MLK 1,2)			1	**50253392**
Accessoire	**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (KOSTAL MLK 1,2)		Katalog08	1	**95945403**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 20 A
Surface: argenté
Champ de température: à +170 °C
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
2,8	0,8	300	1	KOSTAL SLK 2,8	10	**51277236**

Contenu			ME	
Sertisseur (KOSTAL SLK 2,8)			1	**50253234**
Accessoire	**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (KOSTAL SLK 2,8)		Katalog08	1	**95945402**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Fiche plate
Capacité de transport de courant: 20 A
Surface: argenté
Champ de température: à +170 °C
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
2,8	0,8	300	1	KOSTAL SLK 2,8	10	**51277237**

Contenu			ME	
Sertisseur (KOSTAL SLK 2,8)			1	**50253250**
Accessoire	**Coupe transversale mm²**	**voir**	**UL**	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (KOSTAL SLK 2,8)		Katalog08	1	**95945402**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**

DISPONSIBLE DANS LA GAMME!

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Surface: étamé
Champ de température: -40 à +120 °C

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
3	3	300	1	Molex Fork PCB 5.0	10	**51277239**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Surface: étamé
Champ de température: -40 à +120 °C

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
1,5	0,8	300	0,75	Sicma 1.5	10	**51277389**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Surface: étamé
Champ de température: -40 à +120 °C

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
2,8	0,8	300	1	Sicma 2.8	10	**51277390**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 9 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à -185 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine	UL	N° d´article
2,8	0,8	300	1,5	Delphi Du-con 2.8	5	**51277394**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**
Mâchoires de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1 1,5 à 2,5	Katalog08	1	**95942347**
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	**95942187**
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	**95942164**
		Katalog08	1	**95942166**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +180 °C
Voltage: à 24 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine		UL	N° d´article
1	0,64	300	0,5	AMP Tyco GET 0,64	NEW	10	**51277396**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

RepLine

Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate
Capacité de transport de courant: 5 A
Surface: étamé
Champ de température: -25 à +180 °C
Voltage: à 24 V


Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm²	Montage d'origine		UL	N° d´article
1,5	0,6	300	0,5	YESC KAIZEN 1.5	NEW	10	**51277397**

Accessoire	Coupe transversale mm²	voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II	0,5 à 1,5	Katalog04	50	**50252552**

» EXEMPLE D'UTILISATION


Raccordement des câbles

1




L'avantage déterminant de nos RepLine est le fait que les contacts sont déjà parfaitement sertis avec le câble en silicone. L'utilisateur n'a aucun sertissage à effectuer à cet endroit.

2




Il lui suffit de relier le câble de réparation au câble présent dans le véhicule (ici en jaune). Auparavant, les deux câbles doivent être dénudés (par exemple avec notre pince à dénuder).

3



Un connecteur à écrasement, à rétraction ou à brasage peut être utilisé pour le raccordement.

4




Les câbles doivent ensuite être sertis l'un après l'autre avec le connecteur. Dans cet exemple, notre pince de sertissage CrimPro10 est utilisée alternativement à la CrimPro30.

5



Le connecteur doit ensuite être rétracté à l'aide d'un sèche-cheveux.


raaco

Assortiments

Assortiment, câble de réparation	**129**
Assortiment, kit de réparation de câble	**125 - 127**
Assortiment, kit réparation de câble	**126 - 127**
Clip	**119**
Collier de serrage	**123**
Joint, tube ondulé	**119**
Kit de réparation, climatisation	**113**
Kit de réparation, conduite de dépression	**121**
Kit de réparation, conduite de pression (filtre à particule)	**124**
Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage	**115 - 117**
Patte métallique	**123**
Pièce de raccord / distributeur, tuyaux	**118**
Raccord de tuyau	**118**




Kit de réparation, climatisation

» KIT DE RÉPARATION, CLIMATISATION

Plus d'informations sur le kit de réparation, climatisation

Toutes les tailles d'assemblage ont fait l'objet d'essais de rupture, menés par l'organisme allemand de contrôle technique TÜV, qui ont confirmé leur résistance élevée :

- 10 mm : Pression de rupture > 100 bar
- 12 mm : Pression de rupture > 100 bar
- 14 mm : Pression de rupture > 80 bar
- 16 mm : Pression de rupture > 60 bar
- 18 mm : Pression de rupture > 50 bar



Avantages du produit :

- Couverture de la plupart des tailles standard de 10 à 18 mm
- Pas de dimensions en pouces non standard incluses
- Pas de corrosion possible sur les conduites réparées en raison de l'utilisation de l'aluminium
- Composants anodisés
- Composants de différentes couleurs pour une installation facile et sûre
- Installation possible sans outils spéciaux
- Rentabilité plus élevée qu'avec l'installation d'un système de conduites tout nouveau
- Ne se limite pas à un seul constructeur et est donc utilisable universellement, également pour les véhicules utilitaires et les engins agricoles
- Solution de réparation rapide comme aide immédiate, sans longs délais d'attente ni immobilisation

Autres tailles et sections de tuyaux (90°/45°) disponibles sur demande





RepAC

Kit de réparation, climatisation

Matériel: Aluminium
HNBR (caoutchoucs nitrile hydrogénés)
Surface: anodisé
Info: avec joints
avec tuyau de raccordement



Le kit de réparation permet d'assembler des tuyaux de climatisation en aluminium sectionnés ou de remplacer des sections de tuyau entières. Il comprend pour les réparations des tuyaux en aluminium de 20 cm de longueur chacun, ainsi que des ensembles d'assemblage constitués de pièces de raccordement par vissage et de joints. Un coupe-tube, un outil à ébavurer et un abrasif non-tissé sont nécessaires au déroulement correct des opérations et eux aussi compris dans ce kit de réparation. Les bagues d'étanchéité fournies dans les ensembles conviennent à tous les frigorigènes courants.

Epaisseur de paroi mm	Ø extérieur mm	Diamètre de la bague détanchéité mm	Quantité	Qté	UL	N° d´article
1,0	10,0 12,0 14,0 16,0 18,0	10,0 12,0 14,0 16,0 18,0	98 NEW	98	1	**54272015**

Contenu	Ø extérieur mm	Diamètre de la bague détanchéité mm	ME	
Kit de réparation, climatisation RepAC	10,0	10,0	1	**51272010**
	12,0	12,0	1	**51272012**
	14,0	14,0	1	**51272014**
	16,0	16,0	1	**51272016**
	18,0	18,0	1	**51272018**

1



RepAC

Kit de réparation, climatisation

Matériel: Aluminium
HNBR (caoutchoucs nitrile hydrogénés)
Surface: anodisé
Info: avec joints
avec tuyau de raccordement



Epaisseur de paroi mm	Ø extérieur mm	Diamètre de la bague détanchéité mm	UL	N° d´article
1,0	10,0	10,0 NEW	1	**51272010**
	12,0	12,0 NEW	1	**51272012**
	14,0	14,0 NEW	1	**51272014**
	16,0	16,0 NEW	1	**51272016**
	18,0	18,0 NEW	1	**51272018**



3

Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage


RepPipe
Page 115


RepPipe
Page 116


RepPipe
Page 117


Page 117


RepPipe
Page 118


RepPipe
Page 118


RepPipe
Page 118


RepPipe
Page 119


RepPipe
Page 119



3

RepPipe

Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage

Version: NW 4,5mm -> 3,0mm
NW 4,5mm -> 4,0mm
Matériel: POM (Polyoxyméthylène)
Polyamide 6
EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
Longueur de tube: 2500 mm
Info: avec joints
avec tuyau de raccordement
avec adaptateur



1



Le kit de réparation permet de remplacer rapidement et aisément les zones défectueuses des conduites de liquide lave-glace. Pour la réparation de conduites de tube ondulé d'une largeur nominale de 4,5, il comprend des éléments de raccordement de tube ondulé, des clips de montage et des joints d'étanchéité dans trois diamètres différents ainsi qu'un tube ondulé d'une longueur de 2,5 m. A l'aide des adaptateurs de raccordement, il est également possible de réparer des zones défectueuses sur des conduites de liquide lave- glace en tuyau flexible lisse d'un diamètre de 3 et 4 mm. En outre, des raccords de tuyaux sont inclus pour le raccordement direct des tuyaux flexibles lisses.

	Qté	UL	N° d´article
	159	1	**54271025**

Contenu	Diamètre nominal mm	Diamètre intérieur mm	ME	
Boîte de rangement			1	**99994521**
Clip RepPipe			28	**51271335**
Joint, tube ondulé RepPipe	4,5	5,0	30	**50280050**
		5,5	30	**50280055**
		6,0	30	**50280060**
Pièce de raccord / distributeur, tuyaux RepPipe			6	**51271320**
			6	**51271321**
	4,5		8	**51271330**
Raccord de tuyau RepPipe			10	**51271310**
			10	**51271311**
Tube ondulé	4,5	4,3	1	**51271140**

Accessoire	Diamètre nominal mm	Diamètre intérieur mm	voir	UL	
Joint, tube ondulé RepPipe	4,5	5,0	Page 119	50	**50280150**
		5,28	Page 119	50	**50280052**
		6,1	Page 119	50	**50280061**



RepPipe

Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage

Matériel: POM (Polyoxyméthylène)
Polyamide 6
EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
Longueur de tube: 500 mm
Info: avec joints
avec tuyau de raccordement





Le kit de réparation permet de réparer facilement et rapidement des parties défectueuses de la conduite de liquide lave-glace. Pour la réparation de la conduite en tube ondulé d'une largeur nominale de 4,5, il comprend des raccords de tube ondulé, des clips de montage et des joints en quatre diamètres différents ainsi qu'un tube ondulé d'une longueur de 50 cm.

	UQ	UL	N° d´article
	Kit	1	**54271026066**

Contenu	Diamètre nominal mm	Diamètre intérieur mm	ME	
Clip RepPipe			4	**51271335**
Joint, tube ondulé RepPipe	4,5	5,0	2	**50280150**
			2	**50280050**
		5,28	2	**50280052**
		5,5	2	**50280055**
		6,0	4	**50280060**
		6,1	2	**50280061**
Pièce de raccord / distributeur, tuyaux RepPipe			2	**51271330**
Tube ondulé		4,3	1	**51271140**

RepPipe

Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage

Version: NW 4,5 mm -> 3,0 mm
NW 4,5 mm -> 4,0 mm
Matériel: POM (Polyoxyméthylène)
Longueur de tube: 2500 mm
Info: avec joints
pour buse de lave-glace
pour pompe de lave-glace
avec tuyau de raccordement
avec adaptateur



Le kit de réparation permet de remplacer rapidement et aisément tant les zones défectueuses que des sections entières de tuyaux sur la tuyauterie d'eau de lavage. Il permet également de remplacer des pièces de raccordement courantes. Pour la réparation des tubes ondulés d'un diamètre nominal de 4,5, le kit de réparation comprend des éléments de raccordement en tube ondulé, des clips de montage et des joints d'étanchéité dans six diamètres différents ainsi qu'un tube ondulé d'une longueur de 2,5 m. Des adaptateurs de raccordement permettent en outre de réparer les zones défectueuses des flexibles lisses d'un diamètre de 3 et 4 mm sur la tuyauterie d'eau de lavage. Enfin, le kit comprend des raccords pour le montage direct de tuyaux flexibles lisses.

			Qté	UL	N° d´article
			333	1	**54271027**
Contenu	**Diamètre nominal mm**	**Diamètre intérieur mm**		**ME**	
Boîte de rangement				1	**99994522**
Clip RepPipe				50	**51271335**
Joint, tube ondulé RepPipe	4,5	5,0		30	**50280050**
				30	**50280150**
		5,28		30	**50280052**
		5,5		30	**50280055**
		6,0		30	**50280060**
		6,1		30	**50280061**
Pièce de raccord / distributeur, tuyaux RepPipe				6	**51271323**
				6	**51271326**
				6	**51271324**
				6	**51271327**
				8	**51271322**
				8	**51271325**
				8	**51271320**
				8	**51271321**
	4,5			16	**51271330**
Raccord de tuyau RepPipe				15	**51271310**
				15	**51271311**
Tube ondulé	4,5	4,3		1	**51271140**
Accessoire			**voir**	**UL**	
Cadre, boîte de rangement HandyBox			Katalog04	1	**99994532**

Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage

Matériel: EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
Info: avec flexible
avec attache-câbles
avec raccord à fiche



Ce kit de réparation est conçu pour les tuyaux d'eau de lavage mais convient également à d'autres applications. Le tuyau est fabriqué en EPDM, matériau résistant à l'alcool, à l'eau, aux acides, aux solutions alcalines, etc. Ainsi, les autres applications possibles sont les suivantes :

- Dégazage de batteries
- Ouvertures d'écoulement d'eau (toit ouvrant, climatisation)
- Tuyaux à dépression
- Bateaux et caravanes (très bonne résistance aux UV et aux intempéries)
- Applications industrielles pour les réparations Ne convient pas à l'utilisation avec de la graisse, de l'huile minérale ou du carburant.

Diamètre de conduite mm	**Ø intérieur mm**	**Ø extérieur mm**	**UL**	**N° d´article**
3	3	7	1	**54280003**
4	4	8	1	**54280004**
Contenu	**pour tuyaux d'un diamètre mm**		**ME**	
Raccord de tuyau RepPipe	3		4	**51271310**
	4		4	**51271311**
Tuyau			1	**51280040**
			1	**51280030**
Accessoire	**voir**	**uniquement pour**	**UL**	
Collier de serrage	Katalog04	54280004	25	**50268109**

RepPipe

Raccord de tuyau

Matériel: POM (Polyoxyméthylène)
Propriété chimique: résistant à l'huile

Forme: droit
Matériel: POM (Polyoxyméthylène)



Entrées/sorties	pour tuyaux d'un diamètre mm	Couleur	UL	N° d´article
2	3	●	25	**51271310**
	4	●	25	**51271311**

RepPipe

Pièce de raccord / distributeur, tuyaux

Forme: droit
Matériel: POM (Polyoxyméthylène)
Propriété chimique: résistant à l'huile



Tuyau-Ø mm	Diamètre du flexible mm	UL	N° d´article
4,5	3	10	**51271320**
	4	10	**51271321**

RepPipe

Pièce de raccord / distributeur, tuyaux

Forme: droit
Matériel: POM (Polyoxyméthylène)
Propriété chimique: résistant à l'huile



Diamètre nominal mm	UL	N° d´article
4,5	10	**51271330**



RepPipe

Clip

Matériel: POM (Polyoxyméthylène)
Propriété chimique: résistant à l'huile



Tuyau-Ø mm	UL	N° d´article
4,5	10	**51271335**

RepPipe

Joint, tube ondulé

Matériel: EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)



Diamètre nominal mm	Épaisseur mm	Diamètre intérieur mm	UL	N° d´article
4,5	1,5	5,0	50	**50280050**
		5,5	50	**50280055**
		6,0	50	**50280060**
	1,6	6,1	50	**50280061**
	1,78	5,28	50	**50280052**
	2,0	5,0	50	**50280150**



Kit de réparation, conduite de dépression


RepVac
Page 121


RepVac
Page 122


RepVac
Page 122


RepVac
Page 122


RepVac
Page 122


RepVac
Page 123


RepVac
Page 123



3

RepVac

Kit de réparation, conduite de dépression

Forme: droit
en forme d'angle
Matériel: EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
POM (Polyoxyméthylène)
Polyamide 6
Info: avec tuyau de raccordement
avec adaptateur



1



2



Le kit de réparation permet de remplacer les conduites à dépression défectueuses en caoutchouc et plastique rigide par un tube ondulé moderne à dépression. Pour la réparation, le kit contient des durites de dépression droites et coudées en tube ondulé d'une largeur nominale de 4,5 pour raccords 3-4 mm et 5-7 mm ainsi que des adaptateurs pour tube ondulé. Notre gamme de produits comprend également des colliers de serrage, des agrafes de maintien ou encore un tube ondulé de 2,5 m de longueur. Ce kit est destiné aussi bien aux voitures et véhicules utilitaires qu'aux motos et engins de chantier. Les domaines d'application sont par exemple les raccords à dépression pour : boîtiers de filtre à air, allumeurs, capteurs MAP, valves de régulation de pression, systèmes de verrouillage centralisé, etc. Avantages du kit de réparation :

- usage universel
- meilleure protection contre les mustélidés
- souplesse permanente et longue durée de vie
- diamètre inférieur aux conduites en caoutchouc
- remplacement des conduites à dépression devenues indisponibles de modèles anciens
- assistance immédiate en cas de panne
- solution plus économe que les tuyaux thermoformés

Diamètre nominal mm	Version	Qté	UL	N° d´article
4,5	NW 4,5 -> 3-4 mm NW 4,5 -> 5-7 mm	89	1	**54271035**
Contenu			**ME**	
Pièce de raccord / distributeur, tuyaux RepVac			8	**51271340**
			8	**51271341**
			8	**51271342**
			8	**51271350**
			8	**51271351**
			8	**51271352**
Patte métallique RepVac			20	**50267222**
Collier de serrage RepVac			20	**50268610**
Tube ondulé			1	**51271140**
Boîte de rangement			1	**99994521**
Accessoire	**voir**		**UL**	
Pince, Collier de tuyau	Katalog08		1	**95922000**



RepVac

Pièce de raccord / distributeur, tuyaux

Forme: droit
Matériel: EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)



Tuyau-Ø mm	UL	N° d´article
4,5	10	**51271340**

RepVac

Pièce de raccord / distributeur, tuyaux

Forme: droit
Matériel: EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)



Tuyau-Ø mm	Diamètre du flexible mm	UL	N° d´article
4,5	3 à 4	10	**51271341**
	5 à 7	10	**51271342**

RepVac

Pièce de raccord / distributeur, tuyaux

Forme: en forme d'angle
Matériel: EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)



Tuyau-Ø mm	UL	N° d´article
4,5	10	**51271350**

RepVac

Pièce de raccord / distributeur, tuyaux

Forme: en forme d'angle
Matériel: EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)



Tuyau-Ø mm	Diamètre du flexible mm	UL	N° d´article
4,5	3 à 4	10	**51271351**
	5 à 7	10	**51271352**

RepVac

Patte métallique

Matériel: Acier



Diamètre nominal mm	UL	N° d´article
10	25	**50267222**

RepVac

Collier de serrage

Matériel: Acier
Normes DIN: DIN 3021 (Collier de serrage à ressort)
Champ de température: -40 à +200 °C



L'avantage des colliers élastiques par rapport aux colliers classiques est qu'ils s'adaptent au diamètre du domaine d'application. Cela est possible grâce au mécanisme de fixation flexible du collier. Lorsque, dans le domaine d'application, la température monte, le diamètre du système fluidique augmente - le collier s'adapte à l'augmentation de la section, mais aussi à sa diminution, quand il fait froid. Ainsi, tous les circuits d'air et de carburant du véhicule sont toujours bien fixés. La fixation optimale des systèmes apporte un autre avantage : cette solution de fixation est plus durable car les conduites ne frottent pas et ne se râpent pas.

Largeur mm	Bridage mm	Diamètre nominal mm	UL	N° d´article
8	9,8 à 11,2	10	25	**50268610**

Accessoire	voir	UL	
Pince, Collier de tuyau	Katalog08	1	**95922000**



Kit de réparation, conduite de pression (filtre à particule)

RepDPF

Kit de réparation, conduite de pression (filtre à particule)

Matériel: Silicone
Champ de température: -40 à +350 °C
Propriété chimique: résistant à l'huile
Info: avec conduite de raccordement avec gaine protectrice avec protection anti-mustélidés avec colliers







Ce kit de réparation permet de remplacer rapidement et aisément les tuyaux défectueux de raccordement du filtre à particules diesel (FAP) au capteur de pression différentielle. Outre les contraintes mécaniques et techniques, les morsures de mustélidés sont également la cause de détériorations. C'est la raison pour laquelle ce kit comprend des gaines protectrices résistantes aux hautes températures et aux morsures de mustélidés qui protègent les conduites à pression en silicone des influences extérieures. Les colliers de serrage à ressort également inclus dans le kit assurent le maintien des gaines.

Ø du raccord de la conduite sous pression mm	Bridage mm	Longeur m	UL	N° d´article
5 6,5	10,0 11,0 11,5 12,5 à 12,5 13,5 14,0 15,0	1	1	**54271045**
Accessoire		**voir**	**UL**	
Pince, Collier de tuyau		Katalog08	1	**95922000**

Assortiment, kit de réparation de câble


RepCon
Page 125


RepCon
Page 126


RepCon
Page 127


RepCon
Page 127


RepCon
Page 128


RepLine
Page 129

RepCon

Assortiment, kit de réparation de câble

Montage d'origine: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel

Info: avec manchon à chaud/ par pression



Nombre de variantes contenues			UL	N° d´article
11			1	**54277010**
Contenu		**Couleur**	**ME**	
Fiche sertie Crimpseal II			20	**50252552**
			10	**50252553**
			10	**50252554**
Kit de réparation de câble RepCon	1		4	**51277346**
Kit de réparation de câble RepCon (Alfa Romeo | Chevrolet | Fiat | Lancia | Opel)	2		1	**51277337**
Kit de réparation de câble RepCon (Fiat | Opel | Suzuki)			4	**51277164**
Kit de réparation de câble RepCon (Alfa Romeo | Renault)			1	**51277319**
Kit de réparation de câble RepCon | Superseal (Fiat | Lancia)			1	**51277265**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Fiat | Lancia | Opel | Peugeot)			1	**51277333**
Kit de réparation de câble RepCon	3		1	**51277338**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Fiat | Peugeot)	5		1	**51277250**
Kit de réparation de câble RepCon (Alfa Romeo | Fiat | Opel)			1	**51277183**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Fiat | Peugeot)	6		1	**51277253**
Kit de réparation de câble RepCon (Fiat)	10		1	**51277144**
Accessoire		**voir**	**UL**	
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Mâchoires de sertissage		Katalog08	1	**95942347**
Cadre, boîte de rangement HandyBox		Katalog04	1	**99994532**

RepCon

Assortiment, kit de réparation de câble

Montage d'origine: Citroen, Peugeot, Renault
Info: avec manchon à chaud/ par pression



Nombre de variantes contenues			UL	N° d´article
12			1	**54277020**
Contenu		**Couleur**	**ME**	
Fiche sertie Crimpseal II		🔴	20	**50252552**
		🔵	10	**50252553**
		🟡	10	**50252554**
Kit de réparation de câble RepCon	1		4	**51277179**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Peugeot | Renault)	2		2	**51277304**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Dacia | Nissan | Peugeot)			1	**51277291**
Kit de réparation de câble RepCon			1	**51277309**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW | Fiat | Opel | Suzuki)			4	**51277163**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Fiat | Lancia | Peugeot | Renault | Toyota)			1	**51277302**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Peugeot)	5		1	**51277301**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Fiat | Peugeot)			1	**51277182**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Dacia | Nissan | Peugeot)	6		1	**51277292**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Fiat | Ford | Lancia | Mazda | Opel | Peugeot | Volvo)			1	**51277270**
Kit de réparation de câble RepCon (Fiat | Lada | Dacia | Citroen | Peugeot | Renault)		⚫	1	**51277261**
Kit de réparation de câble RepCon (Renault)	10		1	**51277321**
Accessoire		**voir**	**UL**	
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Mâchoires de sertissage		Katalog08	1	**95942347**
Cadre, boîte de rangement HandyBox		Katalog04	1	**99994532**



RepCon

Assortiment, kit de réparation de câble

Montage d'origine: Audi, VW, Seat, Skoda
Info: avec manchon à chaud/ par pression



Nombre de variantes contenues			UL	N° d´article
13			1	**54277030**
Contenu		**Couleur**	**ME**	
Fiche sertie Crimpseal II			20	**50252552**
			20	**50252553**
Kit de réparation de câble RepCon	1		4	**51277180**
Kit de réparation de câble RepCon (Mercedes-Benz | VAG | Scania)	2		2	**50390266**
Kit de réparation de câble RepCon (VAG)			2	**51277160**
			2	**51277296**
Kit de réparation de câble RepCon (Mercedes-Benz | VAG)			1	**51277267**
Kit de réparation de câble RepCon (VAG)	3		1	**51277340**
			1	**51277331**
			1	**51277307**
Kit de réparation de câble RepCon (VAG | Fiat | Citroen | Peugeot)	4		1	**51277161**
Kit de réparation de câble RepCon (Ford | VAG)			1	**51277284**
Kit de réparation de câble RepCon (VAG)			1	**51277341**
	5		1	**51277308**
Kit de réparation de câble RepCon (Alfa Romeo | Fiat | Ford | Lancia | Opel | Suzuki)	6		1	**51277264**
Kit de réparation de câble RepCon (VAG | Renault)			1	**51277387**
Accessoire		**voir**	**UL**	
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Mâchoires de sertissage		Katalog08	1	**95942347**
Cadre, boîte de rangement HandyBox		Katalog04	1	**99994532**

RepCon

Assortiment, kit de réparation de câble

Montage d'origine: BMW, Mercedes-Benz
Info: avec manchon à chaud/ par pression



Nombre de variantes contenues			UL	N° d´article
11			1	**54277040**
Contenu		**Couleur**	**ME**	
Fiche sertie Crimpseal II			10	**50252555**
			20	**50252552**
			10	**50252553**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW)	2		1	**51277347**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW | Mercedes-Benz)			1	**51277352**
Kit de réparation de câble RepCon (Mercedes-Benz)	3		1	**51277286**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW)			1	**51277318**
			1	**51277348**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW | Mercedes-Benz | VAG)	4		1	**51277336**
	6		1	**51277162**
Kit de réparation de câble RepCon (Mercedes-Benz)			2	**51277326**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW)			1	**51277349**
Kit de réparation de câble RepCon (Mercedes-Benz)	7		2	**51277289**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW)	8		2	**51277350**
Accessoire		**voir**	**UL**	
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Mâchoires de sertissage		Katalog08	1	**95942347**
Cadre, boîte de rangement HandyBox		Katalog04	1	**99994532**

RepCon

Assortiment, kit de réparation de câble

Montage d'origine: BMW, Mercedes-Benz, VAG, Fiat, Alfa Romeo, Opel, Citroen, Peugeot, Renault

Info: avec manchon à chaud/ par pression



Cette gamme regroupe les kits de réparation de câbles les plus courants conçus pour une très vaste palette de modèles de véhicules. Et ce, qu'il s'agisse du branchement à un feu arrière PSA, BMW ou Mercedes-Benz, des injecteurs Fiat ou Alfa Romeo, des capteurs de vitesse de roue VAG, de l'appareil de commande pour un chauffage Renault ou de bougies d'allumage sur quasiment tous les véhicules à moteur diesel. Au total, la gamme RepCon comprend plus de 120 fiches différentes. Il suffit de relier les câbles du kit de réparation à ceux posés dans le véhicule. Nous recommandons pour cela des connecteurs à souder ou thermorétractables. Des avantages déterminants :

- Les contacts et les câbles sont déjà sertis.
- Fini le temps perdu à rechercher les contacts, déjà montés dans les fiches.
- Aucun déverrouillage des contacts nécessaire.
- La pince de sertissage devient superflue.

Nombre de variantes contenues			UL	N° d´article
15			1	**54277050**
Contenu		**Couleur**	**ME**	
Fiche sertie Crimpseal II			10	**50252555**
			20	**50252552**
			5	**50252553**
			5	**50252554**
Kit de réparation de câble RepCon	1		2	**51277180**
Kit de réparation de câble RepCon | Superseal (Opel | Fiat | Peugeot | Alfa Romeo | Lancia | Suzuki | Ford | Citroen)			1	**51277335**
Kit de réparation de câble RepCon (VAG)	2		2	**51277160**
			2	**51277296**
Kit de réparation de câble RepCon (Mercedes-Benz | VAG | Scania)			2	**50390266**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW | Fiat | Opel | Suzuki)			1	**51277163**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Dacia | Nissan | Peugeot)			1	**51277291**
Kit de réparation de câble RepCon (VAG)	3		1	**51277340**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Peugeot | Renault)	4		1	**51277271**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW | Mercedes-Benz | VAG)	6		1	**51277162**
Kit de réparation de câble RepCon (Citroen | Dacia | Nissan | Peugeot)			1	**51277292**
Kit de réparation de câble RepCon (Fiat | Lada | Dacia | Citroen | Peugeot | Renault)			1	**51277261**
Kit de réparation de câble RepCon (Mercedes-Benz)	7		1	**51277289**
Kit de réparation de câble RepCon (BMW)	8		1	**51277350**
Kit de réparation de câble RepCon (Fiat)	10		1	**51277144**
Accessoire		**voir**	**UL**	
Cadre, boîte de rangement HandyBox		Katalog04	1	**99994532**
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	**95942330**
		Katalog08	1	**95942331**
Mâchoires de sertissage		Katalog08	1	**95942347**



RepLine

Assortiment, câble de réparation


Montage d'origine: BMW
Mercedes-Benz
Opel
VAG

Info: avec joints
avec manchon à chaud/
par pression





1



2



Nombre de variantes contenues	Longueur câble mm	UL	N° d´article
14	300	1	**54277001**

Contenu	ME	
Fiche sertie Crimpseal II	75	**50252552**
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (KOSTAL ELA 5,2)	50	**50282023**
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (KOSTAL ELA-U 4)	50	**50282028**
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (AMP Tyco ELA 7,2)	50	**50282044**
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (KOSTAL ELA-U 3,6)	50	**50282053**
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (AMP Tyco ELA 5,4)	50	**50282058**
Câble de réparation RepLine (Delphi Ducon 0,8 F)	5	**51277201**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)	5	**51277203**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)	5	**51277207**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II)	5	**51277209**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MQS)	5	**51277211**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MT II | AMP Tyco MCP 1,5)	5	**51277213**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCP 1,5)	5	**51277214**
	5	**51277215**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT)	5	**51277216**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCP 2,8 | Delphi DCK 2,8)	5	**51277217**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco JPT | AMP Tyco MCP 2,8)	5	**51277220**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCP 6,3)	5	**51277221005**
Câble de réparation (AMP Tyco SPT)	10	**51277223**
Câble de réparation (AMP Tyco MCP 6,3 | AMP Tyco SPT)	10	**51277225**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCON 1,2)	5	**51277228**
Boîte de rangement	1	**99994523**
Conteneur universel	6	**99994524**
	1	**99994534**
Insert en mousse, boîte de rangement	1	**99994540**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco MCP 6,3 | AMP Tyco SPT)	5	**51277225005**
Câble de réparation RepLine (AMP Tyco SPT)	5	**51277223005**

Accessoire	voir	UL	
Pistolet à air chaud HeatGun	Katalog08	1	**95920000**
Turbo-chalumeau Burner	Katalog08	1	**95921001**
Pince de sertissage CrimPro 10	Katalog08	1	**95942330**
	Katalog08	1	**95942331**
Mâchoires de sertissage	Katalog08	1	**95942347**
Pince de sertissage CrimPro 30	Katalog08	1	**95942164**
	Katalog08	1	**95942166**
Mâchoires de sertissage	Katalog08	1	**95942187**
Cadre, boîte de rangement HandyBox	Katalog04	1	**99994532**
Introducteur, prise mâle	Katalog08	1	**95945401**
Assortiment, bouchon d'étanchéité/de protection ELA	Katalog04	1	**50282150**



Répertoire des chiffres

N° d´article	Page
50251459	98
50251465	104
50251476	101
50251480	102
50251483	99
50251497	101
50251826	96
50251901	103
50252552	125-129
50252553	125-128
50252554	125-126,128
50252555	127-128
50253234	106
50253250	106
50253311	103
50253315	97
50253327	23
50253392	105
50253479	105
50253517	98
50253518	98
50266491	47,80
50267222	121,123
50268610	121,123
50280050	115-117,119
50280052	116-117,119
50280055	115-117,119
50280060	115-117,119
50280061	116-117,119
50280150	116-117,119
50282023	129
50282028	129
50282044	129
50282053	129
50282058	129
50290826010	23
50390266	23,127-128
50390662	23
50390663	38
50390668	81
50390672	71
50390674	70
50390772	86
50390773	87
50391124	37
50391127	57
51271140	115-117,121
51271310	115,117-118
51271311	115,117-118

N° d´article	Page
51271320	115,117-118
51271321	115,117-118
51271322	117
51271323	117
51271324	117
51271325	117
51271326	117
51271327	117
51271330	115-118
51271335	115-117,119
51271340	121-122
51271341	121-122
51271342	121-122
51271350	121-122
51271351	121-122
51271352	121-122
51272010	113
51272012	113
51272014	113
51272016	113
51272018	113
51277144	80,125,128
51277154	76
51277155	76
51277157	80
51277160	20,127-128
51277161	52,127
51277162	65,127-128
51277163	21,126,128
51277164	21,125
51277179	17,126
51277180	17,127-128
51277181	21,29
51277182	59,126
51277183	59,125
51277200	104
51277201	104,129
51277202	96
51277203	22-23,32,47,52,96,129
51277204	99
51277205	99
51277206	32,46,65,77,101
51277207	31,42,45,55,101,129
51277208	18,31,103
51277209	20,25,66,70-71,75,82,84,103,129
51277210	102
51277211	102,129
51277212	26,104
51277213	104,129

N° d´article	Page
51277214	98,129
51277215	34,65,98,129
51277216	37,56-57,70,78,81,96,129
51277217	69,75,99,129
51277218	97
51277219	97
51277220	38,97,129
51277221005	100,129
51277222005	100
51277223	129
51277223005	78,129
51277225	129
51277225005	129
51277227	60,98
51277228	98,129
51277229	102
51277230	44,54,62,103
51277231	96
51277232	99
51277233	100
51277234	25,30-31,46,56,70,105
51277235	105
51277236	33,43,106
51277237	106
51277238	101
51277239	53,60,66,107
51277240	86
51277241	87
51277242	87
51277243	87
51277244	86
51277245	87
51277249	21
51277250	60,125
51277251	65
51277252	22
51277253	65,125
51277254	53
51277255	66
51277259	53
51277260	22
51277261	66,126,128
51277262	82
51277263	60
51277264	66,127
51277265	23,125
51277266	24
51277267	25,127
51277270	67,126

N° d´article	Page
51277271	53,128
51277272	42
51277273	42
51277274	42
51277275	25
51277276	54
51277277	60
51277278	25,29
51277279	42
51277280	76
51277281	77
51277282	77
51277283	61
51277284	54,127
51277285	17
51277286	43,127
51277287	75
51277288	61
51277289	75,127-128
51277290	67
51277291	26,69,126,128
51277292	68-69,126,128
51277295	54
51277296	26,127-128
51277297	43
51277298	26
51277299	27
51277300	27-28
51277301	61,126
51277302	28,126
51277303	62
51277304	28,126
51277305	43
51277306	54
51277307	44,127
51277308	62,127
51277309	28,126
51277310	29
51277311	44
51277312	44
51277313	55
51277317	68
51277318	45,127
51277319	29,125
51277320	68
51277321	80,126
51277322	45
51277323	55
51277325	69


N° d´article	Page
51277326	69,127
51277328	29
51277331	127
51277332	69
51277333	29,125
51277335	18,128
51277336	55,127
51277337	30,125
51277338	45,125
51277339	84
51277340	46,127-128
51277341	56,127
51277342	70
51277343	30
51277344	84
51277345	77
51277346	17,125
51277347	30,127
51277348	46,127
51277349	70,127
51277350	78,127-128
51277351	31
51277352	31,127
51277353	31
51277355	62
51277356	32
51277357	32
51277358	46
51277359	56
51277360	70
51277361	78
51277362	81
51277363	82
51277364	32
51277365	18
51277366	47
51277367	70
51277368	56
51277369	47
51277370	33
51277371	33
51277372	47
51277373	71
51277374	84
51277375	28
51277379	71
51277380	33
51277381	71
51277382	34

N° d´article	Page
51277383	72
51277384	34
51277385	56
51277387	72,127
51277389	26-28,42-44,53-56,62,66-67,69,76-77,80,82,84,107
51277390	28,43,59,66-69,76-77,80,82,84,107
51277391	97
51277392	97
51277394	108
51277395	52,82,84,96
51277396	108
51277397	108
51277398	72
51277399	34
51277400	35
51277401	57
51277402	73
51277403	73
51277404	48
51277405	48
51277406	48
51277407	35
51277408	48
51277409	82
51277410	63
51277411	83
51277412	78
51277413	35
51277414	36
51277415	48
51277416	36
51277417	36
51277418	49
51277419	57
51277420	63
51277421	37
51277422	49
51277423	57
51277424	49
51277425	73
51277426	49
51277427	50
51277430	87
51277431	37
51277432	37
51277433	38
51277434	38
51277435	38
51277436	39

N° d´article	Page
51277437	73
51277438	74
51277439	50
51277440	58
51277441	50
51277442	58
51277443	39
51277444	39
51277447	39
51277448	63
51277450	78
51277451	85
51277452	50
51277453	58
51277454	74
51277455	79
51277457	40
51277459	51
51277460	51
51277461	74
51277462	51
51277463	51
51277500	40
51277930	13
51277945	13
51277975	13
51280030	117
51280040	117
51305532	89
51305634	90
54271025	115
54271026066	116
54271027	117
54271035	121
54271045	124
54272015	113
54277001	129
54277010	125
54277020	126
54277030	127
54277040	127
54277050	128
54280003	117
54280004	117
70277300	28
99994521	115,121
99994522	117
99994523	129
99994524	129
99994534	129
99994540	129



KATALOG04
INSTALLATION




KATALOG06
ÉCLAIRAGE



KATALOG08
OUTILS



KATALOG13
ÉLECTRICITÉ



BROSCH14
HIGHLIGHTS



KATALOG15
ÉLÉMENTS DE FIXATION




KATALOG14
PROJECTEUR DE TRAVAIL



BROSCH24
DIAGNOSE ON DEMAND



BROSCH116
TRUCK+TRAILER



KATALOG12
REPSOLUTIONS



KATALOG09
AMPOULES



BROSCH151
AIRCLEAN/SELECTH2



BROSCH144
AGRICULTURE



KATALOG38
KOSTAL



BROSCH143
AIRGUARD



KATALOGSB
SHOP TO GO



BROSCH1000
ASSORTMENTS

ELPARTS | JAKOPARTS

Un concentré de savoir-faire technique

du spécialiste des pièces détachées Herth+Buss

Même les meilleurs spécialistes dans les garages sont parfois confrontés à leurs limites. Avec nos tutos, nos Workshop-Buddies partagent leur savoir-faire avec vous et vous aident ainsi à organiser votre travail quotidien de manière aussi simple et efficace que possible. Il va de soi que les conseils pratiques et les astuces ne doivent pas manquer. Abonnez notre chaîne pour ne plus manquer aucune de nos tutos !

Vos Workshop-Buddies
https://www.youtube.com/Fahrzeugteile



youtube.com/Fahrzeugteile

HERTH+BUSS

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4
DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium SRL
Rue de Fisine 9
BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd.
Unit 1 Dreadnought Business Park
GB-DY5 4TP Brierley Hill

Herth+Buss Iberica S.L.
C/ Altzutzate, 44 (Polígono de Areta)
ES-31620 Huarte Navarra

4 026736 418892 Katalog12FR I 08-2024

HERTH+BUSS