

## ELPARTS

**INSTALLATION** Connecteurs | Éléments de fixation | Attaches-câbles | Joints+Manchons |  
Bande isolante | Tuyaux+Tubes | Câbles+Liaisons en câbles | Accessoires de batterie |  
Boîtiers de connecteur | Fusibles | Fiches+Prises | Assortiments



[herthundbuss.com](http://herthundbuss.com)

# RepSolutions



 **HERTH+BUSS**

# Perfectionnement continu

Nous, la direction de l'entreprise, nous nous engageons dans le concept TQM, car nous apprécions et voulons conserver à long terme la confiance accordée par nos clients.

Nous considérons notre relation avec nos clients comme un partenariat devant constamment être amélioré. C'est pourquoi nous évaluons continuellement les processus établis à la recherche de possibilités d'optimisation.

Et ce, non pas car nous y sommes tenus, mais parce que nous satisfaisons depuis longtemps les critères pour la certification ISO.

Notre motivation consiste surtout à obtenir de meilleurs résultats grâce à notre travail commun et à venir en aide à nos clients, accroître leur compétitivité et donc à garantir votre succès à long terme.

C'est ce que nous appelons le « perfectionnement continu », une initiative hautement appréciée de nos nombreux clients fidèles dans leur collaboration avec Herth+Buss.





**Nous sommes certifiés conformément aux normes :**

- Gestion de qualité ISO 9001:2015
- Gestion de qualité VDA 6.2
- Vérification StVZO



# Contenu

	<b>Préface</b>	4 - 6	
	<b>NOUVEAU</b> au catalogue	7	
	<b>Câbles+liaisons en câbles</b>	8 - 107	<b>1</b>
	<b>Répertoire des chiffres</b>	108 - 113	

## Le spécialiste des systèmes électriques embarqués !

Grâce à notre gamme Elparts, nous proposons un programme complet permettant de répondre à tout type de besoins, de la voiture au véhicule utilitaire. Notre solution professionnelle pour l'atelier. C'est pourquoi nous sommes le choix numéro un.

### Nos prestations pour vous:

- plus de 6200 pièces universelles
- plus de 3 000 pièces spécifiques reliées à 666 000 véhicules
- une gamme de produits complète pour tous types de véhicules
- désignation exacte des pièces
- solutions professionnelles grâce à plus de 90 ans d'expérience

### Passt immer!



## ÉLECTRICITÉ

Dispositifs de signalisation



Émetteurs de signaux



Relais



Appareils de commande



Interrupteurs



Acteurs+Capteurs



Transformateurs de tension



Onduleur



Alternateurs+Démarreurs



Pompe d'eau de nettoyage



Système d'allumage



## INSTALLATION

Connecteurs



Éléments de fixation



Attaches-câbles



Joints+Manchons



Bande isolante



Tuyaux+Tubes



Câbles+  
Liaisons en câbles



Accessoires de batterie



Boîtiers de connecteur



Fusibles



Fiches+Prises



Assortiments



## OUTILS

Outils de  
déverrouillage



Pinces



Service+Diagnostic



Métrie



Gestion de batteries



Usinage+Montage



Éclairages d'atelier



## ÉCLAIRAGE

Feux de circu-  
lation diurne




Projecteurs



Feux



Réflecteurs arrière



Équipement  
de signalisation



Kits raccords



Douilles



Ampoules





## » VDA

**Montage uniquement par un spécialiste**

La commission VDA Commerce des sous-traitants représente les constructeurs de pièces de l'industrie automobile allemande avec ses responsables du domaine deuxième monde dans le monde entier. L'une des principales préoccupations de cette commission est de garantir, voire augmenter en permanence la sécurité routière des automobilistes par la sécurité des pièces.

Force est de constater que notamment le montage non conforme de pièces qui n'ont pas été conçues pour être montées par des profanes mais au contraire par un atelier risque de mettre en danger la sécurité de l'automobiliste.

Pour cette raison, la commission du commerce a passé commande d'un pictogramme « Montage uniquement par un spécialiste ». Ce pictogramme d'utilisation internationale peut être apposé sur l'emballage des pièces d'atelier en guise de remarque destinée au consommateur afin de signaler que le montage effectué par un atelier spécialisé est recommandé. Le motif du pictogramme a été développé dans le cadre d'une étude de marché et sa compréhensibilité a été contrôlée avec succès dans plusieurs pays.

**VDA**Verband der  
Automobilindustrie

## » MENTIONS LÉGALES

Ce catalogue entraîne l'invalidation de toutes les offres précédentes. Seule notre confirmation de commande est déterminante pour l'objet du contrat. Nos produits sont livrés uniquement sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison dans leur version actuelle.

Le catalogue est destiné uniquement à un usage commercial. Toutes les informations de ce catalogue ont fait l'objet de minutieuses recherches et ont été soigneusement restituées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques, dans un but d'amélioration, et des variations dans la forme et la couleur ainsi que dans le classement des références des articles de chaque produit décrit. En particulier, nous ne garantissons pas une conformité totale des illustrations avec le produit. Les réclamations dues à des erreurs d'impression ou des informations erronées et/ou incomplètes sont exclues, à moins que nous

soyons responsables de faute volontaire ou de négligence grave, ou qu'elles concernent des dommages et intérêts pour atteinte à l'intégrité physique, à la vie ou à la santé d'une personne.

La reproduction des références de pièces d'origine ou des références des concurrents doit être utilisée uniquement à des fins de comparaison. Les références des articles contenues dans ce catalogue sont la propriété intellectuelle de la société Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Du reste, nous nous réservons tous les droits sur les documents. Toute reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec notre autorisation écrite préalable.

Les produits que nous livrons sont destinés exclusivement à être utilisés conformément à l'usage prévu. L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.

# Nouveau au catalogue!



Désignation	N° d'article	Page
<b>Câbles+liaisons en câbles</b>		
Kit de réparation de câble, hayon	51277293	35
Kit de réparation de câble, hayon	51277316	35
Kit de réparation de câble, hayon	51277314	41
Kit de réparation de câble, hayon	51277315	42
Kit de réparation de câble, hayon de coffre	51277294	52
Kit de réparation pour câbles, capteur de vitesse de roue	51277296	65
Kit de réparation pour câbles, capteur de vitesse de roue	51277307	66
Kit réparation de câble, ampoule de feux de route	51277309	68
Kit réparation de câble, ampoule de feux de route	51277310	68
Kit de réparation de câble, feu diurne	51277312	69
Kit de réparation de câble, feu antibrouillard	51277313	69
Kit de réparation de câble, générateur	51277297	70
Kit de réparation de câble, capteur niveau liquide de frein		
Kit de réparation de câble, capteur position de vilebrequin	51277298	70
Kit de réparation de câble, capteur position de vilebrequin	51277299	70
Kit rép. câble, capteur de température liquide de refroidis.	51277302	74
Kit de réparation pour câbles, vanne EGR	51277317	75
Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air	51277303	75
Kit de réparation de câble pour pressostat (climatisation)	51277318	76
Kit de réparation de câble, bobine d'allumage	51277308	78
Câble adaptateur,papillon de distribution,alimentation d'air	51277295	79
Câble de connexion, capteur arbre à cames	51277300	79
Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)	51277301	82
Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)	51277319	82
Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)	51277320	83
Kit de réparation pour câbles, feu arrière	51277311	84
Kit de réparation de câble, feu de plaque d'immatriculation	51277304	87
Kit de réparation pour câbles, feu arrière	51277305	87
Kit de réparation pour câbles, feu arrière	51277306	87
Assortiment, raccord de tuyau	54271300	104

## Câbles+liaisons en câbles

Adaptateur, câble d'antenne	88 - 89
Assortiment, câble de réparation	100
Assortiment, raccord de tuyau	104
Câble adaptateur, papillon de distribution, alimentation d'air	78 - 79
Câble d'antenne	17 - 88
Câble de connexion, capteur arbre à cames	79
Câble de réparation	93 - 99
Câble électrique	102
Jeu de boîtier de connecteur	88 - 89
Kit de montage, kit de câbles	16
Kit de réparation de câble pour pressostat (climatisation)	77
Kit de réparation de câble pour pressostat (climatisation)	76
Kit réparation câble, ventil. à commutateur de température	
Kit de réparation de câble, bobine d'allumage	78
Kit de réparation de câble, bobine d'allumage	78
Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air	
Kit de réparation de câble, bobine d'allumage	77
Kit de réparation pour câbles, moteur d'essuie-glace	
Kit de réparation de câble, bougie de préchauffage	71 - 72
Kit de réparation de câble, capteur d'aide au stationnement	66
Kit de réparation de câble, capteur niveau d'amort. pneum.	69
Kit de réparation de câble, capteur position de vilebrequin	70
Kit de réparation de câble, capteur pression d'échappement	78
Kit de réparation de câble, feu de plaque d'immatriculation	87
Kit de réparation de câble, feu diurne	69
Kit de réparation de câble, feu diurne	69
Kit de réparation de câble, feu antibrouillard	
Kit de réparation de câble, fiche de remorque	91
Kit de réparation de câble, générateur	70 - 77
Kit de réparation de câble, générateur	70
Kit de réparation de câble, hayon	17 - 59
Kit de réparation de câble, hayon de coffre	17 - 55
Kit de réparation de câble, moteur de capote	28
Kit de réparation de câble, pompe à carburant	76
Kit de réparation de câble, palpeur de réservoir	





Kit de réparation de câble, porte	<b>19 - 59</b>
Kit de réparation de câble, système Common-Rail	<b>74</b>
Kit de réparation de câble, capteurpression d'échappement	
Kit de réparation de câble, commande (chauffage/ventilation)	<b>83</b>
Kit de réparation pour câbles, capteur d pression p triangle	<b>73</b>
Kit de réparation pour câbles, capteur d pression p triangle	<b>74</b>
Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air	
Kit de réparation pour câbles, capteur de vitesse de roue	<b>65 - 66</b>
Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air	<b>75</b>
Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air	<b>76</b>
Kit de réparation de câble, lève-vitre	
Kit de réparation pour câbles, éclairage	<b>68 - 84</b>
Kit de réparation pour câbles, electricité centrale	<b>80 - 81</b>
Kit de réparation pour câbles, feu arrière	<b>84 - 88</b>
Kit de réparation pour câbles, feu arrière	<b>87</b>
Kit de réparation de câble, éclairage de coffre	
Kit de réparation pour câbles, injecteur	<b>71 - 77</b>
Kit de réparation pour câbles, moteur d'essuie-glace	<b>80</b>
Kit de réparation pour câbles, projecteur principal	<b>67</b>
Kit de réparation pour câbles, projecteur principal	<b>65</b>
Kit de réparation pour câbles, feu clignotant	
Kit de réparation pour câbles, projecteur principal	<b>66</b>
Kit de réparation pour câbles, feu latéral	
Kit de réparation pour câbles, sonde lambda	<b>74</b>
Kit de réparation pour câbles, vanne EGR	<b>75</b>
Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air	
Kit de réparation pour câbles, vanne EGR	<b>72</b>
Kit rép. câble, élément réglage vanne pap. (tube d'aspir.)	
Kit de réparation, conduite à dépression	<b>105</b>
Kit de réparation, conduite à pression	<b>106</b>
Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage	<b>103 - 104</b>
Kit rép. câble, capteur de température liquide de refroidis.	<b>74</b>
Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)	<b>81 - 83</b>
Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)	<b>82</b>
Kit de réparation de câble, commut. ventilateur d'habitacle	
Kit rép. câble, détendeur (système à rampe commune)	<b>71</b>
Kit de réparation pour câbles, injecteur	
Kit réparation de câble, ampoule de feux de route	<b>68</b>
Kit réparation de câble, ampoule de feux de croisement	
Limiteur de tension, réseau de bord	<b>106</b>
Mâchoires de sertissage	<b>10 - 15</b>

# Kit de montage, kit de câbles

## » REPCAB



### Kit de réparation de faisceaux de câbles pour portes, hayons et couvercles de coffre

Avec RepCab, le nouveau kit de câbles de réparation de la gamme Elparts, les câbles défectueux d'un kit de câbles d'origine pour portes, hayons et couvercles de coffre peuvent être réparés et remplacés aisément.


Les câbles défectueux sont coupés et remplacés par le kit de réparation de câbles contenant des éléments comme des soufflets en caoutchouc et des passe-câbles. Ainsi, les ateliers disposent d'un produit innovant, économique et de haute qualité aux propriétés exceptionnelles pour réparer

aisément et rapidement des câblages endommagés.

Remarque : Le nombre de fils conducteurs du kit de câbles OE peut différer du nombre de fils conducteurs du RepCab.

Chez nous, vous obtenez des kits de câbles pour tous les modèles de véhicule allemands les plus courants. De plus, nous proposons dans notre gamme également des kits pour les modèles de véhicule italiens et asiatiques.

- résistants aux contraintes thermiques
- spécialisés



51277001



51277002



51277005



51277007



51277008



51277009



51277010



51277012



51277014



51277015




51277020



51277023



51277024



51277025



51277028



51277029



51277030



51277033



51277034



51277035



51277036



51277037



51277038



51277039



51277040



51277041



51277042



51277043



51277044



51277049



51277051



51277055



51277057



51277058



51277059



51277060




51277061



51277062



51277063



51277064



51277065



51277066



51277068



51277069




51277070




51277072



51277073




51277074



51277075



51277076



51277077



51277093



51277094




51277095



51277096




51277098



51277099




51277100




51277101



51277102




51277105



51277106




51277107



51277112




51277113



51277114



51277115



51277116



51277117




51277118



51277119



51277120



51277121



51277122



51277123



51277125




51277130




51277131




51277132




51277133



51277134



51277135



51277136



51277137



51277138



51277139




51277140



51277141



51277142



51277143



51277146



51277147



51277148




51277149



51277150



51277151



51277152



51277153



51277156



51277159



51277165



51277166



51277167



51277168



51277169




51277170




51277172



51277173



51277174



51277175




51277176



51277177



51277178



51277184



51277185



51277186



51277187



51277188



51277189



51277190



51277191



51277192



51277193




51277194



51277195




51277196



51277197



51277198



51277199



51277246



51277247



51277256




51277257




51277258



51277268




51277269




51277293




51277294



51277314



51277315




51277316



# Universal

## RepCab

Kit de montage, kit de câbles



Cet UniKit RepCab est parfaitement adapté pour l'utilisation sur les véhicules qui jusqu'à présent ne sont pas encore attribués à un RepCab spécifique. Si du côté du véhicule, plus de 12 conducteurs sont disponibles, deux

UniKits ou plus doivent être utilisés et le, cas échéant, des conducteurs en excédent doivent être éliminés. L'aide à l'enfilage installée permet d'assurer l'enfilage simple dans la gaine en caoutchouc sur le véhicule.


Côté d'assemblage	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
Hayon du véhicule Porte du véhicule	avec fiche sertie mit Kabeleinziehhilfe	12	300	1	51277930
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Mâchoires de sertissage			Katalog08	1	95942347
Pince à dénuder Stripper			Katalog08	1	95942326
Pince de sertissage CrimPro 10			Katalog08	1	95942330
			Katalog08	1	95942331



[www.herthundbuss.com/channel](http://www.herthundbuss.com/channel)

## RepCab

Kit de montage, kit de câbles



Cet UniKit RepCab est parfaitement adapté pour l'utilisation sur les véhicules qui jusqu'à présent ne sont pas encore attribués à un RepCab spécifique. Si du côté du véhicule, plus de 12 conducteurs sont disponibles, deux

UniKits ou plus doivent être utilisés et le, cas échéant, des conducteurs en excédent doivent être éliminés. L'aide à l'enfilage installée permet d'assurer l'enfilage simple dans la gaine en caoutchouc sur le véhicule.

Côté d'assemblage	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
Hayon du véhicule Porte du véhicule	avec fiche sertie mit Kabeleinziehhilfe	12	450	1	51277945
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Mâchoires de sertissage			Katalog08	1	95942347
Pince à dénuder Stripper			Katalog08	1	95942326
Pince de sertissage CrimPro 10			Katalog08	1	95942330
			Katalog08	1	95942331



[www.herthundbuss.com/channel](http://www.herthundbuss.com/channel)





# ALFA ROMEO

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: ALFA ROMEO  
Modèle: GIULIETTA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
GIULIETTA (940)						
droite	2010/04 à /	avec fiche sertie avec câble d'antenne avec machon	9	500	1	51277148
gauche	2010/04 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	13	300	1	51277147

## FME

### Câble d'antenne

Fabricant: ALFA ROMEO  
Modèle: MITO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
MITO (955)						
Hayon du véhicule	2008/09 à /			500	1	51277168

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: ALFA ROMEO  
Modèle: MITO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
MITO (955)						
	2008/09 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	8	250	1	51277153

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: ALFA ROMEO  
Modèle: SPIDER



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
SPIDER (939)						
	2006/09 à /	avec fiche sertie avec gaine protectrice	7	400	1	51277197



# AUDI

## RepCab

Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: AUDI  
Modèle: 80



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
80 (89, 89Q, 8A, B3)						
	1986/06 à 1991/10	avec manchon à chaud/ par pression avec boîtier pour cosse femelle avec douille en caoutchouc pour véhicules avec alarme anti-cambriolage	8	980	1	51277049
80 (8C, B4)						
	1991/09 à 1994/12	avec manchon à chaud/ par pression avec boîtier pour cosse femelle avec douille en caoutchouc	8	980	1	51277051

## RepCab

Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: AUDI  
Modèle: 80



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
80 (Avant 8C, B4)						
	1991/09 à 1996/01	avec fiche sertie avec manchon	11	300	1	51277038

## RepCab

Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: AUDI  
Modèle: 100



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
100 (4A, C4)						
	1990/12 à 1994/06	avec fiche sertie avec douille en caoutchouc	8	980	1	51277044

## RepCab

Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: AUDI  
Modèle: 100



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
100 (Avant 4A, C4)						
	1990/12 à 1994/07	avec fiche sertie avec manchon	12	300	1	51277042



# AUDI

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: AUDI  
Modèle: A3



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>A3 (8P1)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2003/05 à 2012/08	avec manchon à chaud/par pression avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec gaine protectrice	13	325	1	51277198
<b>A3 (8V1, 8VK)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2012/04 à /	avec manchon à chaud/par pression avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec gaine protectrice	13	325	1	51277198
<b>A3 Cabriolet (8P7)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2008/04 à 2013/05	avec manchon à chaud/par pression avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec gaine protectrice	13	325	1	51277198
<b>A3 Cabriolet (8V7, 8VE)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2013/10 à /	avec manchon à chaud/par pression avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec gaine protectrice	13	325	1	51277198
<b>A3 Sportback (8PA)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2004/09 à 2013/03	avec manchon à chaud/par pression avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec gaine protectrice	13	325	1	51277198

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: AUDI  
Modèle: A3



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>A3 Cabriolet (8P7)</b>						
	2008/04 à 2013/05	avec fiche sertie avec manchon	12	325	1	51277137

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: AUDI  
Modèle: A3



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>A3 (8L1)</b>						
	1996/09 à 2003/05	avec fiche sertie avec manchon	11	350	1	51277037



# AUDI

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

AUDI

Modèle:

A4



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>A4 (8E2, B6)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2000/11 à 2004/12	avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec gaine protectrice	12	350	1	51277117
arrière côté conducteur + passager av.	2000/11 à 2004/12	avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec gaine protectrice	11	350	1	51277118
<b>A4 (Avant 8E5, B6)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2001/04 à 2004/12	avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec gaine protectrice	12	350	1	51277117
arrière côté conducteur + passager av.	2001/04 à 2004/12	avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec gaine protectrice	11	350	1	51277118
<b>A4 Avant (8ED, B7)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2004/11 à 2008/06	avec manchon à chaud/par pression avec boîtier pour cosse femelle avec attache-câbles avec enveloppe tuyau avec machon	10	325	1	51277169

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant:

AUDI

Modèle:

A4



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>A4 (8D2, B5)</b>						
	1994/11 à 2001/09	avec fiche sertie avec douille en caoutchouc	8	980	1	51277044
<b>A4 (8E2, B6)</b>						
	2000/11 à 2004/12	avec fiche sertie avec enveloppe tuyau avec machon	7	570	1	51277040
<b>A4 (8EC, B7)</b>						
	2004/11 à 2008/06	avec fiche sertie avec machon	8	550	1	51277159
<b>A4 (Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7)</b>						
droite	2002/04 à 2009/03	avec fiche sertie avec machon	7	300	1	51277041

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:

AUDI

Modèle:

A4



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>A4 (Avant 8D5, B5)</b>						
	1994/11 à 2001/09	avec fiche sertie avec machon	11	350	1	51277039



# AUDI

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: AUDI  
Modèle: A6



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>A6 (4F2, C6)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2004/05 à 2011/03	avec manchon à chaud/par pression avec boîtier pour cosse femelle avec machon	15	350	1	51277138
arrière côté conducteur + passager av.	2004/05 à 2011/03	avec manchon à chaud/par pression avec boîtier pour cosse femelle avec machon	10	350	1	51277139
<b>A6 Avant (4F5, C6)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2005/03 à 2011/08	avec manchon à chaud/par pression avec boîtier pour cosse femelle avec machon	15	350	1	51277138
arrière côté conducteur + passager av.	2005/03 à 2011/08	avec manchon à chaud/par pression avec boîtier pour cosse femelle avec machon	10	350	1	51277139
<b>A6 Allroad (4FH, C6)</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	2006/05 à 2011/08	avec manchon à chaud/par pression avec boîtier pour cosse femelle avec machon	10	350	1	51277139
avant côté conducteur + passager av.	2006/05 à 2011/08	avec manchon à chaud/par pression avec boîtier pour cosse femelle avec machon	15	350	1	51277138

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: AUDI  
Modèle: A6



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>A6 (4A, C4)</b>						
	1994/06 à 1997/10	avec fiche sertie avec douille en caoutchouc	8	980	1	51277044

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: AUDI  
Modèle: A6



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>A6 (Avant 4A, C4)</b>						
	1994/06 à 1997/12	avec fiche sertie avec machon	12	300	1	51277042
<b>A6 (Avant 4B, C5)</b>						
	1997/12 à 2005/01	avec fiche sertie avec machon	17	350	1	51277043



# AUDI

## RepCab

Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant:

AUDI

Modèle:

CABRIOLET



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
CABRIOLET (8G7, B4)						
droite	1991/05 à 2000/08	avec manchon à chaud/ par pression avec boîtier pour cosse femelle avec douille en caoutchouc	8	1250	1	<b>51277055</b>
gauche	1991/05 à 2000/08	avec manchon à chaud/ par pression avec boîtier pour cosse femelle avec douille en caoutchouc pour véhicules avec alarme anti-cambriolage	8	1250	1	<b>51277057</b>



# BMW

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: BMW  
Modèle: 1



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
1 (E81)						
	2006/09 à 2011/12	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	9	325	1	51277121
1 (E87)						
	2003/11 à 2012/09	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	9	325	1	51277121

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: BMW  
Modèle: 3



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
3 (E36)						
	1990/09 à 1998/02	avec fiche sertie avec douille en caoutchouc avec gaine protectrice	10	600	1	51277059
3 (E46)						
	1998/02 à 2005/02	avec fiche sertie avec machon avec gaine protectrice	11	600	1	51277061
3 (E90)						
	2005/01 à 2011/12	avec fiche sertie avec machon	14	400	1	51277120
3 CABRIOLET (E36)						
	1993/03 à 1999/04	avec fiche sertie avec douille en caoutchouc avec gaine protectrice	17	600	1	51277062
3 CABRIOLET (E46)						
	2000/04 à 2007/12	avec fiche sertie avec machon avec gaine protectrice	10	600	1	51277063
3 COUPE (E36)						
	1992/03 à 1999/04	avec fiche sertie avec douille en caoutchouc avec gaine protectrice	10	600	1	51277059
3 COUPE (E46)						
	1999/04 à 2006/07	avec fiche sertie avec machon avec gaine protectrice	11	600	1	51277061



## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: BMW  
Modèle: 3



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>3 COMPACT (E46)</b>						
droite	2001/06 à 2005/02	avec fiche sertie avec manchon à chaud/ par pression avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	15	300	1	<b>51277100</b>
<b>3 TOURING (E46)</b>						
gauche	1999/10 à 2005/02	avec fiche sertie avec câble d'antenne avec bande isolante avec machon	32	400 1000 1200	1	<b>51277156</b>
<b>3 TOURING (E91)</b>						
droite	2005/09 à 2012/06	avec fiche sertie avec machon	24	850	1	<b>51277141</b>
gauche	2005/09 à 2012/06	avec fiche sertie avec câble d'antenne avec boîtier pour cosse femelle avec machon	6	1150	1	<b>51277140</b>

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: BMW  
Modèle: 5



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>5 (E39)</b>						
	1995/11 à 2003/06	avec fiche sertie avec machon avec gaine protectrice	11	600	1	<b>51277060</b>
<b>5 (E60)</b>						
	2003/07 à 2010/03	avec fiche sertie avec gaine protectrice	10	450	1	<b>51277119</b>

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: BMW  
Modèle: 5



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>5 Touring (E39)</b>						
droite	1997/01 à 2004/05	avec fiche sertie avec bande isolante avec machon	16	1250	1	<b>51277166</b>
Hayon du véhicule Vitre arrière du véhicule gauche	1997/01 à 2004/05	avec fiche sertie avec bande isolante avec machon	17	850 1250	1	<b>51277165</b>
<b>5 TOURING (E61)</b>						
Hayon du véhicule gauche Vitre arrière du véhicule	2004/06 à /	avec tuyauterie d'eau de lavage avec câble d'antenne avec bande isolante avec fiche sertie avec machon	15	1250	1	<b>51277246</b>
Hayon du véhicule droite Vitre arrière du véhicule	2004/06 à /	avec boîtier pour cosse femelle avec bande isolante avec fiche sertie avec machon	24	1250	1	<b>51277247</b>
droite Hayon du véhicule Vitre arrière du véhicule	2004/06 à /	avec fiche sertie avec bande isolante	23	1250	1	<b>51277143</b>





# BMW

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: BMW  
Modèle: 5

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
5TOURING (E61)						
gauche Hayon du véhicule Vitre arrière du véhicule	2004/06 à /	avec fiche sertie avec câble d'antenne avec boîtier pour cosse femelle avec bande isolante	15	1250	1	51277142

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: BMW  
Modèle: X3

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
X3 (E83)						
	2004/01 à /	avec fiche sertie avec machon	19	350	1	51277122



## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: BMW  
Modèle: Z3

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
Z3 (E36)						
	1995/10 à 2003/01	avec fiche sertie avec douille en caoutchouc avec gaine protectrice	9	400	1	51277058



## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: BMW  
Modèle: Z3

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
Z3 Coupe (E36)						
	1997/07 à 2003/06	avec fiche sertie	15	300	1	51277099





## RepCab

**Kit de réparation de câble, hayon de coffre**

Fabricant: BMW  
 Modèle: Z4



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
Z4 (E85)	2003/02 à /	avec fiche sertie avec machon	8	350	1	51277098



# CITROËN

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: CITROËN  
Modèle: C3



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
C3 I (FC)						
	2002/02 à /	avec fiche sertie sans manchon	13	400	1	51277175

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: CITROËN  
Modèle: C4



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
C4 I (LC)						
	2004/11 à 2011/07	avec fiche sertie sans manchon	8	750	1	51277184

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: CITROËN  
Modèle: C5



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
C5 I (DC)						
	2001/03 à 2004/08	avec fiche sertie sans manchon	13	400	1	51277175
C5 II (RC)						
	2004/09 à /	avec fiche sertie sans manchon	13	400	1	51277175

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: CITROËN  
Modèle: NEMO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
NEMO Kastan (AA)						
	2008/02 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec manchon	11	250	1	51277170
NEMO Kombi						
	2009/04 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec manchon	11	250	1	51277170



FIAT

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: FIAT  
Modèle: 500



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
500	2007/10 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	14	250	1	51277102

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: FIAT  
Modèle: 500



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
500 C	2009/09 à /	avec fiche sertie	7	350	1	51277146

## RepCab

### Kit de réparation de câble, moteur de capote

Fabricant: FIAT  
Modèle: 500



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
500 C	2009/09 à /	avec manchon emmanché à chaud avec attache-câbles avec bande isolante avec tube ondulé	3	400	1	51277176

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: FIAT  
Modèle: DOBLO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
DOBLO Kombi (152, 263)	2010/02 à /	avec fiche sertie	10	500	1	51277149



FIAT

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: FIAT  
Modèle: FIORINO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
FIORINO Kasten/Kombi (225)						
	2007/11 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	11	250	1	51277170

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: FIAT  
Modèle: FREEMONT



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
FREEMONT (JC, JF)						
	2011/08 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle	23	600	1	51277269

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: FIAT  
Modèle: PANDA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
PANDA (169)						
	2003/09 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	16	250	1	51277101



# FIAT

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

Modèle:

FIAT  
PUNTO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
PUNTO (199)						
avant côté conducteur + passager av.	2012/03 à /	avec manchon à chaud/par pression	24	400	1	51277256
PUNTO / GRANDE PUNTO (199)						
avant côté conducteur + passager av.	2005/10 à /	avec manchon à chaud/par pression	24	400	1	51277256
PUNTO EVO (199)						
avant côté conducteur + passager av.	2008/07 à 2012/02	avec manchon à chaud/par pression	24	400	1	51277256
PUNTO Van (199)						
avant côté conducteur + passager av.	2008/04 à /	avec manchon à chaud/par pression	24	400	1	51277256

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:

Modèle:

FIAT  
QUBO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
QUBO (225)						
	2008/02 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	11	250	1	51277170




# FORD

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: FORD  
Modèle: FOCUS




Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
FOCUS (DAW, DBW)						
	1998/10 à 2004/11	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	9	300	1	51277123
	1998/10 à 2004/11	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec monture	9	250	1	51277064
FOCUS Kombi (DNW)						
	1999/02 à 2004/11	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	9	300	1	51277123
	1999/02 à 2004/11	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec monture	9	250	1	51277064

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: FORD  
Modèle: GALAXY




Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
GALAXY (WGR)						
avant côté conducteur + passager av.	1995/03 à 2006/05	avec manchon à chaud/par pression	25	300	1	51277134
arrière côté conducteur + passager av.	1995/03 à 2006/05	avec manchon à chaud/par pression	19	300	1	51277136
GALAXY (WA6)						
avant côté conducteur + passager av.	2006/05 à 2015/06	avec manchon à chaud/par pression	25	300	1	51277134
avant côté conducteur + passager av.	2006/05 à 2015/06	avec manchon à chaud/par pression	35	300	1	51277135
arrière côté conducteur + passager av.	2006/05 à 2015/06	avec manchon à chaud/par pression	19	300	1	51277136

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: FORD  
Modèle: GALAXY



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
GALAXY (WGR)						
	1995/03 à 2006/05	avec manchon à chaud/par pression avec machon avec revêtement	15	350	1	51277034
	1995/03 à 2006/05	avec manchon à chaud/par pression avec machon avec revêtement	15	350	1	51277036
droite	1995/03 à 2006/05	avec fiche sertie avec machon avec revêtement	15	350	1	51277035
côté conducteur + passager av.	1995/03 à 2006/05	avec fiche sertie avec machon avec revêtement	15	350	1	51277033



# FORD

## RepCab

Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:  
Modèle:

FORD  
S-MAX



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
S-MAX						
	2006/05 à /	avec fiche sertie avec caniveau de câbles	18	325	1	51277152





# HYUNDAI

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: HYUNDAI  
Modèle: TUCSON



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
TUCSON (JM)						
	2004/08 à 2010/03	avec fiche sertie avec caniveau de câbles	14	300	1	51277125



# MERCEDES-BENZ

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: MERCEDES-BENZ  
Modèle: 190



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
190 (W201)						
droite	1982/10 à 1993/08	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec tuyauterie d'eau de lavage avec tuyau à dépression avec douille en caoutchouc avec gaine protectrice	6	650	1	51277066
gauche	1982/10 à 1993/08	avec fiche sertie avec gaine protectrice avec contacts avec douille en caoutchouc	12	650	1	51277065

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: MERCEDES-BENZ  
Modèle: E-KLASSE



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
E-KLASSE (W210)						
	1995/06 à 2002/03	avec fiche sertie avec manchon à chaud/par pression avec gaine protectrice	7	780	1	51277105
E-KLASSE (W211)						
	2002/03 à 2008/12	avec fiche sertie avec attache-câbles avec gaine protectrice	8	1100	1	51277177

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: MERCEDES-BENZ  
Modèle: E-KLASSE



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
E-KLASSE Kombi (S124)						
droite	1993/06 à 1996/06	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec tuyauterie d'eau de lavage avec tuyau à dépression avec douille en caoutchouc avec gaine protectrice	6	650	1	51277066
gauche	1993/06 à 1996/06	avec fiche sertie avec gaine protectrice avec contacts avec douille en caoutchouc	12	650	1	51277065
KOMBI Kombi (S124)						
droite	1985/09 à 1993/07	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec tuyauterie d'eau de lavage avec tuyau à dépression avec douille en caoutchouc avec gaine protectrice	6	650	1	51277066
gauche	1985/09 à 1993/07	avec fiche sertie avec gaine protectrice avec contacts avec douille en caoutchouc	12	650	1	51277065




# NISSAN

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: NISSAN  
Modèle: MICRA





Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
MICRA IV (K13)						
	2010/05 à /	avec fiche sertie avec caniveau de câbles	9	300 	1	51277293

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: NISSAN  
Modèle: NOTE



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
NOTE (E1, NE11)						
	2006/03 à 2012/06	avec fiche sertie avec caniveau de câbles	12	350 	1	51277316



# OPEL

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

Modèle:

OPEL

ASTRA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>ASTRA G Caravan (F35)</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	1998/02 à 2009/12	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	11	200	1	<b>51277187</b>
arrière côté conducteur + passager av.	1998/02 à 2009/12	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	5	200	1	<b>51277185</b>
<b>ASTRA G CC (F48, F08)</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	1998/02 à 2009/12	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	11	200	1	<b>51277187</b>
arrière côté conducteur + passager av.	1998/02 à 2009/12	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	5	200	1	<b>51277185</b>
<b>ASTRA H (L48)</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	2004/03 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	15	200	1	<b>51277195</b>
arrière côté conducteur + passager av.	2004/03 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	12	200	1	<b>51277188</b>
<b>ASTRA H Caravan (L35)</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	2004/08 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	15	200	1	<b>51277195</b>
arrière côté conducteur + passager av.	2004/08 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	12	200	1	<b>51277188</b>
avant côté conducteur + passager av.	2004/08 à /	avec fiche sertie avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec bande isolante	33	400	1	<b>51277258</b>



# OPEL

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: OPEL  
Modèle: ASTRA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
ASTRA F (56, 57)						
droite	1991/09 à 1998/09	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	2	250	1	51277107
gauche	1991/09 à 1998/09	avec fiche sertie avec machon	5	250	1	51277106
ASTRA F Caravan (51, 52)						
	1991/09 à 1998/01	avec fiche sertie avec machon pour véhicules sans verrouillage central	6	250	1	51277069
	1991/09 à 1998/01	avec fiche sertie avec machon pour véhicules avec verrouillage centrale pour véhicules avec équipement complet	13	250	1	51277070
ASTRA F CC (53, 54, 58, 59)						
droite	1991/09 à 1998/01	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	2	250	1	51277107
gauche	1991/09 à 1998/01	avec fiche sertie avec machon	5	250	1	51277106
ASTRA G Caravan (F35)						
	1998/02 à 2009/12	avec fiche sertie avec machon	9	250	1	51277077
ASTRA G CC (F48, F08)						
	1998/02 à 2009/12	avec fiche sertie avec machon	8	250	1	51277075

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: OPEL  
Modèle: COMBO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
COMBO Tour (X12)						
	2012/02 à /	avec fiche sertie	10	500	1	51277149



# OPEL

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

Modèle:

OPEL  
CORSA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>CORSA C (F08, F68)</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	2000/09 à 2009/12	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	3	200	1	51277189
<b>CORSA D</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	2006/07 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon	7	200	1	51277196
avant côté conducteur + passager av.	2006/07 à /	avec fiche sertie avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec bande isolante	33	400	1	51277258
<b>CORSA D Van</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2006/07 à /	avec fiche sertie avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec bande isolante	33	400	1	51277258

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:

Modèle:

OPEL  
CORSA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>CORSA B (73, 78, 79)</b>						
	1993/03 à 2000/09	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon pour véhicules avec vérrouillage centrale	8	250	1	51277068
<b>CORSA C (F08, F68)</b>						
	2000/09 à 2009/12	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	8	250	1	51277073

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

Modèle:

OPEL  
MERIVA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>MERIVA</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	2003/05 à 2010/05	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	5	200	1	51277190
<b>MERIVA B</b>						
côté conducteur + passager av. arrière	2010/06 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon pour véhicules avec lève-vitres électriques	11	200	1	51277191
arrière côté conducteur + passager av.	2010/06 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	5	200	1	51277190



# OPEL

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: OPEL  
Modèle: MERIVA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
MERIVA						
	2003/05 à 2010/05	avec fiche sertie avec machon	9	250	1	51277074
MERIVA B						
	2010/06 à /	avec fiche sertie avec machon	9	250	1	51277074

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: OPEL  
Modèle: SIGNUM



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
SIGNUM						
arrière côté conducteur + passager av.	2003/05 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	13	200	1	51277192

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: OPEL  
Modèle: VECTRA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
VECTRA C						
arrière côté conducteur + passager av.	2002/04 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	13	200	1	51277192
VECTRA C Caravan						
arrière côté conducteur + passager av.	2003/10 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	13	200	1	51277192

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: OPEL  
Modèle: VECTRA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
VECTRA B Caravan (31)						
	1996/11 à 2003/07	avec fiche sertie avec machon	11	250	1	51277072



# OPEL

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

Modèle:

OPEL

ZAFIRA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>ZAFIRA A (F75)</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	1999/04 à 2005/06	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon pour véhicules avec lève-vitres électriques	11	200	1	51277186
arrière côté conducteur + passager av.	1999/04 à 2005/06	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	5	200	1	51277185
<b>ZAFIRA B (A05)</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	2005/07 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	15	200	1	51277194
arrière côté conducteur + passager av.	2005/07 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	12	200	1	51277193
avant côté conducteur + passager av.	2005/07 à /	avec fiche sertie avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec bande isolante	33	400	1	51277258
<b>ZAFIRA B Van</b>						
arrière côté conducteur + passager av.	2005/07 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	15	200	1	51277194
arrière côté conducteur + passager av.	2005/07 à /	avec fiche sertie avec boîtier pour cosse femelle avec machon avec bride de fixation/ boulon en U/étrier	12	200	1	51277193
avant côté conducteur + passager av.	2005/07 à /	avec fiche sertie avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec bande isolante	33	400	1	51277258
<b>ZAFIRA Tourer C (P12)</b>						
avant côté conducteur + passager av.	2011/10 à /	avec fiche sertie avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec bande isolante	33	400	1	51277258

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:

Modèle:

OPEL

ZAFIRA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>ZAFIRA A (F75)</b>						
	1999/04 à 2005/06	avec fiche sertie avec machon	10	250	1	51277076






# PEUGEOT

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: PEUGEOT  
Modèle: 206



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
206 Schrägheck (2A/C)						
	1998/08 à /	avec fiche sertie avec caniveau de câbles	11	375 	1	51277314

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: PEUGEOT  
Modèle: BIPPER



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
BIPPER (AA)						
	2008/02 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	11	250	1	51277170
BIPPER Tepee						
	2008/04 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	11	250	1	51277170




# RENAULT

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: RENAULT  
Modèle: CLIO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
CLIO II (BB, CB)						
	1998/09 à /	avec fiche sertie avec caniveau de câbles	9	275	1	51277315

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: RENAULT  
Modèle: MEGANE



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
MEGANE II Kombi (KM0/1)						
	2003/08 à 2011/01	avec tube de protection avec fiche sertie avec caniveau de câbles	14	350	1	51277174



# ROVER

## RepCab

Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: ROVER  
Modèle: 200

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
200 (RF)	1995/11 à 2000/03	avec fiche sertie	11	250	1	51277112





# SEAT


## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

Modèle:

SEAT  
ALHAMBRA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
ALHAMBRA (7V8, 7V9)						
avant côté conducteur + passager av.	1996/04 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression	25	300	1	51277134
arrière côté conducteur + passager av.	1996/04 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression	19	300	1	51277136
avant côté conducteur + passager av.	1996/04 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression	35	300	1	51277135
ALHAMBRA (710, 711)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/06 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/06 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172


## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:

Modèle:

SEAT  
ALHAMBRA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
ALHAMBRA (7V8, 7V9)						
	1996/04 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression avec machon avec revêtement	15	350	1	51277036
	1996/04 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression avec machon avec revêtement	15	350	1	51277034
côté conducteur + passager av.	1996/04 à 2010/03	avec fiche sertie avec machon avec revêtement	15	350	1	51277033
droite	1996/04 à 2010/03	avec fiche sertie avec machon avec revêtement	15	350	1	51277035

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:

Modèle:

SEAT  
AROSA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
AROSA (6H)						
	1997/05 à 2004/06	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	13	250	1	51277025



# SEAT

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: SEAT  
Modèle: CORDOBA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
CORDOBA Vario (6K5)						
droite	1996/08 à 2002/12	avec fiche sertie avec tuyau à dépression avec machon	3	250	1	51277030
gauche	1996/08 à 2002/12	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	5	250	1	51277029

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: SEAT  
Modèle: IBIZA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
IBIZA II (6K1)						
gauche	1993/03 à 1999/08	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	5	250	1	51277029
IBIZA III (6K1)						
gauche	1999/08 à 2002/02	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	5	250	1	51277029

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: SEAT  
Modèle: Mii



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
Mii (KF1)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/10 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/10 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: SEAT  
Modèle: TOLEDO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
TOLEDO IV (KG3)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2012/07 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2012/07 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172



# SKODA

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

SKODA

Modèle:

CITIGO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>CITIGO</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/10 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/10 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

SKODA

Modèle:

FABIA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>FABIA (6Y2)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	1999/08 à 2008/03	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	1999/08 à 2008/03	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>FABIA</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2006/12 à 2014/12	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2006/12 à 2014/12	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>FABIA (NJ3)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2014/08 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2014/08 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>FABIA Stufenheck (6Y3)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	1999/10 à 2007/12	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	1999/10 à 2007/12	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>FABIA Combi (6Y5)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2000/04 à 2007/12	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2000/04 à 2007/12	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172



# SKODA

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: SKODA  
Modèle: FABIA

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>FABIA Combi</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2007/10 à 2014/12	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2007/10 à 2014/12	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>FABIA Kombi (NJ5)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2014/10 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2014/10 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>FABIA Praktik</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2001/07 à 2007/12	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2001/07 à 2007/12	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: SKODA  
Modèle: FABIA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>FABIA (6Y2)</b>						
	1999/08 à 2008/03	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	11	300	1	51277093
<b>FABIA</b>						
	2006/12 à 2014/12	avec fiche sertie avec attache-câbles avec gaine protectrice	11	250	1	51277178
<b>FABIA Combi</b>						
	2007/10 à 2014/12	avec fiche sertie avec attache-câbles avec gaine protectrice	11	250	1	51277178

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: SKODA  
Modèle: OCTAVIA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>OCTAVIA Combi (1U5)</b>						
	1998/07 à 2010/12	avec fiche sertie avec machon	12	300	1	51277094




# SKODA

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:  
Modèle:

SKODA  
RAPID




Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>RAPID (NH3)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2012/07 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2012/07 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>RAPID Spaceback (NH1)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2012/07 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2012/07 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:  
Modèle:

SKODA  
ROOMSTER



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>ROOMSTER (5J)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2006/03 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2006/03 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>ROOMSTER Praktik (5J)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2007/03 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2007/03 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:  
Modèle:

SKODA  
ROOMSTER



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>ROOMSTER (5J)</b>						
	2006/03 à /	avec fiche sertie avec machon	10	250	1	51277113
<b>ROOMSTER Praktik (5J)</b>						
	2007/03 à /	avec fiche sertie avec machon	10	250	1	51277113





# SKODA

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: SKODA  
Modèle: SUPERB



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
SUPERB (3T4)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2008/03 à 2015/05	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2008/03 à 2015/05	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: SKODA  
Modèle: YETI



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
YETI (5L)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2009/05 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2009/05 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: SKODA  
Modèle: YETI



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
YETI (5L)						
gauche	2009/05 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	10	300	1	51277151



## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

VW

Modèle:

AMAROK



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
AMAROK						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/09 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/09 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant:

VW

Modèle:

BORA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
BORA (1J2)						
	1998/10 à 2005/05	avec fiche sertie avec enveloppe tuyau avec douille en caoutchouc	8	720	1	51277015

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:

VW

Modèle:

BORA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
BORA Kombi (1J6)						
droite	1999/05 à 2005/05	avec manchon à chaud/par pression avec machon	10	300	1	51277014
gauche	1999/05 à 2005/05	avec manchon à chaud/par pression avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	5	300	1	51277012

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

VW

Modèle:

CADDY



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2004/03 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2004/03 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172



## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:  
Modèle:

VW  
CC



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
CC (358)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/11 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/11 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:  
Modèle:

VW  
EOS




Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
EOS (1F7, 1F8)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2006/03 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2006/03 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:  
Modèle:

VW  
GOLF



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
GOLF V Variant (1K5)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2007/06 à 2009/07	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2007/06 à 2009/07	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
GOLF V (1K1)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2003/10 à 2009/02	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2003/10 à 2009/02	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
GOLF PLUS (5M1, 521)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2005/01 à 2013/12	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2005/01 à 2013/12	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172



## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte


Fabricant: VW  
Modèle: GOLF

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
GOLF VI (5K1)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2008/10 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2008/10 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
GOLF VI Cabriolet (517)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/03 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/03 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: VW  
Modèle: GOLF

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
GOLF VI Cabriolet (517)						
	2011/03 à /	avec fiche sertie avec gaine protectrice avec machon	9	325 	1	51277294





## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: VW  
Modèle: GOLF



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>GOLF II (19E, 1G1)</b>						
	1983/08 à 1992/12	avec fiche sertie avec machon	6	250	1	51277001
<b>GOLF III (1H1)</b>						
	1991/08 à 1997/09	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon avec gaine protectrice	10	250	1	51277005
<b>GOLF III Variant (1H5)</b>						
	1993/07 à 1999/04	avec manchon à chaud/ par pression avec machon	7	250	1	51277024
	1993/07 à 1999/04	avec fiche sertie avec machon	7	250	1	51277023
<b>GOLF IV (1J1)</b>						
droite	1997/08 à 2005/06	avec manchon à chaud/ par pression avec machon	5	250	1	51277010
droite	1997/08 à 2005/06	avec fiche sertie avec machon	5	250	1	51277009
gauche	1997/08 à 2005/06	avec manchon à chaud/ par pression avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon avec gaine protectrice	10	250	1	51277008
gauche	1997/08 à 2005/06	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon avec gaine protectrice	10	250	1	51277007
<b>GOLF IV Variant (1J5)</b>						
droite	1999/05 à 2006/06	avec manchon à chaud/ par pression avec machon	10	300	1	51277014
gauche	1999/05 à 2006/06	avec manchon à chaud/ par pression avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	5	300	1	51277012
<b>GOLF V (1K1)</b>						
droite	2003/10 à 2009/02	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec câble d'antenne avec boîtier pour cosse femelle avec machon	3	300	1	51277130
gauche	2003/10 à 2009/02	avec manchon à chaud/ par pression avec machon	13	300	1	51277095
gauche	2003/10 à 2009/02	avec fiche sertie avec machon	13	300	1	51277020
<b>GOLF PLUS (5M1, 521)</b>						
droite	2005/01 à 2013/12	avec fiche sertie avec câble d'antenne avec boîtier pour cosse femelle avec machon	3	300	1	51277133
gauche	2005/01 à 2013/12	avec manchon à chaud/ par pression avec machon	14	300	1	51277132
gauche	2005/01 à 2013/12	avec fiche sertie avec machon	14	300	1	51277131
<b>GOLF VI (5K1)</b>						
gauche	2008/10 à /	avec fiche sertie avec machon	15	250	1	51277150



## RepCab


### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

Modèle:

VW

JETTA



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>JETTA III (1K2)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2005/08 à 2010/10	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2005/08 à 2010/10	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>JETTA IV (162)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/04 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/04 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant:

Modèle:

VW

LUPO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>LUPO (6X1, 6E1)</b>						
	1998/09 à 2005/07	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	13	250	1	51277025

## RepCab


### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:

Modèle:

VW

PASSAT



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
<b>PASSAT (362)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/08 à 2014/12	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/08 à 2014/12	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>PASSAT (3C2)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2005/03 à 2010/11	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2005/03 à 2010/11	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
<b>PASSAT CC (357)</b>						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2008/05 à 2012/01	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173



## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: VW  
Modèle: PASSAT

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
PASSAT CC (357)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2008/05 à 2012/01	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon de coffre

Fabricant: VW  
Modèle: PASSAT



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
PASSAT (3B2)						
	1996/08 à 2000/11	avec fiche sertie avec enveloppe tuyau avec douille en caoutchouc	8	700	1	51277002
PASSAT (3B3)						
	2000/11 à 2005/05	avec fiche sertie avec enveloppe tuyau avec douille en caoutchouc	8	700	1	51277002

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: VW  
Modèle: PASSAT



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
PASSAT Variant (3B6)						
	2003/05 à 2005/05	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage	13	400	1	51277268

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: VW  
Modèle: POLO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
POLO (6N1)						
avant côté conducteur + passager av.	1994/10 à 1999/10	avec manchon à chaud/par pression avec outil de déverrouillage sans manchon	17	300	1	51277199
POLO (6N2)						
avant côté conducteur + passager av.	1999/10 à 2001/09	avec manchon à chaud/par pression avec outil de déverrouillage sans manchon	17	300	1	51277199
POLO (6R, 6C)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2009/06 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173



## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: VW  
Modèle: POLO

Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
POLO (6R, 6C)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2009/06 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: VW  
Modèle: POLO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
POLO (6N1)						
	1994/10 à 1999/10	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	9	250	1	51277028
POLO (6N2)						
	1999/10 à 2001/09	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	9	250	1	51277028
POLO (9N)						
	2001/10 à 2009/11	avec fiche sertie avec machon	11	300	1	51277096
	2001/10 à 2009/11	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	11	300	1	51277114
POLO Variant (6KV5)						
droite	1997/05 à 2001/09	avec fiche sertie avec tuyau à dépression avec machon	3	250	1	51277030
gauche	1997/05 à 2001/09	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage avec machon	5	250	1	51277029

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: VW  
Modèle: SCIROCCO



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
SCIROCCO (137, 138)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2008/05 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2008/05 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172





## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: VW  
Modèle: SHARAN



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)						
avant côté conducteur + passager av.	1995/09 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression	25	300	1	51277134
arrière côté conducteur + passager av.	1995/09 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression	19	300	1	51277136
avant côté conducteur + passager av.	1995/09 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression	35	300	1	51277135
SHARAN (7N1, 7N2)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/05 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/05 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: VW  
Modèle: SHARAN



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)						
	1995/09 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression avec machon avec revêtement	15	350	1	51277034
	1995/09 à 2010/03	avec manchon à chaud/par pression avec machon avec revêtement	15	350	1	51277036
droite	1995/09 à 2010/03	avec fiche sertie avec machon avec revêtement	15	350	1	51277035
côté conducteur + passager av.	1995/09 à 2010/03	avec fiche sertie avec machon avec revêtement	15	350	1	51277033

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: VW  
Modèle: TIGUAN



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
TIGUAN (5N)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2007/09 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2007/09 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172



## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:  
Modèle:

VW  
TOUAREG



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
TOUAREG (7P5)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/01 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/01 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:  
Modèle:

VW  
TOURAN



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
TOURAN (1T1, 1T2)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2003/02 à 2010/05	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2003/02 à 2010/05	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172
TOURAN (1T3)						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/05 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2010/05 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172

## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant:  
Modèle:

VW  
UP



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs conducteur	Longueur câble mm	UL	N° d'article
UP						
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/08 à /	avec bande isolante avec attache-câbles avec boîtier pour cosse femelle avec connecteur thermofusible autosoudeur	28	400	1	51277173
avant et arrière côté conducteur + passager av.	2011/08 à /	avec bande isolante à chaud/par pression	28	400	1	51277172



## RepCab

### Kit de réparation de câble, porte

Fabricant: VW  
Modèle: KOMBI



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
TRANSPORTERT4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)						
avant droite	1990/09 à 1998/12	avec manchon à chaud/ par pression	18	450	1	51277257
avant gauche	1990/09 à 1998/12	avec manchon à chaud/ par pression	19	400	1	51277167
avant droite	1990/09 à 1998/12	avec boîtier pour cosse femelle avec gaine protectrice	16	450	1	51277116
avant gauche	1990/09 à 1998/12	avec boîtier pour cosse femelle avec gaine protectrice	17	450	1	51277115

## RepCab

### Kit de réparation de câble, hayon

Fabricant: VW  
Modèle: KOMBI



Côté d'assemblage	Année de construction	Type	Nombre de conducteurs	Longueur câble mm	UL	N° d'article
TRANSPORTERT5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)						
	2003/04 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage	13	400	1	51277268
TRANSPORTERT5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)						
	2003/04 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage	13	400	1	51277268
TRANSPORTERT5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)						
	2003/04 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage	13	400	1	51277268
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)						
	2003/04 à /	avec fiche sertie avec tuyauterie d'eau de lavage	13	400	1	51277268

# ELPARTS

INSTALLATION Connecteurs | Colliers | Attaches-câbles | Joints+Manchons | Bande isolante | Tuyaux+Tubes | Câbles+Liaisons en câbles | Accessoires de batterie | Boîtiers de connecteur | Fusibles | Fiches+Prises | Assortiments



## Ça aide ! Les pièces pour l'installation, c'est ici.



Une grande aide dans le travail quotidien en atelier. Toutes les pièces de rechange nécessaires pour l'installation automobile. De notre gamme Elparts – la gamme complète pour les gros et les petits véhicules.

**Passt immer!**






ELPARTS | JAKOPARTS

Herth+Buss France S.A.  
Tél 04 75 02 79 87 | Fax 04 75 72 48 17  
info@herthundbuss.com







































**HERTH+BUSS**



# Kit de réparation pour câbles, projecteur principal





 RepCon Page 78	 RepCon Page 78	 RepCon Page 78	 RepCon Page 79	 RepCon Page 79	 RepCon Page 80	 RepCon Page 80
 RepCon Page 80	 RepCon Page 81	 RepCon Page 81	 RepCon Page 81	 RepCon Page 81	 RepCon Page 82	 RepCon Page 82
 RepCon Page 82	 RepCon Page 82	 RepCon Page 83	 RepCon Page 83	 RepCon Page 83	 RepCon Page 84	 RepCon Page 84
 RepCon Page 85	 RepCon Page 85	 RepCon Page 85	 RepCon Page 85	 RepCon Page 86	 RepCon Page 86	 RepCon Page 86
 RepCon Page 87	 RepCon Page 87	 RepCon Page 87	 RepCon Page 87	 RepCon Page 88	 Fakra Page 88	 Fakra Page 88
 Fakra Page 88	 Fakra Page 89	 Fakra Page 89				



» APERÇU DU KIT DE RÉPARATION



**Alternateur**



**Débitmètre de masse d'air**



**Sonde lambda**



**Moteur d'essuie-glace**




**Capteur de stationnement**



**Feu de position latérale**



**Projecteur**




**Compartiment pour le moteur**



**Tableau de bord**



**Feu arrière**






## » REPCON



### Kits de connecteurs de réparation

RepCon permet de réparer et de remplacer facilement les connecteurs détériorés dans le véhicule. Les sertisseurs nécessaires (y compris le câble déjà serti) sont fournis. Notre gamme dans l'assortiment Elparts comprend des kits de connecteurs de réparation pour les applications les plus diverses sur le véhicule, entre autres les raccords enfichables sur :

- l'éclairage de plaque, le projecteur principal, le feu arrière,
- la bobine d'allumage individuelle, la buse de l'injecteur, la bougie de préchauffage,
- le capteur de niveau du projecteur xénon,
- la vanne EGR, le moteur de la soufflerie de chauffage,
- le capteur de stationnement, la sonde lambda et le débitmètre de masse d'air







# Éclairage front

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, projecteur principal

Kit de réparation pour câbles, feu clignotant

Kit de réparation pour câbles, capteur de vitesse de roue

Kit rép. câble, capteur de température liquide de refroidis.

Kit de réparation de câble, feu de plaque d'immatriculation

Nombres de pôles:

2 pôle

Info:


avec boîtier pour cosse fe-

Champ de température:

-25 à +140 °C

melle

avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
1,5	500	0,75	VW		1	51277160
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Outil de déverrouillage, boîtier (VAG   FEP   Opel   Fiat)				Katalog08	1	95945445



## RepCon

Kit de réparation pour câbles, capteur de vitesse de roue

Nombres de pôles:

2 pôle

Info:


avec joints

Champ de température:

-25 à +140 °C

avec gaine thermorétractable

avec fiche

Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	UL	N° d'article	
1,5	500	0,5	VAG	 1	51277296	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552





## RepCon

Kit de réparation pour câbles, capteur de vitesse de roue




**Nombres de pôles:**  
**Surface de contact:**

3 pôle  
plaqué d'or

**Champ de température:**  
**Info:**

-25 à +140 °C  
avec boîtier pour  
cosse femelle  
avec joints  
avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Audi Ford Seat Skoda VW		1	51277307
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, capteur d'aide au stationnement




**Nombres de pôles:**  
**Champ de température:**

3 pôle  
-25 à +140 °C

**Info:**

avec boîtier pour cosse femelle  
avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Citroen Peugeot		1	51277273
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, projecteur principal  
Kit de réparation pour câbles, feu latéral



**Nombres de pôles:**  
**Champ de température:**

2 pôle  
-25 à +140 °C

**Info:**


avec boîtier pour cosse femelle  
avec joints  
avec flexible  
avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
2,8	500	0,75	Mercedes-Benz VAG Scania		1	50390266
<b>Contenu</b>			<b>Nombres de pôles</b>	<b>Diamètre mm</b>	<b>Couleur</b>	<b>ME</b>
Boîtier de connecteur			2			1
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (AMP Tyco ELA 5,2)				5,5 à 5,8		2
Sertisseur JPT (TE Connectivity)						2
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Outil de déverrouillage, boîtier (VAG   FEP   Opel   Fiat)				Katalog08	1	95945445
<b>pour n° d'article</b>						
82710249, 82710380, 82710396						



### RepCon

Kit de réparation pour câbles, projecteur principal




**Nombres de pôles:** 8 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** côté conducteur + passer av. avec tuyau  
**Info:**

Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
4	200	0,75 à 1	Fiat	500 500 C 500L 500 X		1	51277280
<b>Accessoire</b>					<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II					Katalog04	50	50252552

### RepCon

Kit de réparation pour câbles, projecteur principal



**Nombres de pôles:** 8 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** côté conducteur + passer av. avec tuyau  
**Info:**

Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
5	200	0,75 à 1	Citroen Fiat Peugeot		1	51277281	
<b>Accessoire</b>					<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II					Katalog04	50	50252552

### RepCon

Kit de réparation pour câbles, projecteur principal




**Nombres de pôles:** 8 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** côté conducteur + passer av. avec tuyau  
**Info:**

Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
8	200	0,75 à 1	Citroen Fiat Peugeot		1	51277282	
<b>Accessoire</b>					<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II					Katalog04	50	50252552



## RepCon

Kit de réparation pour câbles, éclairage



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>		Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	1		Fiat Lancia		1	51277265
Contenu	DIN/ISO	Nombres de pôles pôle	Dia-mètre mm	Cou-leur	ME	
Boîtier de connecteur Superseal (TE Connectivity)	40050	2			1	50290826
Bouchon d'étanchéité/ de protection ELA   Superseal (AMP Tyco ELA 5,5)			5,9 à 6,3		2	50282048
Sertisseur Superseal (TE Connectivity)					2	50253327
Accessoire				voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Interconnexion Superseal				Katalog04	1	50390615066

## RepCon

Kit réparation de câble, ampoule de feux de route  
Kit réparation de câble, ampoule de feux de croisement  
Kit réparation de câble, ampoule de feux antibrouillard



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Type de lampe:** H8 H11  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Raccord	UL	N° d'article
500	0,75		1	51277309

## RepCon

Kit réparation de câble, ampoule de feux de route  
Kit réparation de câble, ampoule de feux de croisement  
Kit réparation de câble, ampoule de feux antibrouillard



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Type de lampe:** H9  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Raccord	UL	N° d'article
500	0,75		1	51277310




## RepCon

Kit de réparation de câble, capteur niveau d'amort. pneum.



**Nombres de pôles:** 6 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** Essieu avant  
 Essieu arrière  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
 avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
300	0,5	BMW Mercedes-Benz VAG		1	51277162
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, feu diurne  
Kit de réparation de câble, feu anti-brouillard



**Nombres de pôles:** 3 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
 avec joint d'étanchéité  
 avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Version	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	C3 DS3 208 308 407	 <b>NEW</b>	1	51277312
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, feu diurne



**Nombres de pôles:** 4 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
 avec joint d'étanchéité  
 avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Citroen Peugeot	C3 C5 II C6 407	 <b>NEW</b>	1	51277313
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>		
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552	



# Moteur

## RepCon

Kit de réparation de câble, générateur



Nombres de pôles: 2 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
175	0,75	Citroen Fiat Peugeot	Jumper Ducato Boxer		1	51277252
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, générateur  
Kit de réparation de câble, capteur niveau liquide de frein



Nombres de pôles: 3 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
200	0,75	Ford		1	51277297	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, capteur position de vilebrequin



Nombres de pôles: 2 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
150	0,75	Renault		1	51277298	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, capteur position de vilebrequin



Nombres de pôles: 2 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
150	0,75	Nissan Renault		1	51277299	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552




## RepCon

Kit rép. câble, détendeur (système à rampe commune)  
Kit de réparation pour câbles, injecteur



**Nombres de pôles:** 2 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
500	2,5	BMW Fiat Opel Suzuki		1	51277163
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252553

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, injecteur



**Nombres de pôles:** 2 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
500	2,5	Fiat Opel Suzuki		1	51277164
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252553



## RepCon

Kit de réparation de câble, bougie de préchauffage



Ce kit de réparation peut être utilisé sur presque tous les véhicules à moteur diesel.

**Nombres de pôles:** 1 pôle **Info:** avec joints avec prise  
**Champ de température:** -25 à +140 °C

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Courte/ longue	Longueur mm	Raccord	UL	N° d'article
200	2,5	Version courte	40		1	51277179
		Version longue	60		1	51277180
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252553



## RepCon

### Kit de réparation de câble, bougie de préchauffage



Ce kit de réparation peut être utilisé sur presque tous les véhicules à moteur diesel.


**Nombres de pôles:** 1 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C

**Info:** avec support  
avec joint d'étanchéité  
avec boîtier de broches femelles  
avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Courte/ longue	Longueur mm	UL	N° d'article
200	2,5	Version courte	40	1	51277285
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252553

## RepCon

### Kit de réparation pour câbles, vanne EGR Kit rép. câble, élément réglage vanne pap. (tube d'aspir.)



**Nombres de pôles:** 6 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C

**Côté d'assemblage:** Compartiment moteur  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Alfa Romeo Fiat Lancia Opel Renault Suzuki VAG		1	51277264
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

### Kit de réparation pour câbles, injecteur



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**pour moteurs DIESEL jusqu'à** 1500 cm<sup>3</sup>  
**cylindrée:**  
**Champ de température:** -25 à +140 °C

**Côté d'assemblage:** Injecteur injecteur  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
avec joints  
avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
500	1,5	Dacia Nissan Renault Suzuki		1	51277266
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252553





## RepCon

Kit de réparation pour câbles, capteur d pression p tringle



**Nombres de pôles:** 4 pôle  
**Surface de contact:** plaqué d'or  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau


Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	UL	N° d'article
1,5	200	0,75	Ford VAG	1	51277284
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, injecteur



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
500	0,75	Audi Mercedes-Benz VW		1	51277267
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit rép. câble, capteur de température liquide de refroidis.



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Citroen Fiat Lancia Peugeot Renault Toyota		1	51277302
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552



## RepCon

Kit de réparation de câble, système Common-Rail  
Kit de réparation de câble, capteur-pression d'échappement  
Kit de réparation de câble, capteur d'aide au stationnement



**Nombres de pôles:** 3 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Fiat Citroen Peugeot Ford Lancia		1	51277272
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, sonde lambda



**Nombres de pôles:** 6 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
175	0,75	Fiat	Doblo		1	51277251
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, capteur d pression p triangle  
Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air  
Kit de réparation pour câbles, sonde lambda



**Nombres de pôles:** 4 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Citroen Fiat Opel Peugeot		1	51277259
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552



### RepCon

Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air



**Nombres de pôles:** 5 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Alfa Romeo Citroen Fiat Lancia Nissan Opel Peugeot Suzuki Volvo		1	51277288
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

### RepCon

Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air



**Nombres de pôles:** 6 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec joint d'étanchéité avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
175	0,5	Citroen Fiat Peugeot		1	51277253
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

### RepCon

Kit de réparation pour câbles, vanne EGR  
 Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air



**Nombres de pôles:** 6 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,5	Nissan Opel Renault		1	51277317
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

### RepCon

Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air




**Nombres de pôles:** 5 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Citroen Fiat Peugeot Renault		1	51277303
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552



## RepCon

Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air  
Kit de réparation de câble, lève-vitre  
Kit de réparation de câble, pompe à carburant  
Kit de réparation pour câbles, vanne EGR



**Nombres de pôles:** 6 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
250	0,75 à 1	Citroen Fiat Ford Lancia Mazda Opel Peugeot Volvo		1	51277270
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, pompe à carburant  
Kit de réparation de câble, palpeur de réservoir  
Kit de réparation pour câbles, capteur d pression p triangle  
Kit de réparation pour câbles, feu arrière



**Nombres de pôles:** 4 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75 à 1,5	Opel Peugeot Renault		1	51277271
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble pour pressostat (climatisation)  
Kit réparation câble, ventil. à commutateur de température  
Kit de réparation de câble, capteur d'aide au stationnement



**Nombres de pôles:** 3 pôle **Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec joint d'étanchéité avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	BMW		1	51277318
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552



## RepCon

Kit de réparation de câble, bobine d'allumage  
Kit de réparation pour câbles, moteur d'essuie-glace



Nombres de pôles: 4 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Largeur d'emboîtement mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
2,8	250	0,75 à 2,5	VAG Fiat Citroen Peugeot		1	51277161
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Outil de déverrouillage, boîtier (VAG   FEP   Opel   Fiat)				Katalog08	1	95945445

## RepCon

Kit de réparation de câble pour pressostat (climatisation)




Nombres de pôles: 3 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,5	Alfa Romeo Citroen Fiat Ford Opel Peugeot Renault		1	51277274
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, injecteur



Nombres de pôles: 2 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Citroen Fiat Ford Peugeot		1	51277275
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, générateur



■ Véhicules utilitaires, machines agricoles, bateaux, véhicules de chantier, camping-cars, véhicules de manutention

Nombres de pôles: 4 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
250	1	Nissan	Cefiro Maxima Murano		1	51277276
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552



1

## RepCon

Kit de réparation de câble, capteurpression d'échappement



**Nombres de pôles:** 3 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec joints avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
700	0,75	Mercedes-Benz	GLK-Klasse		1	51277286
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, bobine d'allumage



**Nombres de pôles:** 7 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec joints avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
200	0,75	Opel		1	51277287	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552



## RepCon

Kit de réparation de câble, bobine d'allumage  
Kit de réparation pour câbles, débitmètre de masse d'air



**Nombres de pôles:** 5 pôle  
**Surface de contact:** plaqué d'or  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
200	0,75	Audi Seat Skoda VW		1	51277308	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

Câble adaptateur, papillon de distribution, alimentation d'air



**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec tube ondulé


Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
3	150	0,75	Fiat Iveco		1	51277279



**Câble adaptateur,papillon de distribution,alimentation d'air**



**Nombres de pôles:** 4 pôle **Info:** avec joints  
**Champ de température:** -25 à +140 °C avec tube ondulé

Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
3	150	0,75	Citroen Fiat Iveco Peugeot		1	51277295

**Câble de connexion, capteur arbre à cames**



La fuite d'huile sur la fiche du capteur de l'arbre à cames est un problème connu sur les moteurs essence de Mercedes-Benz. Il s'agit d'un défaut de conception auquel il est impossible de remédier sur le long terme en remplaçant le capteur. L'effet capillaire permet à l'huile de parvenir jusqu'à l'appareil de commande par le biais du faisceau de câbles. Ceci peut aboutir à la défaillance du système électronique et à l'endommagement de différents composants. Le câble d'arrêt d'huile de Herth+Buss permet de prévenir ces dommages. Afin de stopper l'huile, les deux fils du câble

d'arrêt d'huile sont insérés dans de fines gaines de cuivre ensuite recouvertes d'une gaine thermorétractable. Notre recommandation : installez un câble d'arrêt d'huile sur chaque M111 (code moteur), deux sur chaque M271 et quatre sur le M272 (V6).  
 Combien de temps nécessite l'installation du câble d'arrêt d'huile ? L'installation dure cinq minutes au maximum. Débrancher le faisceau de câbles du capteur puis installer le câble d'arrêt d'huile de Herth+Buss entre la prise du capteur et l'ancien faisceau de câbles.



**Nombres de pôles:** 2 pôle **Info:** avec joints  
**Champ de température:** -25 à +125 °C avec attache-câbles  
 avec manchon de cuivre  
 avec gaine protectrice

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
110	1	1	51277300







# Tableau de bord

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, moteur d'essuie-glace




**Nombres de pôles:** 5 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
175	1,5	Citroen Fiat Peugeot		1	<b>51277250</b>
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	<b>50252552</b>

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, électricité centrale



**Nombres de pôles:** 12 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** Boîte à relais / fusibles  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
2	250	0,75	Renault	Megane I Megane II Scenic II Grand Scenic II		1	<b>51277262</b>
<b>Accessoire</b>					<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II					Katalog04	50	<b>50252552</b>

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, électricité centrale



**Nombres de pôles:** 10 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** Tableau de bord du côté conducteur avec manchon à chaud/par pression  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec sertisseur

Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
2	250	0,75	Fiat		1	<b>51277144</b>






### RepCon

Kit de réparation pour câbles, électricité centrale



**Nombres de pôles:** 10 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec manchon à chaud/par pression  
 avec boîtier pour cosse femelle  
 avec attache-câbles  
 avec sertisseur  
 avec adaptateur de fusible


Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
2	250	0,5 à 1,5	Fiat		1	51277157

### RepCon

Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** vers pulseur d'air habitacle  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
 avec prise


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
150	4	Citroen Fiat Lancia Opel Peugeot		1	51277181
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	25	50252554

### RepCon

Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** vers pulseur d'air habitacle  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
 avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
150	4	Citroen Fiat Lancia Opel Peugeot		1	51277278
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	25	50252554

### RepCon

Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)



**Nombres de pôles:** 5 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
 avec prise

Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Raccord	UL	N° d'article
4	150	1,5 à 4		1	51277182
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	50252553
			Katalog04	25	50252554



## RepCon

Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)



**Nombres de pôles:** 5 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec prise

Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Raccord	UL	N° d'article
5	150	1,5 à 2,5		1	<b>51277183</b>
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	<b>50252552</b>
			Katalog04	50	<b>50252553</b>

## RepCon

Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)  
 Kit de réparation de câble, commut. ventilateur d'habitacle



**Nombres de pôles:** 5 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	UL	N° d'article	
150	2,5 à 4	Alfa Romeo Fiat Iveco Lancia	1	<b>51277283</b>	
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	<b>50252553</b>
			Katalog04	25	<b>50252554</b>

## RepCon

Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)



**Nombres de pôles:** 5 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
150	1,5 à 4	Citroen Peugeot	C3 Xsara Pi-casso 206 307		1	<b>51277301</b>
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>		
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	<b>50252553</b>	
			Katalog04	25	<b>50252554</b>	

## RepCon

Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
150	4	Alfa Romeo Renault		1	<b>51277319</b>
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	25	<b>50252554</b>




### RepCon

Kit rép. câble, chauffage habitacle (système préch. moteur)




**Nombres de pôles:** 6 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** entre pulseur d'air d'habitacle et résistance en série  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Vers- ion	Raccord	UL	N° d'article
150	2,5	Citroen Peugeot	C4 206 307		1	51277320
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

### RepCon

Kit de réparation de câble, commande (chauffage/ventilation)




**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** du côté passager avant Plancher  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
145	4	Citroen Dacia Nissan Peugeot		1	51277291
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	25	50252554

### RepCon

Kit de réparation de câble, commande (chauffage/ventilation)



**Nombres de pôles:** 6 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Côté d'assemblage:** du côté passager avant Plancher  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Nombre de pôles occupés	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
4	145	1,5 à 4	Citroen Dacia Nissan Peugeot		1	51277292
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252553
				Katalog04	25	50252554



# Éclairage arrière

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, éclairage



**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
avec joints  
avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
200	1	Fiat Lancia		1	51277265
Contenu	DIN/ISO	Nombres de pôles	Dia-mètre mm	Cou-leur	ME
Boîtier de connecteur Superseal (TE Connectivity)	40050	2			1
Bouchon d'étanchéité/ de protection ELA   Superseal (AMP Tyco ELA 5,5)			5,9 à 6,3		2
Sertisseur Superseal (TE Connectivity)					2
Accessoire				voir	UL
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50
Interconnexion Superseal				Katalog04	1

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



**Nombres de pôles:** 3 pôle  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
avec joint d'étanchéité  
avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
200	0,75	Citroen	C3 Pluri-el C5 II Break		1	51277311
Accessoire				voir	UL	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



**Nombres de pôles:** 8 pôle  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
gauche

Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
100	Fiat Citroen Peugeot		1	51277154



## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



Nombres de pôles: 8 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Côté d'assemblage: droite  
Info: avec boîtier pour cosse femelle


Longueur câble mm	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
100	Fiat Citroen Peugeot		1	51277155

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



Nombres de pôles: 4 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
175	1	Alfa Romeo Fiat	147 Punto Punto Evo Grande Punto		1	51277254
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpséal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



Nombres de pôles: 5 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
175	1	Fiat	Panda Panda Van Punto Van Stilo Stilo Multi Wagon		1	51277277
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpséal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



Nombres de pôles: 6 pôle  
Champ de température: -25 à +140 °C  
Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
175	1	Citroen Fiat Peugeot		1	51277255	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpséal II				Katalog04	50	50252552



1

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière




**Nombres de pôles:** 2 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec flexible avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
500	0,75	Audi VW MAN Scania		1	<b>51277260</b>
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	<b>50252552</b>
Interconnexion (GHW MDK 3 Plus)			Katalog04	2	<b>50290171</b>

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière




**Nombres de pôles:** 6 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article
250	0,75 à 1	Fiat Lada Dacia Renault Peugeot Citroen		1	<b>51277261</b>
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50	<b>50252552</b>

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



**Nombres de pôles:** 6 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	UL	N° d'article
250	0,75 à 1	Citroen Dacia Fiat Lada Peugeot Renault	1	<b>51277290</b>
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>
Fiche sertie Crimpseal II			Katalog04	50




## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



Nombres de pôles: 5 pôle  
 Champ de température: -25 à +140 °C  
 Info: avec boîtier pour cosse femelle avec joints avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
200	1	Fiat	Punto		1	51277263
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation de câble, feu de plaque d'immatriculation  
 Kit de réparation pour câbles, feu arrière  
 Kit de réparation de câble, feux stop



Nombres de pôles: 2 pôle  
 Champ de température: -25 à +140 °C  
 Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
200	1	Citroen Peugeot Renault		1	51277304	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



Nombres de pôles: 3 pôle  
 Champ de température: -25 à +140 °C  
 Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau


Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
250	0,75 à 1	Citroen		1	51277305	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552

## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière  
 Kit de réparation de câble, éclairage de coffre



Nombres de pôles: 4 pôle  
 Champ de température: -25 à +140 °C  
 Info: avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Raccord	UL	N° d'article	
250	0,75	Citroen Peugeot		1	51277306	
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552



## RepCon

Kit de réparation pour câbles, feu arrière



**Nombres de pôles:** 7 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C  
**Info:** avec boîtier pour cosse femelle avec tuyau

Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	Version	Raccord	UL	N° d'article
200	1	Mercedes-Benz	C-Klasse CLC-Klasse CLS E-Klasse GLK-Klasse S-Klasse		1	<b>51277289</b>
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	<b>50252552</b>

## Fakra

Adaptateur, câble d'antenne



**Nombres de pôles:** 1 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C

Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d'article
Boîtier de broches femelles	Code Z	150		1	<b>51277244</b>

## Fakra

Jeu de boîtier de connecteur



**Nombres de pôles:** 1 pôle  
**Info:** avec fiche sertie

Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	UL	N° d'article
Boîtier de broches femelles	Code Z	1	<b>50390772</b>
<b>Accessoire</b>		<b>voir</b>	<b>UL</b>
Mâchoires de sertissage (KOSTAL MLK 1,2)		Katalog08	1 <b>95942167</b>
Pince de sertissage		Katalog08	1 <b>90942241</b>
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1 <b>95942164</b>
		Katalog08	1 <b>95942166</b>

## Fakra

Câble d'antenne



**Nombres de pôles:** 1 pôle  
**Champ de température:** -25 à +140 °C


Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Longueur de câble m	Raccord	UL	N° d'article
Boîtier de la cheville/du boulon	Code Z	1,25		1	<b>51277241</b>
		2		1	<b>51277242</b>
		5		1	<b>51277243</b>
<b>Accessoire</b>		<b>Nombres de pôles pôle</b>	<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Adaptateur, câble d'antenne Fakra		1	Page 88	1	<b>51277244</b>
Adaptateur, câble d'antenne Fakra   FME			Page 89	1	<b>51277245</b>





## Fakra

### Jeu de boîtier de connecteur



Nombres de pôles: 1 pôle Info: avec fiche sertie


Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	UL	N° d'article
Boîtier de la cheville/du boulon	Code Z	1	50390773
<b>Accessoire</b>		<b>voir</b>	<b>UL</b>
Mâchoires de sertissage (KOSTAL MLK 1,2)		Katalog08	1 95942167
Pince de sertissage		Katalog08	1 90942241
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1 95942164
		Katalog08	1 95942166

## Fakra FME

### Adaptateur, câble d'antenne



Nombres de pôles: 1 pôle  
Type de fiche: Contact mâle à souder  
Champ de température: -25 à +140 °C

Type de boîtier de connecteur	ID de la version de la fiche	Longueur câble mm	Raccord	UL	N° d'article
Boîtier de broches femelles	Code Z	150		1	51277245
<b>Accessoire</b>		<b>voir</b>	<b>UL</b>		
Turbo-chalumeau Burner			Katalog08	1	95921001



» KNOW+HOW



### Savoir+Faire : kits de réparation pour câble d'antenne (connecteur Fakra)



	Câble d'antenne, FAKRA Numéro d'article : 51277241, -243
	Câble adaptateur, câble d'antenne Numéro d'article : 51277244, -245
	Jeu de boîtier de connecteur Numéro d'article : 50390772, -773

#### La raison : le câble d'antenne du véhicule est défectueux

Conduire sans radio ? Inimaginable de nos jours pour la plupart, puisque la quasi-totalité des conducteurs écoute de la musique ou la radio en voiture. Mais que faire en cas de défaillance de la radio due à un câble d'antenne défectueux ?

Attention : le problème peut bien sûr également survenir avec une télécommande radio.

#### Problème : comment puis-je trouver le câble d'antenne adapté à mon véhicule ?

Le câble d'antenne défectueux doit être remplacé le plus rapidement possible. Le plus souvent, les véhicules sont toutefois équipés de boîtiers Fakra (mâles et/ou femelles) différents. Et les constructeurs

automobiles posent parfois le câble sans aucun connecteur intermédiaire sur toute la longueur du véhicule. Dans ce cas, aucune contrefiche Fakra n'est disponible. Comment le modèle neutre à code Z proposé par Herth+Buss peut-il être utilisé dans tous les cas ?

#### Solution : nos kits de réparation pour le câble d'antenne

Si le véhicule dispose d'un boîtier Fakra femelle, notre câble de réparation peut être branché directement. Si le véhicule est équipé d'un connecteur mâle, il est possible d'insérer d'un côté ou des deux côtés le câble adaptateur portant le numéro d'article 51277244. Celui est équipé d'un boîtier de prise sur les deux côtés, ce qui permet d'utiliser nos câbles coaxiaux susmentionnés. Nous avons également pensé au problème d'absence

de contrefiche Fakra dans certains véhicules. Les ateliers à la recherche d'une possibilité de branchement d'un seul câble au moyen des nouveaux câbles adaptateurs peuvent utiliser le kit d'articles 51277245. Ce kit se compose d'un contact Fakra femelle serti (+ boîtier), d'un contact FME femelle serti (+ boîtier) et d'un contact FME mâle. Avantage de ce kit : le contact peut également être brasé. Il serait également possible d'utiliser le jeu de boîtier de connecteur 50390773 pour le branchement direct au câble d'antenne dans le véhicule. Nous avons en effet nous avons ajouté à notre gamme les jeux de boîtier de connecteur 50390772 et -773, en réponse à la demande des ateliers.



# Kit de réparation de câble, fiche de remorque

## Kit de réparation de câble, fiche de remorque



Le kit de réparation permet de remplacer les fiches de remorque défectueuses et 1,5 m de câble. Dans la mesure où la détérioration des fiches s'accompagne souvent de la pénétration d'humidité jusque dans la conduite, où elle provoque à plus ou moins long terme des tâches de corrosion, la réparation ainsi opérée

est durable. Une fois la fiche défectueuse découpée, les deux extrémités de câble sont reliées à l'aide de la fiche sertie rétractable comprise dans le kit. La gaine thermorétractable également livrée assure une protection contre la corrosion et les influences mécaniques à l'œuvre au niveau du point de raccord.

Type	Longueur câble mm	UL	N° d'article
avec manchon à chaud/par pression avec tuyau	1500	1	51305532
Accessoire		voir	UL
Mâchoires de sertissage	Katalog08	1	95942187
	Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10	Katalog08	1	95942330
	Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30	Katalog08	1	95942164
	Katalog08	1	95942166
Pistolet à air chaud HeatGun	Katalog08	1	95920000

## Kit de réparation de câble, fiche de remorque






















Le kit de réparation permet de remplacer les fiches de remorque défectueuses et 1,5 m de câble. Dans la mesure où la détérioration des fiches s'accompagne souvent de la pénétration d'humidité jusque dans la conduite, où elle provoque à plus ou moins long terme des tâches de corrosion, la réparation ainsi opérée

est durable. Une fois la fiche défectueuse découpée, les deux extrémités de câble sont reliées à l'aide de la fiche sertie rétractable comprise dans le kit. La gaine thermorétractable également livrée assure une protection contre la corrosion et les influences mécaniques à l'œuvre au niveau du point de raccord.

Type	Longueur câble mm	UL	N° d'article
avec manchon à chaud/par pression avec tuyau	1500	1	51305634
Accessoire		voir	UL
Mâchoires de sertissage	Katalog08	1	95942187
	Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10	Katalog08	1	95942330
	Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30	Katalog08	1	95942164
	Katalog08	1	95942166
Pistolet à air chaud HeatGun	Katalog08	1	95920000



# Câble de réparation






» REPLINE



**Deux en un**

Les câbles de réparation RepLine sont proposés dans notre assortiment Elparts. Cette série est particulièrement intéressante pour les garages qui n'ont besoin que de peu de sertisseurs dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Avantage déterminant : le sertisseur et le câble sont déjà sertis, ce qui supprime une opération complète. En outre, les coûts d'acquisition et d'utilisation d'une pince de sertis-

sage sont économisés. Les câbles de réparation des sertisseurs mâles et femelles les plus courants sont fournis en conditionnement de dix unités. Ceci permet de réduire les dépenses liées aux gros conditionnements. L'utilisation de câbles en silicone extrêmement souples et résistants à la température représente un avantage supplémentaire.



**RepLine**

**Câble de réparation**

Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé  
Champ de température: -25 à 185 °C  
Voltage: à 48 V



Exemple: 

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
2,8	0,8	300	AMPTyco JPT	0,5	10	51277202
				0,75	10	51277203
				1	10	51277216
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166



[www.herthundbuss.com/channel](http://www.herthundbuss.com/channel)



1

## RepLine

### Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: plaqué d'or  
Champ de température: -25 à +185 °C  
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	UL	N° d'article
2,8	0,8	300	0,75	AMPTyco JPT	10	51277231
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942166

## RepLine

### Câble de réparation



Exemple:



Type de fiche: Fiche plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé  
Champ de température: -25 à 185 °C  
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
2,8	0,8	300	AMPTyco JPT	0,5	10	51277218
			AMPTyco MCP 2,8	0,75	10	51277219
				1	10	51277220
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942166

## RepLine

### Câble de réparation



Exemple:



Type de fiche: Douille plate  
Tension du réseau: 48 V  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé  
Champ de température: -25 à +185 °C

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
1,2	0,6	300	AMPTyco MCON 1,2	0,5	10	51277227
				1,0	10	51277228
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552



## RepLine

Câble de réparation

Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé  
Champ de température: -25 à 185 °C  
Voltage: à 48 V



Exemple:



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
1,6	0,6	300	AMPTyco MCP 1,5	0,5	10	51277214
				0,75	10	51277215
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166

## RepLine

Câble de réparation

Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: plaqué d'or  
Champ de température: -25 à +185 °C  
Voltage: à 48 V



Exemple:



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	UL	N° d'article
1,6	0,6	300	0,75	AMPTyco MCP 1,5	10	51277232
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166

## RepLine

Câble de réparation

Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé  
Champ de température: -25 à 185 °C  
Voltage: à 48 V



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
2,8	0,8	300	AMPTyco MCP 2,8	1	10	51277217
			AMPTyco MCP 2,8 Delphi DCK 2,8	0,5	10	51277204
				0,75	10	51277205
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166



1

## RepLine

### Câble de réparation




Exemple:

Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: plaqué d'or  
Champ de température: -25 à +185 °C  
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	UL	N° d'article
2,8	0,8	300	0,75	AMPTyco MCP 2,8	10	51277233
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166

## RepLine

### Câble de réparation



Exemple:

Type de fiche: Douille plate  
Tension du réseau: 48 V  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé  
Champ de température: -25 à 185 °C

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
4,8 5,8 6,3	0,8	300	AMPTyco MCP 6,3 AMP Tyco MCP 4,8	1,5	10	51277221
				2,5	10	51277222
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252553
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166

## RepLine

### Câble de réparation



Exemple:

Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé  
Champ de température: -25 à 185 °C  
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
0,6	0,6	300	AMPTyco MQS	0,5	10	51277206
				0,75	10	51277207
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166





## RepLine

### Câble de réparation

Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: plaqué d'or

Douille plate  
19 A

Champ de température:  
Voltage:

-25 à +185 °C  
à 48 V



Exemple: 

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'-origine	UL	N° d'article	
0,6	0,6	300	0,75	AMPTyco MQS	10	51277229	
<b>Accessoire</b>					<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II					Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage					Katalog08	1	95942187
Pince de sertissage CrimPro 10					Katalog08	1	95942347
					Katalog08	1	95942330
Pince de sertissage CrimPro 30					Katalog08	1	95942331
					Katalog08	1	95942164
					Katalog08	1	95942166

## RepLine

### Câble de réparation

Type de fiche: Fiche plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé

Fiche plate  
19 A  
étamé

Champ de température:  
Voltage:

-25 à 185 °C  
à 48 V



Exemple: 

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'-origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article	
0,6	0,6	300	AMPTyco MQS	0,5	10	51277210	
				0,75	10	51277211	
<b>Accessoire</b>					<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II					Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage					Katalog08	1	95942187
Pince de sertissage CrimPro 10					Katalog08	1	95942347
					Katalog08	1	95942330
Pince de sertissage CrimPro 30					Katalog08	1	95942331
					Katalog08	1	95942164
					Katalog08	1	95942166

## RepLine

### Câble de réparation

Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé

Douille plate  
19 A  
étamé

Champ de température:  
Voltage:

-25 à 185 °C  
à 48 V



Exemple: 

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'-origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article	
1,6	0,8	300	AMPTyco MT II	0,5	10	51277208	
				0,75	10	51277209	
<b>Accessoire</b>					<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II					Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage					Katalog08	1	95942187
Pince de sertissage CrimPro 10					Katalog08	1	95942347
					Katalog08	1	95942330
Pince de sertissage CrimPro 30					Katalog08	1	95942331
					Katalog08	1	95942164
					Katalog08	1	95942166



1

## RepLine

### Câble de réparation



Type de fiche: Douille plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: plaqué d'or  
Champ de température: -25 à +185 °C  
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Section de câble mm <sup>2</sup>	Montage d'origine	UL	N° d'article
1,6	0,8	300	0,75	AMPTyco MT II	10	51277230
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942347
				Katalog08	1	95942330
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942331
				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166

## RepLine

### Câble de réparation



Exemple:



Type de fiche: Fiche plate  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé  
Champ de température: -25 à 185 °C  
Voltage: à 48 V

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
1,6	0,6	300	AMPTyco MT II AMPTyco MCP 1,5	0,5	10	51277212
				0,75	10	51277213
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166

## RepLine

### Câble de réparation



Exemple:



Type de fiche: Douille plate  
Tension du réseau: 48 V  
Capacité de transport de courant: 19 A  
Surface: étamé  
Champ de température: -25 à 185 °C

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
4,8 5,8 6,3	0,8	300	AMPTyco SPT	1,5	10	51277223
				2,5	10	51277224
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252553
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166



## RepLine

Câble de réparation

Type de fiche: Fiche plate Surface: étamé  
Tension du réseau: 48 V Champ de température: -25 à 185 °C  
Capacité de transport de courant: 19 A



Exemple: 

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
5,8	0,8	300	AMPTyco SPT AMPTyco MCP 6,3 AMP Tyco MCP 4,8	1,5	10	51277225
				2,5	10	51277226
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252553
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166

## RepLine

Câble de réparation

Type de fiche: Douille plate Champ de température: -25 à 185 °C  
Capacité de transport de courant: 19 A Voltage: à 48 V  
Surface: étamé



Exemple: 


Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Longueur câble mm	Montage d'origine	Section de câble mm <sup>2</sup>	UL	N° d'article
2,8	0,8	300	Delphi Ducon 0,8 F	0,5	10	51277200
				0,75	10	51277201
<b>Accessoire</b>				<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Fiche sertie Crimpseal II				Katalog04	50	50252552
Mâchoires de sertissage				Katalog08	1	95942187
				Katalog08	1	95942347
Pince de sertissage CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166



## RepLine

### Assortiment, câble de réparation

Info: avec joints à chaud/par pression




Longueur câble mm	UL	N° d'article		
300	1	54277001		
Contenu	Diamètre mm	Couleur	ME	
Boîte de rangement			1	99994523
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (AMPTyco ELA 3,6)	3,9	●	50	50282039
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (AMPTyco ELA 4)	4,7	●	50	50282085
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (AMPTyco ELA 5,2)	5,5 à 5,8	●	50	50282081
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (AMPTyco ELA 5,4)	5,9 à 6,3	●	50	50282058
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA (AMPTyco ELA 7,2)	7,9 à 8,2	○	50	50282044
Câble de réparation RepLine (AMPTyco JPT   AMPTyco MCP 2,8)			5	51277220
Câble de réparation RepLine (AMPTyco JPT)			5	51277203
			5	51277216
Câble de réparation RepLine (AMPTyco MCON 1,2)			5	51277228
Câble de réparation RepLine (AMPTyco MCP 1,5)			5	51277214
			5	51277215
Câble de réparation RepLine (AMPTyco MCP 2,8)			5	51277217
Câble de réparation RepLine (AMPTyco MCP 6,3   AMPTyco MCP 4,8)			5	51277221
Câble de réparation RepLine (AMPTyco MQS)			5	51277207
			5	51277211
Câble de réparation RepLine (AMPTyco MT II   AMPTyco MCP 1,5)			5	51277213
Câble de réparation RepLine (AMPTyco MT II)			5	51277209
Câble de réparation RepLine (AMPTyco SPT   AMPTyco MCP 6,3   AMPTyco MCP 4,8)			5	51277225
Câble de réparation RepLine (AMPTyco SPT)			5	51277223
Câble de réparation RepLine (Delphi Ducon 0,8 F)			5	51277201
Conteneur universel		○	6	99994524
		○	1	99994534
Fiche sortie Crimpseal II		●	75	50252552
Insert en mousse, boîte de rangement			1	99994540
Accessoire	voir	UL		
Cadre, boîte de rangement HandyBox	Katalog04	1		99994532
Mâchoires de sertissage	Katalog08	1		95942187
	Katalog08	1		95942347
Pince de sertissage CrimPro 10	Katalog08	1		95942330
	Katalog08	1		95942331
Pince de sertissage CrimPro 30	Katalog08	1		95942164
	Katalog08	1		95942166
Pistolet à air chaud HeatGun	Katalog08	1		95920000
Turbo-chalumeau Burner	Katalog08	1		95921001




» EXEMPLE D'UTILISATION




Raccordement des câbles




L'avantage déterminant de nos ReplLine est le fait que les contacts sont déjà parfaitement sertis avec le câble en silicone. L'utilisateur n'a aucun sertissage à effectuer à cet endroit.



Il lui suffit de relier le câble de réparation au câble présent dans le véhicule (ici en jaune). Auparavant, les deux câbles doivent être dénudés (par exemple avec notre pince à dénuder).



Un connecteur à écrasement, à rétraction ou à brasage peut être utilisé pour le raccordement.




Les câbles doivent ensuite être sertis l'un après l'autre avec le connecteur. Dans cet exemple, notre pince de sertissage CrimPro10 est utilisée alternativement à la CrimPro30.



Le connecteur doit ensuite être rétracté à l'aide d'un sèche-cheveux.



## Câble électrique



Câbles électriques extrêmement flexibles grâce au diamètre très fin des différents torons de cuivre et grâce à une isolation en silicone très élastique. Utilisés également dans nos RepCab.

**Matériel:**

Silicone

**Champ de température:**

-40 à +180 °C

**Surface:**

étamé

Nombre de conducteurs	Longueur m	Section de conducteur mm <sup>2</sup>	Couleur des fils	UL	N° d'article
1	5	1 x 0,5	●	1	51275505000
			●	1	51275505002
			●	1	51275505005
		1 x 0,75	●	1	51275506000
			●	1	51275506002
			●	1	51275506005
		1 x 1,5	●	1	51275508000
			●	1	51275508002
			●	1	51275508005
		1 x 2,5	●	1	51275509000
			●	1	51275509005
		1 x 4,0	●	1	51275510000
●	1		51275510005		



## RepPipe

### Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage

**Version:** NW 4,5mm -> 3,0mm  
NW 4,5mm -> 4,0mm

**Matériel:** POM (Polyoxyméthylène)  
Polyamide 6  
EPDM (éthylène-propylène-  
diène-caoutchouc)

**Info:** avec joints  
avec tuyau de raccordement  
avec adaptateur



Le kit de réparation permet de remplacer rapidement et aisément les zones défectueuses des conduites de liquide lave-glace. Pour la réparation de conduites de tube ondulé d'une largeur nominale de 4,5, il comprend des éléments de raccordement de tube ondulé, des clips de montage et des joints d'étanchéité dans trois diamètres différents ainsi qu'un

tube ondulé d'une longueur de 2,5 m. A l'aide des adaptateurs de raccordement, il est également possible de réparer des zones défectueuses sur des conduites de liquide lave-glace en tuyau flexible lisse d'un diamètre de 3 et 4 mm. En outre, des raccords de tuyaux sont inclus pour le raccordement direct des tuyaux flexibles lisses.

			Quantité	UL	N° d'article
			159	1	54271025
Contenu	Diamètre nominal mm	Diamètre intérieur mm	ME		
Boîte de rangement			1	99994521	
Clip RepPipe			28	51271335	
Joint, tube ondulé RepPipe	4,5	5,0	30	50280050	
	4,5	5,5	30	50280055	
	4,5	6,0	30	50280060	
Pièce de raccord / distributeur, tuyaux RepPipe			6	51271320	
			6	51271321	
	4,5		8	51271330	
Raccord de tuyau RepPipe			10	51271310	
			10	51271311	
Tube ondulé	4,5	4,3	1	51271140	
<b>Accessoire</b>			<b>voir</b>	<b>UL</b>	
Joint, tube ondulé RepPipe			Katalog04	50	50280061





## RepPipe

### Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage

**Matériel:** POM (Polyoxyméthylène)  
Polyamide 6  
EPDM (éthylène-propylène-  
diène-caoutchouc)  
**Info:** avec joints  
avec tuyau de raccordement



Le kit de réparation permet de réparer facilement et rapidement des parties défectueuses de la conduite de liquide lave-glace. Pour la réparation de la conduite en tube ondulé d'une largeur nominale de 4,5, il comprend des rac-

cords de tube ondulé, des clips de montage et des joints en quatre diamètres différents ainsi qu'un tube ondulé d'une longueur de 50 cm.

			UQ	UL	N° d'article
			Kit	1	54271026066
Contenu	Diamètre nominal mm	Diamètre intérieur mm	ME		
Clip RepPipe			4	51271335	
Joint, tube ondulé RepPipe	4,5	5,0	2	50280050	
	4,5	5,5	2	50280055	
	4,5	6,0	4	50280060	
	4,5	6,1	2	50280061	
Pièce de raccord / distributeur, tuyaux RepPipe	4,5		2	51271330	
Tube ondulé	4,5	4,3	1	51271140	

## Assortiment, raccord de tuyau

**Matériel:** POM (Polyoxyméthylène)



			Quantité	UL	N° d'article
			60	1	54271300
Contenu			ME		
Raccord de tuyau			6	51271312	
			6	51271313	
			6	51271314	
			6	51271315	
			6	51271316	
			6	51271317	
			6	51271318	
			6	51271319	
Raccord de tuyau RepPipe			6	51271310	
			6	51271311	





## RepVac

### Kit de réparation, conduite à dépression

**Version:** NW 4,5 -> 3-4 mm  
NW 4,5 -> 5-7 mm

**Matériel:** EPDM (éthylène-propylène-  
diène-caoutchouc)  
POM (Polyoxyméthylène)  
Polyamide 6

**Info:** avec tuyau de raccordement  
avec adaptateur



Le kit de réparation permet de remplacer les conduites à dépression défectueuses en caoutchouc et plastique rigide par un tube ondulé moderne à dépression. Pour la réparation, le kit contient des durites de dépression droites et coudées en tube ondulé d'une largeur nominale de 4,5 pour raccords 3-4 mm et 5-7 mm ainsi que des adaptateurs pour tube ondulé. Notre gamme de produits comprend également des colliers de serrage, des agrafes de maintien ou encore un tube ondulé de 2,5 m de longueur. Ce kit est destiné aussi bien aux voitures et véhicules utilitaires qu'aux motos et engins de chantier. Les domaines d'application sont par exemple les raccords à dépression pour : boîtiers de filtre à air, allumeurs, cap-

teurs MAP, valves de régulation de pression, systèmes de verrouillage centralisé, etc. Avantages du kit de réparation :

- usage universel
- meilleure protection contre les mustélidés
- souplesse permanente et longue durée de vie
- diamètre inférieur aux conduites en caoutchouc
- remplacement des conduites à dépression devenues indisponibles de modèles anciens
- assistance immédiate en cas de panne
- solution plus économique que les tuyaux thermoformés

			Quantité	UL	N° d'article
			89	1	54271035
Contenu	Diamètre nominal mm	Diamètre intérieur mm	ME		
Boîte de rangement			1		99994521
Collier de serrage RepVac			20		50268610
Patte métallique RepVac			20		50267222
Pièce de raccord / distributeur, tuyaux RepVac			8		51271340
			8		51271341
			8		51271342
			8		51271350
			8		51271351
			8		51271352
Tube ondulé	4,5	4,3	1		51271140
Accessoire			voir	UL	
Pince, Collier de tuyau			Katalog08	1	95922000





## RepDPF

### Kit de réparation, conduite à pression

**Champ de température:** -40 à +350 °C

**Matériel:** Silicone  
**Info:** avec conduite de raccordement avec gaine protectrice avec protection anti-mustéolidés avec colliers



Ce kit de réparation permet de remplacer rapidement et aisément les tuyaux défectueux de raccordement du filtre à particules diesel (FAP) au capteur de pression différentielle. Outre les contraintes mécaniques et techniques, les morsures de mustéolidés sont également la cause de détériorations. C'est la raison pour

laquelle ce kit comprend des gaines protectrices résistantes aux hautes températures et aux morsures de mustéolidés qui protègent les conduites à pression en silicone des influences extérieures. Les colliers de serrage à ressort également inclus dans le kit assurent le maintien des gaines.

	UL	N° d'article
	1	54271045
<b>Accessoire</b>	<b>voir</b>	<b>UL</b>
Pince, Collier de tuyau	Katalog08	1 95922000

### Limiteur de tension, réseau de bord



La fiche de connexion d'ampoule à incandescence en céramique, pour les ampoules H7 est munie d'une diode au niveau du câble Plus. Cette diode réduit la tension présente de 0,8 V pour assurer une tension optimale des ampoules. Cela permet ainsi de protéger

l'ampoule H7 des surtensions accrues et d'augmenter sa durée de vie. La puissance lumineuse reste totalement maintenue. Restriction : utilisation uniquement possible sur les véhicules dotés de connecteur de lampe amovible. Utiliser uniquement par paires.

**Type de lampe:** H7  
**Matériel:** Céramique  
**Largeur d'emboîtement:** 6,3 mm

Type de fiche	Tension nominale V	Longueur câble mm	UQ	Quantité	UL	N° d'article
Douille plate	12	250	Kit	2	1	95980312



# ELPARTS

OUTILS Outils de déverrouillage | Pincès | Service+Diagnostic | Métrologie |  
Gestion de batteries | Usinage+Montage | Éclairages d'atelier



# Ça fonctionne ! Des pincès pour l'atelier.



## Ça fonctionne ! Pincès de notre gamme Elparts.

Grâce à notre série professionnelle CrimPro, les ateliers ont le contrôle absolu de leurs connecteurs. Le jeu pro contient une pince à poignée courte et une pince à poignée longue ainsi que différents embouts à sertir. Il permet un sertissage puissant et précis à n'importe quel angle.

**Passt immer!**

ELPARTS | JAKOPARTS

Herth+Buss France SAS  
Tél 04 75 02 79 87 | Fax 04 75 72 48 17  
info@herthundbuss.com

 **HERTH+BUSS**



# Répertoire des chiffres

Répertoire des chiffres

110 - 113



N° d'article	Page	N° d'article	Page
50251899	66	51275508002	102
50252552	100	51275508005	102
50253327	68,84	51275509000	102
50267222	105	51275509005	102
50268610	105	51275510000	102
50280050	103-104	51275510005	102
50280055	103-104	51277001	53
50280060	103-104	51277002	55
50280061	104	51277005	53
50282039	100	51277007	53
50282044	100	51277008	53
50282048	68,84	51277009	53
50282058	100	51277010	53
50282080	66	51277012	50,53
50282081	100	51277014	50,53
50282085	100	51277015	50
50290826	68,84	51277020	53
50390266	66	51277023	53
50390662	66	51277024	53
50390772	88	51277025	44,54
50390773	89	51277028	56
51271140	103-105	51277029	45,56
51271310	103-104	51277030	45,56
51271311	103-104	51277033	31,44,57
51271312	104	51277034	31,44,57
51271313	104	51277035	31,44,57
51271314	104	51277036	31,44,57
51271315	104	51277037	19
51271316	104	51277038	18
51271317	104	51277039	20
51271318	104	51277040	20
51271319	104	51277041	20
51271320	103	51277042	18,21
51271321	103	51277043	21
51271330	103-104	51277044	18,20-21
51271335	103-104	51277049	18
51271340	105	51277051	18
51271341	105	51277055	22
51271342	105	51277057	22
51271350	105	51277058	25
51271351	105	51277059	23
51271352	105	51277060	24
51275505000	102	51277061	23
51275505002	102	51277062	23
51275505005	102	51277063	23
51275506000	102	51277064	31
51275506002	102	51277065	34
51275506005	102	51277066	34
51275508000	102	51277068	38

N° d'article	Page	N° d'article	Page
51277069	37	51277147	17
51277070	37	51277148	17
51277072	39	51277149	28,37
51277073	38	51277150	53
51277074	39	51277151	49
51277075	37	51277152	32
51277076	40	51277153	17
51277077	37	51277154	84
51277093	47	51277155	85
51277094	47	51277156	24
51277095	53	51277157	81
51277096	56	51277159	20
51277098	26	51277160	65
51277099	25	51277161	77
51277100	24	51277162	69
51277101	29	51277163	71
51277102	28	51277164	71
51277105	34	51277165	24
51277106	37	51277166	24
51277107	37	51277167	59
51277112	43	51277168	17
51277113	48	51277169	20
51277114	56	51277170	27,29-30,41
51277115	59	51277172	44-52,54-58
51277116	59	51277173	44-52,54-58
51277117	20	51277174	42
51277118	20	51277175	27
51277119	24	51277176	28
51277120	23	51277177	34
51277121	23	51277178	47
51277122	25	51277179	71
51277123	31	51277180	71
51277125	33	51277181	81
51277130	53	51277182	81
51277131	53	51277183	82
51277132	53	51277184	27
51277133	53	51277185	36,40
51277134	31,44,57	51277186	40
51277135	31,44,57	51277187	36
51277136	31,44,57	51277188	36
51277137	19	51277189	38
51277138	21	51277190	38
51277139	21	51277191	38
51277140	24	51277192	39
51277141	24	51277193	40
51277142	25	51277194	40
51277143	24	51277195	36
51277144	80	51277196	38
51277146	28	51277197	17



N° d'article	Page	N° d'article	Page
51277198	19	51277256	30
51277199	55	51277257	59
51277200	99	51277258	36,38,40
51277201	99-100	51277259	74
51277202	93	51277260	86
51277203	93,100	51277261	86
51277204	95	51277262	80
51277205	95	51277263	87
51277206	96	51277264	72
51277207	96,100	51277265	68,84
51277208	97	51277266	72
51277209	97,100	51277267	73
51277210	97	51277268	55,59
51277211	97,100	51277269	29
51277212	98	51277270	76
51277213	98,100	51277271	76
51277214	95,100	51277272	74
51277215	95,100	51277273	66
51277216	93,100	51277274	77
51277217	95,100	51277275	77
51277218	94	51277276	77
51277219	94	51277277	85
51277220	94,100	51277278	81
51277221	96,100	51277279	78
51277222	96	51277280	67
51277223	98,100	51277281	67
51277224	98	51277282	67
51277225	99-100	51277283	82
51277226	99	51277284	73
51277227	94	51277285	72
51277228	94,100	51277286	78
51277229	97	51277287	78
51277230	98	51277288	75
51277231	94	51277289	88
51277232	95	51277290	86
51277233	96	51277291	83
51277241	88	51277292	83
51277242	88	51277293	35
51277243	88	51277294	52
51277244	88	51277295	79
51277245	89	51277296	65
51277246	24	51277297	70
51277247	24	51277298	70
51277250	80	51277299	70
51277251	74	51277300	79
51277252	70	51277301	82
51277253	75	51277302	74
51277254	85	51277303	75
51277255	85	51277304	87



N° d'article	Page
51277305	87
51277306	87
51277307	66
51277308	78
51277309	68
51277310	68
51277311	84
51277312	69
51277313	69
51277314	41
51277315	42
51277316	35
51277317	75
51277318	76
51277319	82
51277320	83
51277930	16
51277945	16
51305532	91
51305634	91
54271025	103
54271026066	104
54271035	105
54271045	106
54271300	104
54277001	100
95980312	106
99994521	103,105
99994523	100
99994524	100
99994534	100
99994540	100



## Catalogues à feuilleter ! Rapidement, simplement, en ligne



- feuilleter de façon proche à la réalité
- zoom, recherche d'articles, miniatures, sommaires, marque-page ...
- référencements et lien vers le catalogue en ligne
- affichage sur les appareils mobiles



[herthundbuss.com/fr/catalogues](http://herthundbuss.com/fr/catalogues)

### Catalogues principaux



Katalog04FR



Kataloge06FR



Katalog08FR



Katalog13FR

**Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG**  
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

**Herth+Buss France SAS**  
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau  
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

**Herth+Buss Belgium Sprl**  
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achène

**Herth+Buss UK Ltd**  
Unit 1 Andyfreight Business Park  
Folkes Road, Lye. Stourbridge | UK-DY9 8RB



4

026736

418892

Katalog12FR | 08-2018

 **HERTH+BUSS**